
JXS-07


其余 3.2

技术要求


1. 去除毛刺飞边。
2. 锐角倒钝。
3. 未注倒角均C1。

借（通）用件登记									
旧底图总号							45		机电学院
底图总号									V形块
签字	标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日			
日期	设计			标准化			阶段标记	重量	比例
									2:1
档案员 日期	审核								JXS-07
	工艺			批准			共 张	第 张	





其余 6.3




技术要求


1. 去除毛刺飞边。
2. 未注倒角均为C1。
3. 锐角倒钝。


						45		机电学院
标记	处数	分 区	更改文件号	签 名	年、月、日			
设 计			标准化			阶段标记	重量	比 例	挡圈座
								1:1	
审 核									JXS-02
工 艺			批 准			共 张 第 张			

其余 3.2



A——A







技术要求


1. 未注倒角均为C1。
2. 去除毛刺飞边。

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	45	机电学院
设计			标准化			阶段标记 重量 比例	底座
						1:1	
审核						共 张 第 张	JXS-01
工艺			批准				





其余 3.2





技术要求

1. 去除毛刺飞边。
2. 锐角倒钝。
3. 未注倒角均C2。


						45		机电学院
标记	处数	分 区	更改文件号	签 名	年、月、日			
设 计			标准化			阶段标记	重量	比 例
								1:1
审 核								
工 艺			批 准			共 张 第 张		JXS03


滑块





其余 6.3





技术要求

1. 去除毛刺飞边。
2. 未注倒角均为C1。
3. 未注形状公差应符合GB1184-80的要求。

						45		机电学院
						45		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日			卡爪
设计			标准化			阶段标记	重量	比例
								1:1
审核								JXS-04
工艺			批准			共 张	第 张	


JXS-05

技术要求

1. 去除毛刺飞边。
2. 锐角倒钝。
3. 加工后的零件不允许有毛刺。

借（通）用件登记								
							45	机电学院
旧底图总号								
底图总号								
	标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日		
签字	设计			标准化			阶段标记 重量 比例	连杆
日期							1:1	
	审核							JXS-05
档案员 日期	工艺			批准			共 张 第 张	

JXS-06



技术要求

1.去除毛刺飞边。

2.未注倒角均为C1。

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日

设计			标准化		
审核					
工艺			批准		


45			
阶段标记	重量	比例	
		1:1	
共 张 第 张			


机电学院


往复螺杆

JXS-06

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签字
日期
档案员 日期







序号	代号	名称	数量	材料	单件重量	总计重量	备注
11	JXS-01	底座	1	45			
10	JXS-01	往复螺杆	1	45			
9	JXS-01	滑块	1	45			
8	JXS-01	销钉GB/T119.1	3	35			8X25
7	JXS-01	螺钉GB/T 70.1	3	35			M8X30
6	JXS-01	挡圈座	1	45			
5	JXS-01	销钉GB/T119.1	3	35			10X45
4	JXS-01	销钉GB/T119.1	3	35			8X25
3	JXS-01	卡爪	3	45			
2	JXS-01	V形块	3	45			
1	JXS-01	螺钉GB/T 70.1	6	STD			M6X12

技术要求

1. 零件在装配前必须清理和清洗干净，不得有毛刺、飞边、氧化皮、锈蚀、切屑、油污、着色剂和灰尘等。
2. 装配过程中零件不允许磕、碰、划伤和锈蚀。
3. 圆锥销装配时应与孔应进行涂色检查，其接触率不应小于配合长度的60%，并应均匀分布。

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日
设计			标准化		
审核					
工艺			批准		

装配图

阶段标记	重量	比例
		1:1

共 张 第 张

机电学院

机械手

JXS-00