二、演示方案

- 1. 将控制器 5V 输出电压通过电位器(10k)分压接入 AI, 根据 AI 值比例调节 AO 值电压, AO 电压输出至电压指示灯实时显示;
- 2. 在 24V 开关电源给系统供电前接入一个自锁开关控制;
- 3. 用一个自复位开关控制电磁铁得电与否,电磁铁旁放一个金属小部件(如硬币),观察吸合情况;
- 4. 用一个自复位开关控制继电器动作;
- 5. 用一个自复位开关实现对直流电机的点动操作;
- 6. 使用接近开关控制电磁铁吸合,参观者用金属小部件 (如硬币)靠近接近开关,电磁铁吸合;
- 7. 热电偶进过变送器后接入控制器 AI, 在屏幕上显示实时 温度。