

SOCOTEC BELGIUM ASBL





0471/580.708

PEB - Contrôle Electrique

www.certigreen.be

Nr 4199

Rapport d'inspection - Installation électrique domes	tique BT / TE	3T existan	te
N° de rapport : 23 / 16 01 22/0.2			
Concerne : A contrôle dans le cadre d'une vente ☐ contrôle périodique			
Type d'habitation : ☐ maison ☐ appartement ☐ autres :			
Demandeur: Ce RTI CoReen			
Personne sur place :code EAN de l'installation :	NC		
Adresse de la visite :	BRE SJ	Oux	
Date de visite 22/0/1/6 Date d'émission 22/0/1/6 Références	s client :	10	NAME OF TAXABLE PARTY OF TAXABLE PARTY.
Date de visite Long. 6 Date d'émission : 2.2/6/16 Références Référentiel réglementaire : RGIE art. 271 276 bis et dérogations 27	1 bis □ 278		
Référentiel procédure SOCOTEC BELGIUM asbl : CHECK-LIST-INS-E-11	1010 = 270		
Description de l'installation visitée :	0		
Tension d'utilisation Protection générale du branc	hement:	Α	, 0
☑3N400 V □3x230V □2x230V □ 1N400V Nombre de tableaux :	nombre de circ	uits terminau	1x:6+++
Contrôles par examen visuel, tests et mesures :			4
Description	En ordre	Pas en	n.a. ou
		ordre	dérog.
Correspondances des schémas à l'installation		X	
Etat du matériel électrique installé	X	CENT OF	
Mesures de protection contre les contacts directs		X	
Mesures de protection contre les contacts indirects et fonctionnement des		2	
dispositifs à courant différentiel résiduel par leur propre bouton de test			
Note : différentiel ☐ plombé ☐ non plombable ☐ à nouveau plombé		X	
Boucles de défaut & raccordement adéquat des différentiels		Y	
Continuité des connexions équipotentielles principales, secondaires et de la		V	
continuité du conducteur de protection jusqu'aux appareils		1	
Matériel électrique fixe ou à poste fixe	1		
Matériel électrique mobile branché au moment du contrôle			
Les sections des circuits répondent à l'A.M. du 27/7/1981 & dérogations		X	
Résistance d'isolement générale par rapport à la terre :2,	X		
Résistance de dispersion de la prise de terre	le	X	
Identification des appareils de mesure : reprise dans le dossier équipement ind	lividuel de l'agen	t SOCOTEC E	3ELGIUM asbl.
Manquements / Notes :			
			4.4.4.4.4.4.4.4.4
VOIR ANNEXE			
*			
117111111111111111111111111111111111111			executery
		****	ACRES AND RESERVE
Conclusion:	# 		
☐ L'installation électrique est conforme aux prescriptions du R.G.I.E. Le procha	ain contrôle péri	odique est à	offectuer \$
dans le délai prescrit par la réglementation en vigueur.	2 200	10.10	5
L'installation électrique n'est pas conforme aux prescriptions du R.G.I.E. Une			1 5
exécuter par le même organisme après mise en conformité 🛍 au terme de	18 mois après s	ignature de l'	acte de
vente.			nuá nuác : C
Les résultats du contrôle ne permettent pas d'émettre de conclusion. Un expar le même organisme en vue de compléter le dossier.	аниеп сотриет	ATTIBILE EST A	Executer
			. 5
Nom et visa de l'inspecteur : Nom et vi	isa du demandeur	pour reception	'· Ŝ
Four decored belgiow Adul,			effectuer acte de exécuter n:
			7

. 8

SOCOTEC Domenico





PEB - Contrôle Electrique www.certigreen.be

SOCOTEC BELGIUM ASBL

ANNEXE(S) AU PV DE CONTROLE D'UNE INSTALLATION ELECTRIQUE À BASSE TENSION Rapport N : 0213 23/16 120/1

La résistance de terre est trop élevée vis-à-vis de la sensibilité du différentiel utilisé.	
Absence de réseau général de terre. Absence d'équipotentielle aux tuyaux d'eau/gaz.	
☐ Il y a plusieurs prises de terre séparées. Réaliser l'interconnexion de celles-ci en amont du sectionneur de terre.	
Des prises munies d'une broche de terre ne sont pas reliées au réseau général de terre aux endroits suivants : per partiel	
Certains départs sont dépourvus de repérage aux endroits suivants :	
☐ La valeur d'isolement par rapport à la terre est inférieure au minimum légal aux endroits suivants :	
Un départ est alimenté par des fusibles ou disjoncteurs de calibres différents aux endroits suivants :	e
Absence d'interrupteur différentiel général de 300 mA max.	
Absence d'interrupteur différentiel à haute sensibilité (30 mA) alors que les gabarits de sécurité ne sont pas suffisants dans la salle de bain (installation avant 1981).	
☐ Le gabarit de sécurité (60 cm) n'est pas respecté dans la salle de bain.	
☐ Certaines boîtes de dérivation sont dépourvues de leur couvercle ou ne sont pas fermées de manière efficace aux endroits suivants :	
Il ne peut être fait usage de sucres/raccords lustre pour les connexions aux endroits suivants :	+
La protection contre les contacts directs n'est pas assurée (présence de pièces nues sous tension) aux endroits suivants :	
☐ Le calibre des fusibles ou disjoncteur(s) n'est pas adapté à la section des conducteurs qu'ils protègent aux endroits suivants :	
Le type de câble d'alimentation n'est pas autorisé aux endroits suivants : un fem portont de l'infert	-
* Absence de Sectionneus de Terre & Absence)
de baques de Tobèlence oux coffrets 15 lago	2
A Recordi ti or me ment pomeral de l'instale	
electique des colhets et el una partie du	
moleriel a poste fixo. I frises roccardes for	1
plaintes et à mantaires Houtens + ollars de comment un peu partout.	10.10
de comment un peu partout.	2
	400