



SOCOTEC BELGIUM ASBL

Nom et visa de l'inspecteur

Pour SOCOTEC BELGIUM ASBL,

2356

141 0550			
Rapport d'inspection - Installation électrique domestique	BT / TBT e	xistante	
N° de rapport : 23/26/201/09			
Concerne :	+2=	ETH6e	
Demandeur: Ce. L. T. Chee N. Se. R.A. No.			
Personne sur place :	7	,	
Adresse de la visite : Seuce Helle, 525-4630 (or v	cike	
Date de visite : 1/12/16Date d'émission : 1/16/16 Références clien	t: Nel	****************	
Référentiel réglementaire : RGIE art. □ 271 💆 276 bis et dérogations 🕱 271 bis	□ 278		
Référentiel procédure SOCOTEC BELGIUM asbl : CHECK-LIST-INS-E-11			
Description de l'installation visitée :	" 5		
Tension d'utilisation : A Protection générale du branche	ement : ombre de circu	Auits terminaux : 8	7
Description	En ordre	Pas en ordre	n.a. ou
Correspondances des schémas à l'installation			dérog.
Etat du matériel électrique installé	V	X	
Mesures de protection contre les contacts directs			
Mesures de protection contre les contacts directs et fonctionnement des dispositifs		X	
à courant différentiel résiduel par leur propre bouton de test			
Note : différentiel ☐ plombé ☐ non plombable ☐ à nouveau plombé	X		
Boucles de défaut & raccordement adéquat des différentiels	V		
Continuité des connexions équipotentielles principales, secondaires et de la			
continuité du conducteur de protection jusqu'aux appareils	X		
Matériel électrique fixe ou à poste fixe	21	X	
Matériel électrique mobile branché au moment du contrôle		^	Y
Les sections des circuits répondent à l'A.M. du 27/7/1981 & dérogations	X		
Résistance d'isolement générale par rapport à la terre :	X		
	0.4		
Résistance de dispersion de la prise de terre :Ω Identification des appareils de mesure : reprise dans le dossier équipement individuel	de l'agent SO	OTEC BELGILIM	achl
Manquements / Notes :	r de l'agent 300	OTEC BELGIOM	asul.
Voir ANNEXE.			
THE REPORT OF THE PROPERTY OF			
70 10 10 10 5 5 50 80 5 50 = 70 7030000 7 0 1	0 (0) 3 7 7 8000 9	ORDER SERVICE SOFT	וג
<u>Conclusion</u> :			AP/
☐ L'installation électrique est conforme aux prescriptions du R.G.I.E. Le prochain cor le délai prescrit par la réglementation en vigueur.	ntrôle périodiqu	je est à effectuer	dans Soco
L'installation électrique n'est pas conforme aux prescriptions du R.G.I.E. Une visite le même organisme après mise en conformité par au terme de 18 mois après signa	e complémenta ature de l'acte	ire est à exécute de vente.	RAP/SOCOTEC-E273(fr) ans
Les résultats du contrôle ne permettent pas d'émettre de conclusion. Un examen même organisme en vue de compléter le dossier.	complémentali	e est à exécuter	par le (fr)/

Nom et visa du demandeur pour réception :

www.certigreen.be Tél. 0471/580.708

SOCOTEC BELGIUM ASBL - TVA nº BE 0406.671.312 - ING IBAN BE37 3400 2981 6828 - BIC BBRUBEBB/BNP IBAN BE25 2400 3255 1382 - BIC GEBABEBB Rue Grand Vinâve 61/63 - B-4101 Jemeppe-Sur-Meuse (Liège)
Tél. : + 32(0) 4 234 17 00 - Fax : +32(0) 4 234 17 80 - inspection.belgium@socotec.com - www.socotec.be

Domenico

SOCOTEC



SOCOTEC BELGIUM ASBL

ANNEXE(S) AU PV DE CONTROLE D'UNE INSTALLATION ELECTRIQUE À BASSE TENSION Rapport N : 0709 25/1612 01/09	
 □ La résistance de terre est trop élevée vis-à-vis de la sensibilité du différentiel utilisé. □ Absence de réseau général de terre. □Absence d'équipotentielle aux tuyaux d'eau/gaz. □ Il y a plusieurs prises de terre séparées. Réaliser l'interconnexion de celles-ci en amont du sectionneur de terre. 	
☐ Des prises munies d'une broche de terre ne sont pas reliées au réseau général de terre aux endroits suivants :	
Certains départs sont dépourvus de repérage aux endroits suivants :	
☐ La valeur d'isolement par rapport à la terre est inférieure au minimum légal aux endroits suivants :	
\square Un départ est alimenté par des fusibles ou disjoncteurs de calibres différents aux endroits suivants :	
 □ Absence d'interrupteur différentiel général de 300 mA max. □ Absence d'interrupteur différentiel à haute sensibilité (30 mA) alors que les gabarits de sécurité ne sont pas suffisants dans la salle de bain (installation avant 1981). □ Le gabarit de sécurité (60 cm) n'est pas respecté dans la salle de bain. □ Certaines boîtes de dérivation sont dépourvues de leur couvercle ou ne sont pas fermées de manière efficace aux endroits suivants : 	
☐ Il ne peut être fait usage de sucres/raccords lustre pour les connexions aux endroits suivants : La protection contre les contacts directs n'est pas assurée (présence de pièces nues sous tension) aux endroits suivants :	
☐ Le calibre des fusibles ou disjoncteur(s) n'est pas adapté à la section des conducteurs qu'ils protègent aux endroits suivants :	
Le type de câble d'alimentation n'est pas autorisé aux endroits suivants: * Hose de la plan et et for de l'inche Le coffet * Recart ditionnement obus	RAP/SO
motiviel å posti fixe	COTEC-a
CUFFARO Domenico	RAP/SOCOTEC-annexe BT01(fr)/0609-V1
www.certigreen.be Tél. 0471/580.708	1/1