



SOCOTEC BELGIUM ASBL

1/50

Nr 1458				
Rapport d'inspection - Installation électrique domesti	que BT / T	BT existar	nto	_
N° de rapport . 2.3/10.06.05/10.1 Concerne	4.0 -171	DICAISTAI	116	_
Concerne Contrôle dans le cadre d'une vente Contrôle périodique				
Type d'habitation a maison appartement autres :				
Demandeur: Carlo Calcal, Muse de Ca Vecque	er It	0 51	ANDI	-
Personne sur place :code EAN de l'installation :	NIC		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
Type d'habitation a maison appartement autres :	11000	200 6	Pos	
Date de visite	client :	110	a. g	
Référentiel réglementaire : RGIE art. 271 276 bis et dérogations 271 186 276 procédure SOCOTEC REI CILINA de la Company de la	his 🗆 278			
The state of the s	010 4 270			
Bescription de l'installation visitée :	0			
Tension d'utilisation	ement:	> A		
Contrôles par examen visuel, tèsts et mesures :	ombre de circ	cuits terminau	ix: \$	
:		de majeri i rae		
Description	En ordre	Pas en	n.a. ou	
Correspondances des schémas à l'installation		ordre	dérog.	
Etat du matériel électrique installé	9780 ship	X	AND THE	
Mesures de protection contre les contacts directs	MING ST. F. S.	X	7 47	
Mesures de protection contre les contacts indirects et fonctionnement des		X	man	
dispositifs à courant différentiel résiduel par leur propre bouton de test	The state of the s			
Note: differentiel diplombé di non plombable di à nouveau plombé	A STATE OF THE STA	24	F 415 (8)	
Boucles de defaut & raccordement adéquat des différentiels	C U.JAN.	4	190 7 90	
Continuité des connexions équipotentielles principales, secondaires et de la		9		
continuite du conducteur de protection jusqu'aux appareils				
Materiel electrique fixe ou à poste fixe	100 of 02	~	191	-
Matériel électrique mobile branché au moment du contrôle		*		\dashv
Les sections des circuits répondent à l'A.M. du 27/7/1981 & dérogations	-	N	-	\dashv
Resistance d'isolement générale par rapport à la terre :	166	1		-
resistance de dispersión de la prise de terre		4		\dashv
reprise dans le dossier équipament in distin	uel de l'agent	SOCOTEC BE	EL GILIM as	Ы
Manquements / Notes :		0000120 81	LCIOIVI as	JI.
Joik ANNEXO				
Conclusion:				
L'installation électrique est conforme aux passais il				
L'installation électrique est conforme aux prescriptions du R.G.I.E. Le prochain c dans le délai prescrit par la réglementation en vigueur.	ontrôle périod	dique est à ef	fectuer	RA
L'installation électrique n'est pas conforme aux proporintions du D.O. L.E. L.L.				P/S
exécuter par le même organisme après mise en conformité au terme de 18 m vente.	ite compléme	ntaire est à		ő
vente.	iois apres sig	nature de l'ac	te de	0
Les résultats du contrôle ne permettent pas d'émettre de conclusion. Un exame par le même organisme en vue de compléter le dossier.	n complémen	taire est à ex	écuter	RAP/SOCOTEC-E273(fr)/0215 -
Nom et visa de l'inspecteur :	I damer I			27.
Pour SOCOTEC BELOTUM ASBL, Nom et visa du	demandeur p	our reception :		3(fr
				10
CUEFARO				15
SOCOTEC Domenico				
SOUTH DOTTE				8



SOCOTEC BELGIUM ASBL

ANNEXE(S) AU PV DE CONTROLE D'UNE INSTALLATION ELECTRIQUE À BASSE TENSION Rapport N : 1527 23/10668/09
La résistance de terre est trop élevée vis-à-vis de la sensibilité du différentiel utilisé. Absence de réseau général de terre. Absence d'équipotentielle aux tuyaux d'eau/gaz. Il y a plusieurs prises de terre séparées. Réaliser l'interconnexion de celles-ci en amont du sectionneur de terre. Des prises munies d'une broche de terre ne sont pas reliées au réseau général de terre aux endroits suivants: PARTOUT
Certains départs sont dépourvus de repérage aux endroits suivants : Coffee
La valeur d'isolement par rapport à la terre est inférieure au minimum légal aux endroits suivants :
 □ Absence d'interrupteur différentiel général de 300 mA max. □ Absence d'interrupteur différentiel à haute sensibilité (30 mA) alors que les gabarits de sécurité ne sont pas suffisants dans la salle de bain (installation avant 1981). □ Le gabarit de sécurité (60 cm) n'est pas respecté dans la salle de bain. □ Certaines boîtes de dérivation sont dépourvues de leur couvercle ou ne sont pas fermées de manière efficace aux endroits suivants :
Il ne peut être fait usage de sucres/raccords lustre pour les connexions aux endroits suivants : La protection contre les contacts directs n'est pas assurée (présence de pièces nues sous tension) aux endroits suivants : Le calibre des fusibles ou disjoncteur(s) n'est pas adapté à la section des conducteurs qu'ils protègent aux endroits suivants :
Le type de câble d'alimentation n'est pas autorisé aux endroits suivants: Absence de plos dochi que de l'in ploble on l'andice de l'in ploble on l'andice de l'in ploble on le l'andice de l'in ploble on les les de l'annex dans la Totalité donnée donnée les les les de l'ANT sui Vant Rayer en l'impossible on les les les de l'ANT sui Vant Rayer en l'impossible on les les les de l'ANT sui Vant Rayer en l'impossible on les les les de l'ANT sui Vant Rayer en l'impossible on les les les de l'ANT sui Vant Rayer en l'impossible on les les les de l'ANT sui Vant Rayer en l'impossible on les les les de l'ANT sui Vant Rayer en l'impossible on les les les de l'ANT sui Vant Rayer en l'impossible on les les les les de l'ANT sui Vant Rayer en l'impossible on les