



SOCOTEC BELGIUM ASBL

	Nr Z I Z J				
Rapport d'inspection - Installation électrique domestique BT / TBT existante					
N° de rapport : 23/1/99 23 10	J				
Concerne contrôle dans le cadre d'une vent	e 🖵 contrôle périodique				
Type d'habitation ☑ maison ☐ appartement ☐ autres :					
Demandeur: Cell TICellee VI	- STRAINE	>			
Personne sur place: 174 De SCOVILLe	code FAN de l'installation :	110			
Advance de la visita :					
Personne sur place : 77 De. SCO. V. Me. code EAN de l'installation :					
Date de visite . 2.97.8.7 Date d'emission	070 His and the partiage (S) 074 H	lent	ber		
Référentiel reglementaire : RGIE art. 🗀 2/7 🖼	2/6 bis et derogations 2/1 b	is 🗆 278			
Reference procedure 3000 LC BELGIOW ask	I CHECK-LIST-INS-E-TT				
Description de l'installation visitée :	Dustantian was fuele dishumusha	O-	1 /2 /	The Actor	
Tension d'utilisation : □ Protection générale du branchement : 2○ A 3 Fu A 10 TO Nombre de tableaux : 2 nombre de circuits terminaux : 11 + 2					
Contrôles par examen visuel, tests et mesure	Nombre de tableaux : 2 no	ombre de circ	uits terminau	x.M+2	
	<u> </u>	TE . T	-		
Description		En ordre	Pas en	n.a. ou	
			ordre	dérog.	
Correspondances des schémas à l'installation			X		
Etat du matériel électrique installé			X		
Mesures de protection contre les contacts directs			V		
Mesures de protection contre les contacts indirects et fonctionnement des					
dispositifs à courant différentiel résiduel par leur propre bouton de test					
Note : différentiel ☐ plombé ☐ non plombable ☐ à nouveau plombé			X		
Boucles de défaut & raccordement adéquat des différentiels			0		
Continuité des connexions équipotentielles principales, secondaires et de la					
continuité du conducteur de protection jusqu'aux appareils			X		
Matériel électrique fixe ou à poste fixe			X		
Matériel électrique mobile branché au moment du contrôle				X	
Les sections des circuits répondent à l'A.M. du 27/7/1981 & dérogations		X	6		
Résistance d'isolement générale par rapport à la terre :					
Résistance de dispersion de la prise de terre :					
Identification des appareils de mesure : repris	e dans le dossier équipement individ	luel de l'agen	SOCOTEC E	BELGIUM asbl.	
Manguements / Notes :					
VOIR ANNEXE.					

***************************************				********	
Conclusion:				~	
☐ L'installation électrique est conforme aux pre		contrôle péri	odique est à d	effeetuer S	
dans le délai prescrit par la réglementation el				8	
L'installation électrique n'est pas conforme au				. 0	
exécuter par le même organisme après mise en conformité 📈 au terme de 18 mois après signature de l'acte de					
vente.					
☐ Les résultats du contrôle ne permettent pas d'émettre de conclusion. Un examen complémentaire est à exécuter					
par le même organisme en vue de compléter le dossier.					
Nom et visa de l'inspecteur :	Nom et visa	du demandeur	pour réception): 3(fr	
Pour SOCOTEC BELGIUM ASBL,				0/0	
11			· 10	effectuer acte de executer :	
. //	V 1		· 1\/0	Ĭ	
CUFFARO	\wedge	e 1 401	7111	8	

Domenico



SOCOTEC BELGIUM ASBL

Rapport N: 1304 23 /150923/05
La résistance de terre est trop élevée vis-à-vis de la sensibilité du différentiel utilisé. Absence de réseau général de terre Absence d'équipotentielle aux tuyaux d'eau/gaz. Il y a plusieurs prises de terre séparées. Réaliser l'interconnexion de celles-ci en amont du sectionneur de terre.
Des prises munies d'une broche de terre ne sont pas reliées au réseau général de terre aux endroits suivants : Con Sont PS ALON
Certains départs sont dépourvus de repérage aux endroits suivants : Celleb.
La valeur d'isolement par rapport à la terre est inférieure au minimum légal aux endroits suivants : Concert de déclarament de la limenté par des fusibles ou disjoncteurs de calibres différents aux endroits suivants :
 ☐ Absence d'interrupteur différentiel général de 300 mA max. ☐ Absence d'interrupteur différentiel à haute sensibilité (30 mA) alors que les gabarits de sécurité ne sont pas suffisants dans la salle de bain (installation avant 1981). ☐ Le gabarit de sécurité (60 cm) n'est pas respecté dans la salle de bain. ☐ Certaines boîtes de dérivation sont dépourvues de leur couvercle ou ne sont pas fermées de manière efficace aux endroits suivants :
☐ Il ne peut être fait usage de sucres/raccords lustre pour les connexions aux endroits suivants :
La protection contre les contacts directs n'est pas assurée (présence de pièces nues sous tension) aux endroits suivants : Coffee 5 - Convercles.
☐ Le calibre des fusibles ou disjoncteur(s) n'est pas adapté à la section des conducteurs qu'ils protègent aux endroits suivants :
Le type de câble d'alimentation n'est pas autorisé aux endroits suivants: Albanie de forme l'est que de l'instable de l'instabl
Rue Grand Vinâve 61/63 - B-4101 Jemeppe-Sur-Meuse (Liège) Tél. : + 32(0) 4 234 17 00 - Fax : +32(0) 4 234 17 80 – inspection.belgium@socotec.com - www.socotec.be