

SOCOTEC BELGIUM ASBL

Nr 1680

Rapport d'inspection - Install	ation électrique domestiqu	ie BT / TB	T existant	е
N° de rapport				
Concerne : Contrôle dans le cadre d'une vente	contrôle périodique			
Concerne:  contrôle dans lé cadre d'une vente Type d'habitation:  maison  appartement Demandeur:  contrôle dans le cadre d'une vente Demandeur:  All maison  appartement Personne sur place:  Adresse de la visite:  appartement	autres :	170	SeA	A've
Demandeur: Cert TI Calcelly Man	26 Ct Vaganos	, the state of		
Personne sur place :	code EAN de l'installation :	1	11-1	6
Adresse de la visite : 200 a	A. M. S. Jan Co. J.		det	
			<i>S</i>	
Officential reglementaire · RGIF art 271	276 bis et dérogations 271 bis	s 🗖 278		
Référentiel procédure SOCOTEC BELGIUM asb	: CHECK-LIST-INS-E-11			
Description de l'installation visitée :			^	
Tension d'utilisation : 🛎	Protection générale du branchen	ment de circ	uits terminau	v. 5
□3N400 V □3x230V □2x230V □ 1N400V	140111b10 de temperatura	mbre de circ	uits terriinau	^
ontrôles par examen visuel, tests et mesure	s:	En ordre	Pas en	n.a. ou
Description		En ordre	ordre	dérog.
des ann sansa it solotte en titte ett sa	TOTAL DESIGNATION OF THE PERSON OF THE PERSO		N/	10000
Correspondances des schémas à l'installation		1	4	lv ab
Etat du matériel électrique installé		~	1	-E00
Mesures de protection contre les contacts directs			4	
Mesures de protection contre les contacts indirects et fonctionnement des				Nous ins
dispositife à courant différentiel résiduel par leur propre boulon de les			X	
Note : différentiel □ plombé □ non plombable □ a nouveau plombe		SALINGS	X	097575191
Boucles de défaut & raccordement adéquat des	incles escandaires et de la			
Continuité des connexions équipotentielles princ	appareils	verta montrolo b	2	86.1 4
continuité du conducteur de protection jusqu'aux appareils		X	THE SUPPLEMENT	Rohule .
Matériel électrique fixe ou à poste fixe		a feeded in	Jan History	X
Matériel électrique mobile branché au moment du contrôle Les sections des circuits répondent à l'A.M. du 27/7/1981 & dérogations		X	Table Property	(1997)
Les sections des circuits repondent à l'A.M. du 2/1/1/301 d'actogrations		¥	TOWN PRINCE	e ni -
Résistance d'isolement générale par rapport à la terre : $\mathcal{Y}$		V	0.000	7040
Résistance de dispersion de la prise de terre :  Identification des appareils de mesure : repris	e dans le dossier équipement individ	luel de l'agen	t SOCOTEC I	BELGIUM a
Identification des appareils de mesure : l'epis	se dans le dossier equipernent manne	printer and the		X108 ×
Manquements / Notes :				
VOIR AUNCX +				914111111
Conclusion:	acciptions du P.G.I.E. Le prochain	contrôle pér	iodique est à	effectuer
□ L'installation électrique est conforme aux pre	escriptions du R.G.T.E. Le prochair	control por	louique con a	
dans le défai preserit par la réglementation e L'installation électrique n'est pas conforme a	oux prescriptions du R.G.I.E. Une v	isite compléi	mentaire est a	à
exécuter par le même organisme après mise	e en conformité au terme de 18	mois après :	signature de l	'acte de
vente.  Les résultats du contrôle ne permettent pas	d'émattre de conclusion. Un evan	nen complém	entaire est à	exécuter
Les résultats du contrôle ne permettent pas	r le dossier	or completi		
par le même organisme en vue de compléte	Nom et visa	du demandei	ır pour réceptio	on :
Nom et visa de l'inspecteur :	Nom et visa	da domando	pour reception	ne.i
Pour SOCOTEC BELGIUM ASBL,				
2//				

Domenico



SOCOTEC BELGIUM ASBL

Rapport N: 1600 23/11 07 13/04
<ul> <li>□ La résistance de terre est trop élevée vis-à-vis de la sensibilité du différentiel utilisé.</li> <li>□ Absence de réseau général de terre. Absence d'équipotentielle aux tuyaux d'eau/gaz.</li> <li>□ Il y a plusieurs prises de terre séparées. Réaliser l'interconnexion de celles-ci en amont du sectionneur de terre.</li> </ul>
☐ Des prises munies d'une broche de terre ne sont pas reliées au réseau général de terre aux endroits suivants :
Certains départs sont dépourvus de repérage aux endroits suivants :
☐ La valeur d'isolement par rapport à la terre est inférieure au minimum légal aux endroits suivants :
☐ Un départ est alimenté par des fusibles ou disjoncteurs de calibres différents aux endroits suivants :
Absence d'interrupteur différentiel général de 300 mA max.  Absence d'interrupteur différentiel à haute sensibilité (30 mA) alors que les gabarits de sécurité ne sont pas suffisants dans la salle de bain (installation avant 1981).  Le gabarit de sécurité (60 cm) n'est pas respecté dans la salle de bain.  Certaines boîtes de dérivation sont dépourvues de leur couvercle ou ne sont pas fermées de manière efficace aux endroits suivants :
☐ Il ne peut être fait usage de sucres/raccords lustre pour les connexions aux endroits suivants :  La protection contre les contacts directs n'est pas assurée (présence de pièces nues sous tension) aux endroits suivants :
☐ Le calibre des fusibles ou disjoncteur(s) n'est pas adapté à la section des conducteurs qu'ils protègent aux endroits suivants :
Le type de câble d'alimentation n'est pas autorisé aux endroits suivants:  **Almerce de sextionne de Teno X Almerce  de bagger de Toline aux forsibles de 1000 de 10000 de 1000 de 100
de bagne de Tolèse and and fersibles de ceffet & Replixation de molinier à personne de l'écotion de la prise de como to man l'années de braches de Tene, Dest intendit de branches de offereils de classe I.