







SOCOTEC BELGIUM ASBL

vente.

Nom et visa de l'inspecteur :

Pour SOCOTEC BELGIUM ASBL

par le même organisme en vue de completer le dossier.

5OCOTEC

PEB - Contrôle Electrique www.certigreen.be

Nr 4219

Rapport d'inspection - Install		jue BT / TE	3T existan	te
		3		
N° de rapport :	contrôle périodique			
Type d'habitation : ☐ maison ☐ appartement ☐	autres:		******	
Type d'habitation : ☐ maison ☐ appartement ☐ Demandeur :	- SenAING	.,,,,		
Porconno cur placo :	rode EAN de l'installation :	10		
Adresse de la visite	SAUVENIER	e	694=	BARV.
Date de visite 2.2 Lol./c.6 Date d'émission	: 23/06/16 Références c	lient :	VC	
Référentiel réglementaire : RGIE art.   271	276 bis et dérogations 🌌 271 b	ois 🛘 278		
Référentiel procédure SOCOTEC BELGIUM asb				
Description de l'installation visitée :				
Tension d'utilisation : 🔼	Protection générale du branche	ment: 4/	AQE	00
3N400 V □3x230V □2x230V □ 1N400V	Nombre de tableaux : 🙎 no	ombre de circ	uits terminau	IX:212
Contrôles par examen visuel, tests et mesure	<u>s</u> :			
Description		En ordre	Pas en	n.a. ou
			ordre	dérog.
Correspondances des schémas à l'installation			X	
Etat du matériel électrique installé			X	
Mesures de protection contre les contacts directs			X	
Mesures de protection contre les contacts indirects et fonctionnement des			,	
dispositifs à courant différentiel résiduel par leur propre bouton de test			V	
Note : différentiel ☐ plombé ☐ non plombable ☐ à nouveau plombé				
Boucles de défaut & raccordement adéquat des différentiels		-	X	
Continuité des connexions équipotentielles principales, secondaires et de la			10	
continuité du conducteur de protection jusqu'aux appareils			*	
Matériel électrique fixe ou à poste fixe		×		V
Matériel électrique mobile branché au moment du contrôle		130		1
Les sections des circuits répondent à l'A.M. du 27/7/1981 & dérogations			./	
Résistance d'isolement générale par rapport à la terre :		966		
Résistance de dispersion de la prise de terre P. D. C. P. D. C. R. A. B. Identification des appareils de mesure : reprise dans le dossier équipement indivi			L COCOTEC I	DEL CILIM cobi
Manquements / Notes :	e dans le dossier equipement indivi	duel de l'agen	SOCOTEC	BELGIUW asdi.
wanquements / Notes :				200
) x 2				
DOLL HUNGE	. Xe ,			******
**************************************				
				******
				*******
ACCORDANCE CONTRACTOR OF CONTR				
6				
Conclusion:	eriptions du B.C.I.E. La prestain	oontrôlo-séri	odique est à	effectuer
L'installation électrique est conforme aux pres dans le délai prescrit par la réglementation el	vigueur	commone ben	onidue esi a	ellectre!
L'installation électrique n'est pas conforme au	r vigueur. Ix prescriptions du R.G.L.F. Une v	risite complén	nentaire est à	effectuer a acte de
evécuter par le même organisme après mise	en conformité <b>D</b> au terme de 18	mois anrès s	ignature de l'	acte de
exécuter par le même organisme après mise	en conformité Xau terme de 18	mois après s	ignature de l'	'acte de

Nom et visa du demandeur pour réception :

☐ Les résultats du contrôle ne permettent pas d'émettre de conclusion. Un examen complémentaire est à exécuter

Domenico





PEB - Contrôle Electrique

SOCOTEC BELGIUM ASBL

www.certigreen.be

ANNEXE(S) AU PV DE CONTROLE D'UNE INSTALLATION ELECTRIQUE À BASSE TENSION Rapport N : 0224 23/160128/01

La résistance de terre est trop élevée vis-à-vis de la sensibilité du différentiel utilisé.	
☐ Absence de réseau général de terre. മAbsence d'équipotentielle aux tuyaux d'eau/gaz.	46
☐ Il y a plusieurs prises de terre séparées. Réaliser l'interconnexion de celles-ci en amont du sectionneur de terre.	
Des prises munies d'une broche de terre ne sont pas reliées au réseau général de terre aux endroits suivants :	
Certains départs sont dépourvus de répérage aux endroits suivants : a colliss.	
La valeur d'isolement par rapport à la terre est inférieure au minimum légal aux endroits suivants :	
☐ Un départ est alimenté par des fusibles ou disjoncteurs de calibres différents aux endroits suivants :	
Absence d'interrupteur différentiel général de 300 mA max.	
Absence d'interrupteur différentiel à haute sensibilité (30 mA) alors que les gabarits de sécurité ne sont pas suffisants dans la salle de bain (installation avant 1981).	
Le gabarit de sécurité (60 cm) n'est pas respecté dans la salle de bain.	
☐ Certaines boîtes de dérivation sont dépourvues de leur couvercle ou ne sont pas fermées de manière efficace aux endroits suivants :	
☐ Il ne peut être fait usage de sucres/raccords lustre pour les connexions aux endroits suivants :	
La protection contre les contacts directs n'est pas assurée (présence de pièces nues sous tension) aux endroits suivants : Cable a Wo	
☐ Le calibre des fusibles ou disjoncteur(s) n'est pas adapté à la section des conducteurs qu'ils protègent aux endroits suivants :	
Le type de câble d'alimentation n'est pas autorisé aux endroits suivants :	100
I Also de Cestion de Terre VAlha	
de la contraction de la si	RAR
de so pues de l'accordibiones de la	8000
Parison of Plantoll Air to de collectible	TEC-a
The des brief of constant	nnexe
Jan de Ten il et to de la la c	BTO
procee to fore a as men and as the stand	(gr)/0
des collecte Lecours's promement des collections tollapion et de coffreté éle Hou des prises de courant non sommes brache de Terre él est intendit de brande des aflareils de classe I.	609-V