





0471/580.708

PEB - Contrôle Electrique www.certigreen.be

SOCOTEC BELGIUM ASBL

Nr 4174

Rapport d'inspection - Installation électrique domestic	que BT / T	BT existan	ite	
N de rapport				
Concerne : ☐ contrôle dans le cadre d'une vente ☐ contrôle périodique				
Type d'habitation : ☐ maison ☐ appartement ☐ autres :				
Type d'habitation : ☑ maison ☐ appartement ☐ autres :				
Personne sur place :	1/11			
Adresse de la visite : 17 6 6 6 19 POITIPE 7	- 4	2600	Dela	,
Date de visite :	diont.	Contraction of	- Jana	3
Référentiel réglementaire : RGIE art. □ 271 ☑ 276 bis et dérogations ☑ 271 I	illent :	.,		
Référentiel procédure SOCOTEC BELGIUM asbl : CHECK-LIST-INS-E-11	ols 🗆 278			
Description de l'installation visitée :				
Tension d'utilisation : Protection générale du branche	mont.	70		_
DOMAGO V DO COOVED ANTONIO		∪ A	1 .	d
Contrôles par examen visuel, tests et mesures :	ombre de circ	uits terminau	x: /	
Description			N .	_
Description	En ordre	Pas en	n.a. ou	١
Correspondances des schémas à l'installation		ordre	dérog.	_
Etat du matériel électrique installé		X		
	X	•		
Mesures de protection contre les contacts directs		X		٦
Mesures de protection contre les contacts indirects et fonctionnement des				٦
dispositifs à courant différentiel résiduel par leur propre bouton de test				
Note : différentiel ☐ plombé ☐ non plombable ☐ à nouveau plombé	X			
Boucles de défaut & raccordement adéquat des différentiels	Y			٦
Continuité des connexions équipotentielles principales, secondaires et de la				1
continuité du conducteur de protection jusqu'aux appareils		1		
Matériel électrique fixe ou à poste fixe		X		7
Matériel électrique mobile branché au moment du contrôle			V	1
Les sections des circuits répondent à l'A.M. du 27/7/1981 & dérogations	X		1	1
Résistance d'isolement générale par rapport à la terre :ΜΩ	1			1
Résistance de dispersion de la prise de terre :	V			1
Identification des appareils de mesure : reprise dans le dossier équipement individ	uel de l'agent	SOCOTEC B	ELGIUM asbl	٦
Manquements / Notes :				
Voir Annexe			*******	
The first of the second of the				

Conclusion:				
		1149 VAC198X A	-	
☐ L'installation électrique est conforme aux prescriptions du R.G.I.E. Le prochain dans le délai prescrit par la réglementation en vigueur.	controle pério	dique est à e	ffectuer \S	
L'installation électrique n'est pas conforme aux prescriptions du R.G.I.E. Une vis		(2) P = 2 P	8	j
exécuter par le même organisme après mise en conformité au terme de 18 n	site compleme	entaire est à	2	,
vente.	nois apres sig	inature de l'a	cte de	1
Les résultats du contrôle ne permettent pas d'émettre de conclusion. Un exame	n complémen	talus = 4 \$, , <u>,</u> <u>,</u> <u>,</u> <u>,</u>	
par le même organisme en vue de compléter le dossier.	in complemen	naire est a ex	cecuter in	i
Name at the last the	december		273	1
Pour SOCOTEC BELGIUM ASBL,	u demandeur p	our reception :	(fr	
			100	
CUFFARO			ffectuer cte de cécuter cécuter	
Domenico				
93000			8	





SOCOTEC BELGIUM ASBL

ANNEXE(S) AU PV DE CONTROLE D'UNE INSTALLATION ELECTRIQUE À BASSE TENSION Rapport N : 11/12/23 / 11/22

Tapportiti O14/	
 □ La résistance de terre est trop élevée vis-à-vis de la sensibilité du différentiel utilisé. □ Absence de réseau général de terre. ØAbsence d'équipotentielle aux tuyaux d'eau/gaz. □ Il y a plusieurs prises de terre séparées. Réaliser l'interconnexion de celles-ci en amont du sectionneur de terre. 	
☐ Des prises munies d'une broche de terre ne sont pas reliées au réseau général de terre aux endroits suivants :	
☑ Certains départs sont dépourvus de repérage aux endroits suivants : Cellad	
\square La valeur d'isolement par rapport à la terre est inférieure au minimum légal aux endroits suivants :	
\square Un départ est alimenté par des fusibles ou disjoncteurs de calibres différents aux endroits suivants :	
 □ Absence d'interrupteur différentiel général de 300 mA max. □ Absence d'interrupteur différentiel à haute sensibilité (30 mA) alors que les gabarits de sécurité ne sont pas suffisants dans la salle de bain (installation avant 1981). □ Le gabarit de sécurité (60 cm) n'est pas respecté dans la salle de bain. □ Certaines boîtes de dérivation sont dépourvues de leur couvercle ou ne sont pas fermées de manière efficace aux endroits suivants : 	
\square Il ne peut être fait usage de sucres/raccords lustre pour les connexions aux endroits suivants :	
La protection contre les contacts directs n'est pas assurée (présence de pièces nues sous tension) aux endroits suivants :	
☐ Le calibre des fusibles ou disjoncteur(s) n'est pas adapté à la section des conducteurs qu'ils protègent aux endroits suivants :	
	RAP/SOCOJEC annexe BT01(fr)/0609-V
	609-V1