

SOCOTEC BELGIUM ASBL

Rapport d'inspection - Installation électrique domestique BT / TBT existante					
N° de rapport: 2.3./15.05.26./02		10 % 15/1	L = 100 U 907 / C	Asso	
Concerne : Contrôle dans le cadre d'une ven	te 🗖 contrôle périodique				
Type d'habitation : ☐ maison ☐ appartement	autres :	2.5	9	0	
Demandeur:Ce. A.T. Collect	Kun de Cos	Repe	the part of	o entro	
Personne sur place : Management	.code EAN de l'installation :	NC			
Adresse de la visite	Cent Regall 13 -	4150	Hora	Prie Si	
Date de visite : 26.05. Date d'émission	n: 26.5. Kéférences	client :	<i>vc</i>	<u>o</u>	
Demandeur: Control of the Control of					
Référentiel procédure SOCOTEC BELGIUM ast	I : CHECK-LIST-INS-E-11				
Description de l'installation visitée :	a movement forth Well white in the	2	and the street	14 - 1	
Tension d'utilisation : 4	Protection générale du branch	nement:	Α		
■3N400 V □3x230V □2x230V □ 1N400V		nombre de circ	uits terminau	x:	
Contrôles par examen visuel, tests et mesure	<u>es</u> :	7	_		
Description		En ordre	Pas en	n.a. ou	
			ordre	dérog.	
Correspondances des schémas à l'installation			X	nec)	
Etat du matériel électrique installé		X	THE STATE OF THE S	v. 5/1)	
Mesures de protection contre les contacts directs			X	1000	
Mesures de protection contre les contacts indirects et fonctionnement des				nkswanie I	
dispositifs à courant différentiel résiduel par leur propre bouton de test			V		
Note : différentiel □ plombé □ non plombable □ à nouveau plombé Boucles de défaut & raccordement adéquat des différentiels		V	1	THOUSAND TO SERVICE STATE OF THE SERVICE STATE OF T	
Continuité des connexions équipotentielles principales, secondaires et de la		- X			
continuité du conducteur de protection jusqu'aux appareils		rate married	~		
Matériel électrique fixe ou à poste fixe		V		physic.	
Matériel électrique mobile branché au moment du contrôle		960 10 00 00 00 00 00	No. 100 and	X	
Les sections des circuits répondent à l'A.M. du 27/7/1981 & dérogations		X	80 W KK 100		
Résistance d'isolement générale par rapport à la terre			N		
Résistance de dispersion de la prise de terre : F. A.S Par e Su RAG			~	TIGE	
Identification des appareils de mesure : reprise dans le dossier équipement individuel de l'agent SOCOTEC BELGIUM asbl					
Manquements / Notes :	kaulting i er i her develit et i bei	come de partir de			
VOIR HUUC	.xe.				
Conclusion:					
dans le délai prescrit par la réglementation en vigueur.					
L'installation électrique n'est pas conforme aux prescriptions du R.G.I.E. Une visite complémentaire est à					
exécuter par le même organisme après mise en conformité 📈 au terme de 18 mois après signature de l'acte de					
vente.					
Les résultats du contrôle ne permettent pas d'émettre de conclusion. Un examen complémentaire est à exécuter par le même organisme en vue de compléter le dossier.					
Nom et visa de l'inspecteur : Nom et visa du demandeur p			pour réception	effectuer RAP/SOCOIEC	
Pour SOCOTEC BELGIUM ASBL,				3/6	



SOCOTEC BELGIUM ASBL

ANNEXE(S) AU PV DE CONTROLE D'UNE INSTALLATION ELECTRIQUE À BASSE TENSION Rapport N: 1505 23/150526/02	
La résistance de terre est trop élevée vis-à-vis de la sensibilité du différentiel utilisé. ☐ Absence de réseau général de terre. ☐ Absence d'équipotentielle aux tuyaux d'eau/gaz. ☐ Il y a plusieurs prises de terre séparées. Réaliser l'interconnexion de celles-ci en amont du sectionneur de terre. ☐ Des prises munies d'une broche de terre ne sont pas reliées au réseau général de terre aux endroits suivants: ☐ ARTOUT	
Certains départs sont dépourvus de repérage aux endroits suivants : collof,	
La valeur d'isolement par rapport à la terre est inférieure au minimum légal aux endroits suivants : PAS mesurable Un départ est alimenté par des fusibles ou disjoncteurs de calibres différents aux endroits suivants :	
 ☐ Absence d'interrupteur différentiel général de 300 mA max. ☐ Absence d'interrupteur différentiel à haute sensibilité (30 mA) alors que les gabarits de sécurité ne sont pas suffisants dans la salle de bain (installation avant 1981). ☐ Le gabarit de sécurité (60 cm) n'est pas respecté dans la salle de bain. ☐ Certaines boîtes de dérivation sont dépourvues de leur couvercle ou ne sont pas fermées de manière efficace aux endroits suivants : 	
□ Il ne peut être fait usage de sucres/raccords lustre pour les connexions aux endroits suivants : La protection contre les contacts directs n'est pas assurée (présence de pièces nues sous tension) aux endroits suivants : Cable & NU (Cur`SiNk)+ LAMP = S.D.B	5
Le calibre des fusibles ou disjoncteur(s) n'est pas adapté à la section des conducteurs qu'ils protègent aux endroits suivants :	
Le type de câble d'alimentation n'est pas autorisé aux endroits suivants: Al Sur des forise de Conerants pour principes Ce broche de Terre, il est interdit de bronche, Les efforsi le de closse T, & il pi y a Que cone prise avec Terre claus l'appear le shont. &	RAP/SOCOTEC-annexe BT01(fr)/0609-V1
	-V1