





0471/580.708

PEB - Contrôle Electrique

www.certigreen.be

SOCOTEC BELGIUM ASBL

Nr 4600

Rapport d'inspection - Installation électrique domestic	que BT / TE	BT existan	te
N° de rapport :			
Concerne : Contrôle dans le cadre d'une vente — contrôle périodique			
Type d'habitation :			
Type d'habitation : ☑ maison ☐ appartement ☐ autres :			
Personne sur place :code EAN de l'installation :	VC ,	2	
Personne sur place :	lean S	Hai	hep
Date de visite: Affact. W. Date d'émission: Affact. Références de	lient :	<i>a</i>	
Référentiel réglementaire : RGIE art. 271 276 bis et dérogations 271 1	ois 🛘 278		
Référentiel procédure SOCOTEC BELGIUM asbl : CHECK-LIST-INS-É-11			
Description de l'installation visitée :	20		
Tension d'utilisation : Protection générale du branche			101
3N400 V □3x230V □2x230V □ 1N400V Nombre de tableaux : ∠ n	ombre de circ	uits terminau	x: 17 free
Contrôles par examen visuel, tests et mesures :	T I		
Description	En ordre	Pas en	n.a. ou
		ordre	dérog.
Correspondances des schémas à l'installation		X	
Etat du matériel électrique installé		X	
Mesures de protection contre les contacts directs		X	
Mesures de protection contre les contacts indirects et fonctionnement des	1 1	1	
dispositifs à courant différentiel résiduel par leur propre bouton de test Note : différentiel □ plombé □ non plombable □ à nouveau plombé	×		
Boucles de défaut & raccordement adéquat des différentiels	1		
Continuité des connexions équipotentielles principales, secondaires et de la	X		
continuité du conducteur de protection jusqu'aux appareils	V		
Matériel électrique fixe ou à poste fixe		V	
Matériel électrique mobile branché au moment du contrôle			/
Les sections des circuits répondent à l'A.M. du 27/7/1981 & dérogations	X		
Résistance d'isolement générale par rapport à la terre :	-		
Résistance de dispersion de la prise de terre :Ω Λ/Τ	12		
Identification des appareils de mesure : reprise dans le dossier équipement indivi	duel de l'agent	SOCOTEC E	BELGIUM asbl.
Manquements / Notes :	aac. ac , ago,		
Voil AUNEXE			

			A + 5 + 4 + 5 + 5 + 5

			213.53.52.5
Conclusion:			
☐ L'installation électrique est conforme aux prescriptions du R.G.L.E. Le prechain	contrôle pério	odique est à d	effectuer 🖁
dans le délai prescrit par la réglementation en vigueur.			P/S
💢 L'installation électrique n'est pas conforme aux prescriptions du R.G.I.E. Une visite complémentaire est à			
exécuter par le même organisme après mise en conformité prau terme de 18	mois après si	gnature de l'a	acte de
vente.			Tri O
Les résultats du contrôle ne permettent pas d'émettre de conclusion. Un exampar le même organisme en vue de complèter le dossier.	ion compleme	miane est a c	xocate
Authority Code Code Code Code Code Code Code Code	du demandeur	nour récontion	. 273
Pour SOCOTEC BELGIUM ASBL,	au acmanaeur	pour reception	effectuer RAP/SOCOTEC-E273(fr)/021.
The second secon			/02:
			1 2

8





PEB - Contrôle Electrique

SOCOTEC BELGIUM ASBL

www.certigreen.be ANNEXE(S) AU PV DE CONTROLE D'UNE INSTALLATION ELECTRIQUE À BASSE TENSION

Rapport N: 0458 23/16 03 17/04
 □ La résistance de terre est trop élevée vis-à-vis de la sensibilité du différentiel utilisé. □ Absence de réseau général de terre. □Absence d'équipotentielle aux tuyaux d'eau/gaz. □ Il y a plusieurs prises de terre séparées. Réaliser l'interconnexion de celles-ci en amont du sectionneur de terre.
☐ Des prises munies d'une broche de terre ne sont pas reliées au réseau général de terre aux endroits suivants :
Certains départs sont dépourvus de repérage aux endroits suivants : Collection Collection
☐ La valeur d'isolement par rapport à la terre est inférieure au minimum légal aux endroits suivants :
☐ Un départ est alimenté par des fusibles ou disjoncteurs de calibres différents aux endroits suivants :
 □ Absence d'interrupteur différentiel général de 300 mA max. □ Absence d'interrupteur différentiel à haute sensibilité (30 mA) alors que les gabarits de sécurité ne sont pas suffisants dans la salle de bain (installation avant 1981). □ Le gabarit de sécurité (60 cm) n'est pas respecté dans la salle de bain. □ Certaines boîtes de dérivation sont dépourvues de leur couvercle ou ne sont pas fermées de manière efficace aux endroits suivants :
☐ Il ne peut être fait usage de sucres/raccords lustre pour les connexions aux endroits suivants :
La protection contre les contacts directs n'est pas assurée (présence de pièces nues sous tension) aux endroits suivants : Le calibre des fusibles ou disjoncteur(s) n'est pas adapté à la section des conducteurs qu'ils protègent aux endroits suivants :
Le type de câble d'alimentation n'est pas autorisé aux endroits suivants: **Allere de place lechi que de l'installable **Anstallable au la Courre pas tes minerals processes de l'installable **Allere de place de place de place de l'installable **Allere de place de place de l'installable