

CIB

Contrôle Industriel Belge a.s.b.l. Organisme de contrôle agréé Service externe pour les contrôles techniques sur le lieu de travail



Vilvoorde: 277 Mechelsesteenweg - 1800 Vilvoorde

RAP/CIB-E273/0311-Rev.07

N٥	3	49	73
		R	app

Hainaut : 18B Rue des Pierres - 7020 Maisières Liège : 61/63 – Rue Grand-Vinâve – 4101 Jemeppe-Sur-Me CONFIDENTIEL cibic@skynet.be T.V.A. BE 0406.671.312

Rapport d'inspection - Installation électrique domesti	que BT /	TBT exis	tante
N° de rapport : 20/1905/15/05			
Concerne: Contrôle dans le cadre d'une vente ☐ contrôle periodique Type d'habitation: Comaison ☐ appartement ☐ autres: Demandeur: Contrôle dans le cadre d'une vente ☐ contrôle periodique Type d'habitation: Contrôle dans le cadre d'une vente ☐ contrôle periodique Type d'habitation: Contrôle dans le cadre d'une vente ☐ contrôle periodique Type d'habitation: Contrôle dans le cadre d'une vente ☐ contrôle periodique Type d'habitation: Contrôle dans le cadre d'une vente ☐ contrôle periodique Type d'habitation: Contrôle dans le cadre d'une vente ☐ contrôle periodique	100 Ser	oing-	
Personne sur place: M. Chemical Code EAN de l'installation Adresse de la visite: Mart de Warllet 29 6	:		
Adresse de la visite: naget de Waillet 19 6	900 10	onche.	
Date de visite : 15/05/14 Date d'émission : 15/05/14 Référence	es client : .		
Date de visite : Date d'emission :	71 bis 🛈 27	8	
Référentiel réglementaire : RGIE art. 271 🛕 276 bis et dérogations 💆 278 Référentiel procédure CIB-asbl : PRO-INS-E-11			
Description de l'installation visitée : Tension d'utilisation : □ Protection générale du branchem	nent : 15	Δ	
3N400 V □3x230V □2x230V □ 1N400V Nombre de tabléaux : // no	ombre de circ	cuits termin	aux : 13
Contrôles par examen visuel, tests et mesures :	Tr. ordro	Pas en	n.a. ou
Description	En ordre	ordre	dérog.
Correspondances des schémas à l'installation		X	
Etat du matériel électrique installé		1	
Mesures de protection contre les contacts directs Mesures de protection contre les contacts indirects et fonctionnement des	-		
l'annuitée à courant différentiel residiel par leur propre bouton de test	Ø		The state of the state of
Note: différentiel 🗆 plombé 🚨 non plombable 🚨 a flouveau plombé	4		160
Boucles de défaut & raccordement adéquat des différentiels Continuité des connexions équipotentielles principales, secondaires et de la		×	
continuité du conducteur de protection jusqu'aux appareils		X	
Matérial électrique fixe ou à poste fixe			×
Matériel électrique mobile branché au moment du contrôle Les sections des circuits répondent à l'A.M. du 27/7/1981 & dérogations	X		
Décistance d'isolement générale par rapport à la terre :	X		
Pásistance de dispersion de la prise de terre :	×		N.D.
<u>Identification des appareils de mesure</u> : reprise dans le dossier équipeme <u>Manquements / Notes</u> : In hartians loir appare			
Ar		- an Otom	ible
Note: - En l'Obserce de silema mina jour	, LL MIC	Ally	
de déterminer les terroits et obse	utrmose	ae a	ixents
Conclusion:			
☐ L'installation électrique est conforme aux prescriptions du R.G.I.E. Le proch dans le délai prescrit par la réglementation en vigueur.			
L'installation électrique n'est pas conforme aux prescriptions du R.G.I.E. Ur par le même organisme après mise en conformité var au terme de 18 mois a	nes signatui	e de l'acce (ac venter .
□ Les résultats du contrôle ne permettent pas d'émettre de conclusion. Un e par le même organisme en vue de compléter le dossier.	xamen comp	lémentaire	est à exécuter
Nom et visa de l'inspecteur : Nom et visa du demander Pour CIB,	ur pour récepti	ion:	

ontrôle Industriel Belge a.s.b.l.

Organism	ne de contrôle agréé - Service externe pour les contrôles technique	s sur le l	ieu de tra	vail		
Vilvoorde	e : 277 Mechelsesteenweg – 1800 Vilvoorde					
Hainaut	: 18B Rue des Pierres - 7020 Maisières					
Liège	: 61/63 - Rue Grand-Vinâve - 4101 Jemeppe-5		- 3102			11

	Liège	: 61/	63 -	Rue
TR	TVA	BE 0406	671	312

cibic@skynet.be

vante de waillet 29 6900 Naule-ANNEXE(S) AU PV DE CONTROLE D'UNE INSTALLATION ELECTRIQUE À BASSE TENSION 20140515105 Rapport N: ☐ La résistance de terre est trop élevée vis-à-vis de la sensibilité du différentiel utilisé. ☐ Absence de réseau général de terre. ☐ Absence d'équipotentielle aux tuyaux d'eau/gaz. ☐ Il y a plusieurs prises de terre séparées. Réaliser l'interconnexion de celles-ci en amont du sectionneur de terre. Des prises munies d'une broche de terre ne sont pas reliées au réseau général de terre aux endroits suivants: 3000 ☐ Certains départs sont dépourvus de repérage aux endroits suivants: Replacer la caches (Priser et isten) exthall REZ] \square La valeur d'isolement par rapport à la terre est inférieure au minimum légal aux endroits suivants: ☐ Un départ est alimenté par des fusibles ou disjoncteurs de calibres différents aux endroits Absence de ancuit séponés pour 17-0'-L, SL etc-☐ Absence d'interrupteur différentiel général de 300 mA max. ☐ Absence d'interrupteur différentiel à haute sensibilité (30 mA) alors que les gabarits de sécurité ne sont pas suffisants dans la salle de bain (installation avant 1981). Le gabarit de sécurité (60 cm) n'est pas respecté dans la salle de bain. Certaines boîtes de dérivation sont dépourvues de leur couvercle ou ne sont pas fermées de Solon, caves, manière efficace aux endroits suivants: Il ne peut être fait usage de sucres/raccords lustre pour les connexions aux endroits suivants: caue-La protection contre les contacts directs n'est pas assurée (présence de pièces nues sous tension) aux endroits suivants: prine cares & (cuisimetalorbre,), TGBT, ☐ Le calibre des fusibles ou disjoncteur(s) n'est pas adapté à la section des conducteurs qu'ils protègent aux endroits suivants: & person le mude de pose; cobles cares ☐ Le type de câble d'alimentation n'est pas autorisé aux endroits suivants : Absence de schema unifilaire et de position mis as hois boite de dérivation interdéte (EZ solle de oinage auge malie monto en serve

DBD 55-5 15 105/2014

consession bain a

Definer le matériel élatique? chombres, coure, eta-