
LP1
ATR机械手
对准器 AL
上装载锁槽1
上装载锁槽2
VTR机械手
旋转腔 CH2
旋转腔 CH3
下装载锁槽1
下装载锁槽2
真空辅助库 VS
4×1 | P1[1:2]/D1/D2
0
50
100
150
200
250
300
时间 / s
ATR取片
ATR放片
带片移动
承片等待
AL对准
LL抽气
LL真空等待
LL放气
大气侧等待
VTR取放
腔室加工
腔内等待
腔室旋转
空载移动/复位