
1
P1
P1
装入P1
前侧
2
P1
P1
自转
空出访问侧
3
P1
P1
P2
P2
装入P2
四槽满片
4
P1
P1
P2
P2
并行加工
四空间占用
5
P1
P1
卸出P2
后入先出
6
自转/卸出P1
周期完成