

1
2
3
P1
P1
P1
P1
P1
P1
P2
P2
装入P1
前侧
旋转
空出访问侧
装入P2
四槽满片
6
5
4
P1
P1
P1
P1
P1
P1
P2
P2
旋转/卸出P1
周期完成
卸出P2
后入先出
并行生产
四空间占用