
1
P1
P1
2
P1
P1
3
P1
P1
P2
P2
4
P1
P1
P2
P2
5
P1
P1
6
装入P1
前侧
自转
空出访问侧
装入P2
四槽满片
并行加工
四空间占用
卸出P2
后入先出
自转/卸出P1
周期完成