
# Lý thuyết Điều khiển tự động 1

Thiết kế bộ điều khiển phản hồi trạng thái



ThS. Đỗ Tú Anh

Bộ môn Điều khiển tự động Khoa Điện, Trường ĐHBK HN

# Điều khiển phản hồi trạng thái

Xét hệ thống liên tục tuyến tính một tín hiệu vào được mô tả bởi

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}u \tag{1}$$

Giả thiết tất cả các biến trạng thái đều đo được. Chọn luật điều khiển phản hồi trạng thái sau


$$u = -\mathbf{K}\mathbf{x}$$

Khi đó mô hình trạng thái của hệ kín là:

$$\dot{\mathbf{x}}(t) = (\mathbf{A} - \mathbf{B}\mathbf{K})\mathbf{x}(t)$$

#### Bài toán thiết kế

Tìm ma trận phản hồi trạng thái K của bộ điều khiển sao cho hệ kín có được chất lượng như mong muốn



# Điều khiển phản hồi trạng thái (tiếp)

#### Nguyên lý đặt điểm cực

Là phương pháp xác định ma trận **K** sao cho hệ kín có các điểm cực mong muốn

#### Điều kiện cần và đủ

Hệ (1) là điều khiển được hoàn toàn

#### Phương pháp sử dụng mô hình dạng chuẩn điều khiến

• Đưa mô hình trạng thái của hệ thống về dạng chuẩn điều khiển Định nghĩa ma trận chuyển đổi **T** như sau

$$\mathbf{T} = \mathbf{MW}$$
 (2) 
$$\mathbf{W} = \begin{bmatrix} a_1 & a_2 & \dots & a_{n-1} & 1 \\ a_2 & a_3 & \dots & 1 & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_1 & 1 & \dots & 0 & 0 \\ 1 & 0 & \dots & 0 & 0 \end{bmatrix}$$
Ma trận điều khiển được

# Nguyên lý đặt điểm cực

#### Phương pháp sử dụng mô hình dạng chuẩn điều khiển (tiếp)

trong đó các  $a_i$  là các hệ số của đa thức đặc tính

$$|s\mathbf{I} - \mathbf{A}| = s^n + a_{n-1}s^{n-1} + \dots + a_1s + a_0$$

Sử dụng phép đổi biến

$$\mathbf{x} = \mathbf{T}\hat{\mathbf{x}}$$

Do hệ điều khiển được nên tồn tại T-1, ta có

$$\dot{\hat{\mathbf{x}}} = \mathbf{T}^{-1} \mathbf{A} \mathbf{T} \hat{\mathbf{x}} + \mathbf{T}^{-1} \mathbf{B} u \tag{3}$$

trong đó

$$\mathbf{T}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{T} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \\ -a_{i_0} - a_{i_1} & -a_{i_2} & \cdots & -a_{n-1} \end{bmatrix} \qquad \mathbf{T}^{-1}\mathbf{B} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

 $\qquad \qquad \Box \rangle$ 

Mô hình (2) là mô hình trạng thái dạng chuẩn điều khiển

#### Phương pháp sử dụng mô hình dạng chuẩn điều khiển (tiếp)

• Chọn các điểm cực mong muốn của hệ thống là  $\mu_1, \mu_2, \ldots, \mu_n$ . Khi đó phương trình đặc tính mong muốn sẽ là

$$(s - \mu_1)(s - \mu_2) \dots (s - \mu_n) = s^n + \alpha_{n-1} s^{n-1} + \dots + \alpha_1 s + \alpha_0$$
 (4)

Ta hãy viết

$$\hat{\mathbf{K}} = \mathbf{KT} = \begin{bmatrix} \hat{k}_0 & \hat{k}_1 & \dots & \hat{k}_{n-1} \end{bmatrix}$$

Khi  $u = -\hat{\mathbf{K}}\hat{\mathbf{x}} = -\mathbf{K}\mathbf{T}\hat{\mathbf{x}}$  được sử dụng để điều khiển hệ (3), hệ trở thành

$$\dot{\hat{\mathbf{x}}} = \mathbf{T}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{T}\hat{\mathbf{x}} - \mathbf{T}^{-1}\mathbf{B}\mathbf{K}\mathbf{T}\hat{\mathbf{x}}$$

với phương trình đặc tính

$$\left| \mathbf{s} \mathbf{I} - \mathbf{T}^{-1} \mathbf{A} \mathbf{T} + \mathbf{T}^{-1} \mathbf{B} \mathbf{K} \mathbf{T} \right| = 0$$

$$|s\mathbf{I} - \mathbf{T}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{T} + \mathbf{T}^{-1}\mathbf{B}\mathbf{K}\mathbf{T}|$$

$$= \begin{bmatrix} s & -1 & \dots & 0 \\ 0 & s & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{0} + \hat{k}_{0} & a_{1} + \hat{k}_{1} & \dots & s + a_{n-1} + \hat{k}_{n-1} \end{bmatrix}$$

$$= s^{n} + (a_{n-1} + \hat{k}_{n-1})s^{n-1} + \dots + (a_{1} + \hat{k}_{1})s + (a_{0} + \hat{k}_{0})$$
(5)

Phương trình (5) phải tương đương với phương trình đặc tính mong muốn (4),

tức là

$$a_{n-1} + k_{n-1} = \alpha_{n-1},$$
 $a_{n-2} + \hat{k}_{n-2} = \alpha_{n-2}$ 
 $\vdots$ 
 $a_0 + \hat{k}_0 = \alpha_0$ 

Vậy

$$\mathbf{K} = \hat{\mathbf{K}} \mathbf{T}^{-1} = \begin{bmatrix} \hat{k}_0 & \hat{k}_1 & \dots & \hat{k}_{n-1} \end{bmatrix} \mathbf{T}^{-1}$$
$$= \begin{bmatrix} \alpha_0 - a_0 & \alpha_1 - a_1 & \dots & \alpha_{n-1} - a_{n-1} \end{bmatrix} \mathbf{T}^{-1}$$

(6)

### Phương pháp sử dụng mô hình dạng chuẩn điều khiển-Các bước thiết kế

- Bước 1 Kiểm tra tính điều khiển được của hệ thống. Nếu hệ đk được thì thực hiện tiếp các bước sau đây
- Bước 2 Xác định các hệ số  $a_i$  từ đa thức đặc tính của hệ

$$|s\mathbf{I} - \mathbf{A}| = s^n + a_{n-1}s^{n-1} + \dots + a_1s + a_0$$

- Bước 3 Xác định ma trận chuyển đổi **T** để chuyển mô hình hệ thống sang mô hình dạng chuẩn điều khiển theo (2)
- Bước 4 Từ các điểm cực mong muốn, viết phương trình đặc tính mong muốn của hệ

$$(s - \mu_1)(s - \mu_2) \dots (s - \mu_n) = s^n + \alpha_{n-1}s^{n-1} + \dots + \alpha_1s + \alpha_0$$
  
và xác định các hệ số  $\alpha_i$ 

Bước 5 Ma trận phản hồi trạng thái cần tìm K được xác định từ (6), tức là

$$\mathbf{K} = \begin{bmatrix} \alpha_0 - a_0 & \alpha_1 - a_1 & \dots & \alpha_{n-1} - a_{n-1} \end{bmatrix} \mathbf{T}^{-1}$$

#### Phương pháp Ackermann

Ma trận phản hồi trạng thái K được xác định như sau

$$\mathbf{K} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{B} & | \mathbf{A}\mathbf{B} & | \cdots & | \mathbf{A}^{n-1}\mathbf{B} \end{bmatrix}^{-1} \phi(\mathbf{A})$$
trong đó
$$\phi(\mathbf{A}) = \mathbf{A}^n + \alpha_{n-1}\mathbf{A}^{n-1} + \cdots + \alpha_1\mathbf{A} + \alpha_0$$

với  $\alpha_i$  là các hệ số của đa thức đặc tính mong muốn (4) được xác định từ các điểm cực mong muốn của hệ  $s = \mu_1, s = \mu_2, \dots, s = \mu_n$ .

## Quỹ đạo trạng thái



$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}u$$

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -1 & -5 & -6 \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Hãy tìm ma trận phản hồi trạng thái K sao cho hệ kín có được các điểm cực mong muốn là  $s = -2 \pm j4$  và s = -10.