緊急安全情報

平成 30 年 4 月 4 日

非血縁者間骨髄採取認定施設 採 取 責 任 医 師 各 位

公益財団法人 日本骨髄バンク ドナー安全委員会

<u>骨髄採取後、点滴台に設置されたコレクションコンテナーが落下、骨髄液の一部が流出した事例について(ご報告)</u>

このたび、骨髄採取後、濾過のためコレクションコンテナーの上部にあるハンガーを使用 し点滴台に設置後にコレクションコンテナーが落下、骨髄液の一部が流出した事例が報告さ れました。

本委員会としては、今後、同様事例が発生する可能性があることから、当該事実を各採取施設に対し情報提供し、注意喚起を促すこととしました。

<経過> (採取施設からの報告書より抜粋)

9:00 手術室入室 9:25 骨髄採取開始 11:45 骨髄採取終了

コレクションコンテナー内総量 : 1415ml

骨髄液量 : 1200ml

ヘパリン : 15000 単位(15ml)

生理食塩水 : 200ml

11:47 骨髄液をフィルターに通すため、コレクションコンテナーのキャップを閉め、添付文書に従い点滴台に留置し、クランプを開放する作業に遷る際、点滴台からコレクションコンテナーが落下。(作業者はクレンメの方を見ていた)落下の衝撃でキャップが開き、骨髄液が流出。至急、キャップを閉めたが473mlの骨髄液が床に流出した。残る(清潔な)骨髄液はフィルターにかけて量、細胞数を測定し2バックへ分注した。

骨髄液量 : 953 g 942 ml、

細胞数 : 1.459× 108/Kg(患者体重)

<対策>

対策等につきましては、当該施設からの検証結果も踏まえ、あらためてご通知いたします。

公益財団法人 日本骨髄バンク

ドナー安全委員会 担当:折原

TEL: 03-5280-2200

以上