2013年10月8日

非血縁者間骨髄移植·採取認定施設 移植認定診療科 連絡責任医師 各位

> (公財) 日本骨髄バンク 医療委員会

血液成分分離装置用回路BMPセットから骨髄液が漏出した 事例について(最終報)

過日(2013年8月23日付)ご報告しました血液成分分離装置用回路BMPセットから骨髄液 が漏出した事例に関して、テルモBCT株式会社から「同ロットの製品の不具合が判明し、 自主回収を実施した」との報告がありましたので、情報提供いたします。

詳細については、別添1「血液成分分離装置用血液回路(コーブ スペクトラ用)の自 主回収のお知らせ」をご参照ください。

なお、該当ロット番号(下記参照)製品の納品先(病院)には、すでにテルモBCT株式会社の担当者からご連絡済みとのことですが、改めてご確認くださいますようお願いいたします。

【メーカー自主回収 製品情報】

・製品名:血液成分分離装置用血液回路(コーブ スペクトラ用)

型式:BMPセット

カタログ番号:70630

· 当該ロット番号: 10T15261、10T15296、05U15258、09U15271

(当法人ホームページの「医師の方へ」の「患者主治医の方へ」の「医師宛通知文」 でもご確認いただけます。)