

HƯỚNG DẪN NHANH

Dành cho: KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG (QC)

Lập phiếu kiểm và ghi nhận lỗi

Lập phiếu kiểm tra

1. Vào Chất Lượng → Kiểm Tra QC, nhấn Mới.
2. Chọn Loại Kiểm Tra: QC inline (trên chuyền), endline (cuối chuyền), final (kiểm cuối), AQL, kiểm vải, kiểm phụ liệu.
3. Chọn lệnh sản xuất/chuyên, người kiểm tra, mức AQL (nếu áp dụng).
4. Nhập Số Lượng Kiểm và Số Lượng Đạt. Hệ thống tự tính Số Không Đạt và Tỷ Lệ Đạt (%).

💡 Số lượng đạt không được lớn hơn số lượng kiểm — hệ thống sẽ báo lỗi nếu nhập sai.

Ghi nhận chi tiết lỗi

5. Ở tab chi tiết lỗi, thêm từng loại lỗi và số lượng.
6. Mức độ lỗi (nhẹ / nặng / nghiêm trọng) lấy theo danh mục Loại Lỗi. Hệ thống tổng hợp số lỗi theo từng mức.
7. Cập nhật Kết Quả (Đạt / Không Đạt / Chờ xử lý) và ghi biện pháp khắc phục nếu cần.

Hoàn tất phiếu

- Bắt đầu → Đang Kiểm → Hoàn Thành theo đúng tiến trình.
- Chỉ phiếu ở trạng thái Đang Kiểm mới chuyển được sang Hoàn Thành; phiếu đã hoàn thành không hủy được.
- In phiếu kiểm QC để lưu hồ sơ hoặc gửi khách khi cần.

💡 Báo cáo lỗi (Báo Cáo → Phân Tích Lỗi) chỉ tổng hợp các phiếu đã hoàn thành, giúp theo dõi xu hướng lỗi theo chuyền/ngày.