MOONPO VINA	PHIẾU BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA BẢO DƯỠNG MÁY MÓC THIẾT BỊ ĐỊNH KỲ 16 Tháng 07 Năm 2026	Người bảo dưỡng	Kiểm tra	Phê duyệt
		Tí		

Tên thiết bị: Máy dập nhiệt
Mã quản lý: PTE..0.1148...
Bảo dưỡng định kỳ (*):....X.....

STT	HẠNG MỤC KIỂM TRA	NỘI DUNG KIỂM TRA BẢO DƯỠNG	PHƯƠNG PHÁP	TIÊU CHUẨN KIỂM TRA	Dạng bảo dưỡng	ĐÁNH GIÁ SAU BẢO DƯỠNG	PHƯƠNG ÁN SỬA CHỮA	THỰC TẾ	GHI CHÚ
1	5S máy	Vệ sinh máy	Làm sạch các vị trí bị bám bẩn	Sạch sẽ	O	√			
2	Hoạt động máy	Kiểm tra phát hiện bất thường	Vận hành thử xem có âm thanh lạ không, vận hành trơn chu không?	Xilanh lên xuống nhẹ nhàng	O	√			
3	Óc vít/ ốc lục giác các đầu kết nối dây điện	Độ chặt	Dùng tôvít/ lục giác để kiểm tra	Chặt	X	√			
4	Nút bấm	Đàn hồi Kết nối	Ấn tay, dùng đồng hồ đo kết nối	Đàn hồi tốt, tiếp điểm tiếp xúc tốt	O	√			
5	Dây dẫn điện	Bề mặt, kết nối, sắp xếp	Ngoại quan, dùng đồng hồ đo kết nối	Kết nối tốt, gọn gàng	O	√			
6	Phích kết nối	Độ chặt	Kết nối với ổ điện	Chắc chắn	O	√			
7	Hộp điều khiển	Chắc chắn, hoạt động ổn định	Điều khiển thử	Điều khiển đúng yêu cầu setup	O	√			
8	Van điện từ	Trạng thái hoạt động	Điều khiển thử	Hoạt động ổn định	X	√			
9	Aptomat	Tiếp điểm	Dùng tôvít kiểm tra ốc vít Dùng đồng hồ kiểm tra tiếp điểm	Tiếp điểm chắc chắn, dẫn điện tốt. Đóng ngắt ổn định.	X	√			
10	Rơ le	Tiếp điểm	Dùng tôvít kiểm tra ốc vít Dùng đồng hồ kiểm tra tiếp điểm	Tiếp điểm chắc chắn, dẫn điện tốt. Đóng ngắt ổn định.	X	√			
11	Heater ra nhiệt	Ra nhiệt tốt	Kiểm tra dây dẫn Điện trở Heater	Điện trở Heater 350± 50Ω	O	√			
12	Cảm biến nhiệt	Dây dẫn, đầu cảm biến	Thử đầu cảm biến với nguồn nhiệt độ máy hàn thiếc.	Cảm biến được nhiệt độ	X	√			
13	Đồng hồ điều khiển nhiệt độ	Chắc chắn, hoạt động ổn định	Điều khiển thử	Điều khiển đúng yêu cầu setup	X	√			

Chú thích: V: Đạt
X: Không đạt (Ghi rõ lỗi và phương án sửa chữa)

* Có 3 dạng bảo dưỡng định kỳ :
- 3 tháng (O)
- 6 tháng (X) Sẽ bao gồm cả dạng bảo dưỡng (O).
- 1 năm (Δ) Sẽ bao gồm cả dạng bảo dưỡng (O) và (X).