

9:23 AM

@adai


您好，目前我们已经确定了方案，并且新订了7个。
但我想请教一下关于2个不良品的处理方式。第一个：
因为厚度不合适（有什么补救办法吗？）。第二个：
因为还没有碳膜按钮的出气孔（有什么补救办法吗？）。



adai


第一个直接报废，第二个在按键下面洗下避位

9:52 AM



💖💖 SPChen 💖💖

那么下次你送新7个来，
麻烦你把旧的带回去处理一下



adai

好的

津普\$光科电子钢网治具群 (16)



adai

好的

电路板上方有一块压住元件的压板，以便更好地过炉焊接，参考样板如下。



adai

"Daniel 冯辉煌 VN-MPVN PIE: 实际电路板的右上角已经掰掉了，请注意尺寸按照图纸，而元件高度则按照实际电路板"

右上角的板边在实际过炉中没有了，对吧

不是的，因为在测试电路板功能时需要插连接线，所以才掰开的。实际上在过炉过程中电路板还是完整的，只是在过炉完成并开始进行电路板功能测试后才掰开的。



adai

好的

@adai 那我们就把这块电路板和刚才需要维修的那套治具一起寄到贵公司吧。



----- New messages are below -----



adai

可以

10:23 AM

@adai 早上好，我现在有另一个型号 GX-1 的采购订单，预计做 8 个，附件是相关文档和图片，请您一起讨论并协助我们加工。我们会将样板电路板寄送给贵公司。



260807-5100096330
-00.zip
3.0M



WeChat for Windows



adai

好的

实际电路板的右上角已经掰掉了，请注意尺寸按照图纸，而元件高度则按照实际电路板



adai

好的

电路板上方有一块压住元件的压板，以便更好地过炉焊接，参考样板如下。

