Réunion d’analyse de l’écart électrique

Pièce du dossier de recette - aucune transaction ou validation réelle

IDENTIFICATION

CR04 / date métier simulée : 12/11/2026 17:00. Projet RECETTE-MANUELLE-LUMI12-2026. Ce document est entièrement fictif.

Constat

Le rapport ESS-R01 révèle environ 45 mA à 13,2 V, au-dessus de 25 mA. Les résistances de 470 Ω de la révision A sont trop faibles.

Cause technique

Le calcul de courant a été sous-estimé. L’outil A ne vérifie que les deux indicateurs visuels et omet le seuil de courant. C’est un défaut intentionnel du scénario.

Décision

Non-conformité, retour en fabrication. Appliquer DM01 : résistances 1 kΩ, logiciel B avec seuil 25 mA, contre-essais des deux prototypes.

Traçabilité

La correction de valeur ne change pas les empreintes du PCB. Les cartes sont retouchées ; aucune nouvelle fabrication de cartes n’est simulée.

FICTIF - FORMATION - SANS VALIDITE INDUSTRIELLE