


完整控制流程 C：拒绝、超时、退出与恢复

三条分支分别处理协议拒绝、动作链路异常和服务切换；当前版缺少板端断联 watchdog，通信丢失不会自动保证 LED 全灭。



本页描述现有软件处理边界：网络超时不等于硬件复位；UART DONE 不等于控制器反馈；CLEAR 不等于机械臂急停。

机械臂目标闭环 (DESIGN_ONLY)：任务 → 全局新观测 → 需要时腕部近拍复核 → 检查目标版本/有效期 → 有界命令 → 控制器真实到位/故障反馈 → 抓取、放置后视觉复核 → 才计任务完成；控制器协议、停止语义与整任务实验仍待确定。