

	ANÁLISIS DE RESULTADOS DE INFORME DE RIESGO INCENDIO	Código:	INS 1.1
		Fecha:	Junio 2023
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Junio 2028
		Página:	Página 1 de 3

**ANÁLISIS DE RESULTADOS DE INFORME DE RIESGO
INCENDIO REALIZADO POR CUERPO DE BOMBEROS DE
PERALILLO A CESFAM DR. ORLANDO LEYTON A.**

Unidad de Calidad y Seguridad de Usuario, CESFAM Dr.

Orlando Leyton A. Peralillo

Elaborado por: Paulo Burgos P	Revisado por: Janette Caris P	Aprobado por: Dr. Cristian Cárdenas E
Cargo: Responsable institucional del plan de prevención de incendios.	Cargo: Presidenta Comité Paritario	Cargo: Director CESFAM Peralillo.
Fecha: 30-05-2023	Fecha: 31-05-2023	Fecha: 31-05-2023
Firma:  Paulo Burgos Paredes Rut: 17.715.708-2 Tens Urgencia 	Firma:  Janette Caris Pino Rut: 16.828.755-0  TENS	Firma: 

	ANÁLISIS DE RESULTADOS DE INFORME DE RIESGO INCENDIO	Código:	INS 1.1
		Fecha:	Junio 2023
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Junio 2028
		Página:	Página 2 de 3

I. INTRODUCCIÓN

El siguiente análisis reúne los antecedentes obtenidos desde el informe quinquenal que realizó la Primera Compañía de Cuerpo de Bomberos de Peralillo sobre condiciones de riesgo que presenta CESFAM Dr. Orlando Leyton A. El informe determinó los siguientes puntos a trabajar:

- Redes húmedas que necesitan mantención: Sector pasillo de bodegas y pasillo de laboratorio requiere engrase de mecanismo y cambio de mangueras, sector SOME requiere cambio de pitón.
- Extintores al día pero sin adhesivo que lo indique.

II. DESARROLLO.

Obtenido el informe de bomberos se decide trabajar en el periodo 2023 con la característica INS 1.1, por lo cual en el mes de Mayo de 2023 Encargado de Calidad llama a reunión a representantes de Departamento de Salud, Comité Paritario, Unidad de Calidad y responsable institucional de plan de prevención de incendio a fin de evaluar las condiciones de riesgo detectadas, medidas correctivas a realizar, plazos de ejecución y responsables.

	ANÁLISIS DE RESULTADOS DE INFORME DE RIESGO INCENDIO	Código:	INS 1.1
		Fecha:	Junio 2023
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Junio 2028
		Página:	Página 3 de 3

III. EJECUCIÓN.

Se presenta tablas con las observaciones realizadas, riesgo asociados, medidas correctivas y tiempo de ejecución.

Situación detectada	Riesgo asociado	Medida correctiva	Tiempo de ejecución	Responsable
Falta de engrase de mecanismo en red húmeda sector pasillo bodegas y pasillo laboratorio.	Obstaculización de control incendio.	Reposición de equipo completo de red húmeda	Diciembre de 2024	Departamento de Salud
Mal estado de mangueras en red húmeda sector pasillo bodegas y pasillo laboratorio.	Obstaculización de control incendio.	Reposición de equipo completo de red húmeda	Diciembre de 2024	Departamento de Salud
Mal estado de pitón en red húmeda SOME	Obstaculización de control incendio.	Reposición de equipo completo de red húmeda	Diciembre de 2024	Departamento de Salud
Extintores sin adhesivo que indique fecha de caducidad.	Obstaculización de control incendio.	Documentos de respaldo en caso de supervisión.	Diciembre de 2024	Encargado Servicios Generales