



INFORME CESFAM

PERALILLO, 30 de mayo de 2023

La inspección fue realizada el 17 de mayo del 2023, cuyo resultado es el siguiente:

1. El edificio cuenta con tres redes húmedas las cuales necesitan mantención, se detalla:
 - **Fuera de bodegas de fármacos:** Filtración de agua y engrase de mecanismo.
 - **Pasillo laboratorio:** Filtración de agua y engrase de mecanismo.
 - **SOME:** Cambio de llave (pitón) de la manguera.
2. Los extintores se encuentran con la mantención al día, pero no tienen adhesivo que lo indique.
3. El establecimiento cuenta con dos tipos de extintores, PQS (Polvo químico seco) y C02.
4. El edificio cuenta con instalación de Gas licuado de petróleo (GLP).

COMPAÑÍA PERALILLO

Claudio Cruz Martínez
Capitán Primera Compañía



