

Kristályosodás:

Olyan fázisátalakulás, amelyben folyadék fázis szilárd fázissá alakul át.

Kristályosodás, ötvözetek..

2/38

2

TERMODINAMIKAI ALAPFOGALMAK

- Termodinamikai rendszer: a térnek a vizsgálat számára elkülönített része.
- Alkotó vagy komponens: a rendszert alkotó atom vagy molekula fajták.
- Fázis: a termodinamikai rendszer olyan része, amelynek fizikai és kémiai tulajdonságai minden pontjában azonosak,
 - és amelyet a rendszer többi részétől fázishatár választ el. Az egy fázist tartalmazó rendszer homogén, a több fázist tartalmazó heterogén.
- Állapottényező: a termodinamikai rendszer állapotát meghatározó paraméterek. Hőmérséklet (T), nyomás (p), térfogat (V), koncentráció (C) (többkomponensű rendszer

Kristályosodás, ötvözetek.

TERMODINAMIKAI ALAPFOGALMAK

H: Entalpia (hőtartalom), [H]=J, extenzív mennyiség, zárt rendszer összes energiája a rendszert alkotó összetevők függvényében U: belső energiája, [U]=J, extenzív mennyiség, egy zárt rendszer összes energiája

S: Entrópia, [S]=J/K, extenzív mennyiség, zárt rendszer összes termodinamikai rendezetlenségének mértéke

H=U+pV * V térfogatú test elhelyezéséhez pV munkát kell végeznűnk (ki kell szorítani a környezetet V-ből)

Gibbs-féle szabad energia, vagy szabad entalphia (G):

G = H - TS

Egy reakció spontán végbemenetele valószínű, ha a ΔG<0

Kristályosodás, ötvözetek....

4/38


4

A CSÍRAKÉPZŐDÉS JELLEMZŐI

Magképződés: egy kritikus térfogatban a megfelelő fajtájú atomok elrendeződése olyan, ami jellemző az új fázisra (szerkezet, koncentráció, méret). Ezt egy átmeneti állapot előzi meg, amelyben a szabadenergia nagyobb, mint az új vagy a kezdeti állapotban.

A mag növekedési sebessége:

Magképződés gyakorisága (kristályosodási képesség):






4.4-4-1.

5/38

5


HOMOGÉN MAGKÉPZŐDÉS (PL.: POLIÉDERES KRISTÁLYOSODÁS)




A kristályosodás során az ömledék különböző pontjain jönnek létre eltérő orientációjú kristályosodási középpontok. A kritikus méret (r_{bit}) fölötti szemcsék növekszenek az alattiak pedig feloldódnak.


Kristályosodás, ötvözetek.... 6/38

6




7





RENDEZETLEN DENDRITES KRISTÁLYOSODÁS




A kristályosodási középpontok rendezetlenül, az ömledék különböző helyein jönnek létre. A kristályosodási sebesség vektorális jellege miatt, a kristályosírák tűszerűen növekednek egy kristálytani tengely irányában. A látenshő helyi felszabadulása miatt az elsődleges irányokra merőlegesen is megindul a tűszerű kristályosodás. Az idő előrehaladtával újabb oldalágak keletkeznek, fenyőágra hasonlító szerkezet alakul ki (dendron görögül fa).

Kristályosodás, ötvözetek....

10/38

10

SUGARAS DENDRITES KRISTÁLYOSODÁS




Az intenzív hőelvonás miatt a fémkokilla fala közelében finomszemcsés szerkezet jön létre, amely szemcsék közül azok indulnak növekedésnek amelyek kedvező helyzetűek a hőelvonás szempontjából.

Kristályosodás, ötvözetek....

11

SZFEROLITOS KRISTÁLYOSODÁS

Gömb (sphero), kő (lithos) – Kristályos kőzeteknél figyeltek meg ilyen jellegű kristályosodást, de az öntöttvasak közül a gömbgrafitos öntöttvasra jellemző ez a szerkezet.





Kristályosodás, ötvözetek.

ÖTVÖZETEK

- · Ötvözés célja: olyan meghatározott fizikai, kémiai, mechanikai vagy egyéb tulajdonságok biztosítása, amely egykomponensű anyagokkal nem érhető el
- · Fémes ötvözetek: alkotói (de legalább az egyik)

Kristálvosodás ötvözetek

13/38

13

AZ ALKOTÓELEMEK KAPCSOLATA AZ ÖTVÖZETEKBEN

- Az alkotók oldják egymást → szilárd oldat
- · Az alkotók egymással kémiai reakcióba lépnek → (intermetallikus) vegyületek
- · Az alkotók apró kristályok elegyévé dermednek → eutektikum, eutektoid

Kristályosodás, ötvözetek..

14/38

14

SZILÁRD OLDAT

Szilárd oldat: Olyan ötvözet, amelyben az ötvöző atomok beépülnek az alapfém rácsába, és az így létrejött szerkezet kristályrácsa az oldó anyagéval azonos.

Típusai: szubsztitúciós és intersztíciós szilárd oldat.


Korlátlan szubsztitúciós szilárd oldás feltételei:

- 1. Azonos kristályrács:
- Közel azonos atomátmérő (eltérés max. 14 %);
- 3. Az elektronaffinitási sorban ne álljanak túl messze egymástól, mert akkor ionvegyület jön létre;
- 4. Az oldó (A) és oldott (B) atom vegyértékelektronjainak száma azónos.

Ha a fenti feltételek teljesülnek akkor az eredő rácsállandó az alábbi empirikus összefüggéssel írható le, ahol $\alpha_{\rm A}$ és $\alpha_{\rm B}$ az alkotók rácsparamétere CA és CB a koncentrációk.

Vegard-szabály: $a_{\delta} = a_A(1 - C_B) + a_B C_B = a_A + C_B(a_B - a_A)$


Kristályosodás, ötvözetek...



16

INTERSZTÍCIÓS SZILÁRD OLDAT

Az oldott elemek kis atomátmérőjűek (H,O,N,C,B), és a rácsok hézagaiban helyezkednek el. Az Fe-C szilárd oldat az egyik legjellemzőbb példa.




17

KORLÁTOZOTT OLDÓDÁS

- Csak bizonyos mértékben oldják egymást
- PI. Cu-Zn: max. 35 at% Zn

Pásztázó elektronmikroszkópos felvétel (Szekunder elektron detektor)



Kristályosodás, ötvözetek

INTERMETALLIKUS VEGYÜLETEK Nem áll fenn a szilárd oldat képződésének lehetősége. Az intermetallikus fázisok összetétele megfelel egy meghatározott A_mB_n atomaránynak, de előfordul, hogy oldják az alkotóikat. Rácsuk az alkotók rácsától eltérő szerkezetű. Kristályosodásuk állandó hőmérsékleten történik. **Az elektronikai technológiában A réz-ón intermetallikus vegyültek jelenléte a forrasztás létrejöttének elsődleges mutatója. **Három különböző kristályszerkezetű Cu-Sn: **\n fázis - rendezetlet Cu_vSn_o. **\n fázis - rendezetlet Cu_vSn_o. **\n fázis - rendezetlen Cu_oSn_o. **\n fázis - rendezetlen Cu_oSn_o. **Kristályosodás, ötvözetek..... 19/38

19

EGYÉB VEGYÜLETEK

lonvegyületek

Erősen fémes természetű elemek (Na, Ca) alkotnak vegyületet nemfémes elemekkel (Cl, F). lonos kötés tartja össze a rácsot.



20/38

Elektron-vegyületek

Nagyobb olvadáspontú fémek (Cu, Ag, Au, Fe, Co, Ni) olyan vegyületeket képeznek kisebb olvadáspontú fémekkel (Cd, Al, Sn Zn, Be), amelyeknél a kötésben részt vevő elemek atomjainak és vegyértékelektronjainak aránya egyszerű egész számokkal kifejezhető (A/n_e). Az elektronvegyületeket a görög abc betűivel jelölik:


Kristályosodás, ötvözetek....

20

EGYÉB VEGYÜLETEK

Intersztíciós fémes vegyületek

Nagy olvadáspontú fémek (Fe, Cr) alkotják kis atomsugarú metalloidokkal (N, C). r_{mev}/r_{fém}=0,55...0,66 Jellemző a nagy keménység és kopásállóság. A Fe és C intersztíciós szilárd oldatot és intersztíciós fémes vegyületet alkot (Fe,C).



Kristályosodás, ötvözetek...

EUTEKTIKUM, EUTEKTOID

Ha az alkotók egymással sem szilárd oldatot, sem fémes vegyületet nem alkotnak, akkor az ilyen ötvözet a két alkotó kristályainak az elegyévé dermedhet. Folyadékból megdermedt heterogén szerkezet neve **eutektikum**, míg a szilárd állapotban keletkező hasonló szerkezet neve **eutektoid**. Heterogén kétfázisú szerkezetet alkotnak.

A kristályosodástól függően lemezes, vagy szemcsés szerkezetűek lehetnek. Hasonlóan a színfémekhez, állandó hőmérsékleten dermednek meg.



Fe-C eutektoid



Pb-Sn eutektikum

Kristálvosodás ötvözetek

2

22

KÉTALKOTÓS ÁLLAPOTÁBRÁK

Állapotábra: a koncentráció és a hőmérséklet függvényében mutatja meg az ötvözet egyensúlyi fázisait.

A gyakorlatban: 2 és 3 alkotós állapotábrák.

Lehetséges kétalkotós állapotábrák száma

$$N = \binom{n}{2} = \frac{n!}{(n-2)!2!} = \frac{n(n-1)}{2}$$

n=90 alkotó esetén N=4005, és n=50 esetén is 1225 állapotábra lehetséges.

Kristályosodás, ötvözetek...


23/38

23

ÁLLAPOTÁBRA KORLÁTLAN OLDHATÓ-SÁGGAL FOLY. ÉS SZIL. ÁLLAPOTBAN Fázisok: folyadék, szilárd Gibbs-féle fűzisszabály: F+SZ=K+1 folyadék b a likvidusz y szolidusz x-folyadék mennyisége, egységnyi tömegű anyagban y=1-x- szilárd fázis mennyisége az egységnyi tömegű anyagban Emelőkar szabály Kristályosodás, ölvözetek..... 24/38


25/38

Fázisok: szilárd oldat ($G_{\rm sz}$), folyékony oldat ($G_{\rm l}$) Kétfázisú tartományban az ötvözet szabadentalpiája, ha x a szilárd fázis mennyisége, I-x a folyadék mennyisége:



Kristálvosodás ötvözetek

25




26

ÁLLAPOTÁBRA HASZNÁLATA 2. Adott hőmérsékleten és az ötvözet adott koncentrációjánál meghatározható ez egyensúlyt tartó fázisok koncentrációja. Cu-Ni rendszer T(°C T_A- nál karok T_{Δ} csak folyékony oldat $C_f = C_o = 35\% Ni$ **130**0 T_D-nél T_{B} csak α szilárd oldat C_{α} = C_{o} =35% Ni T_B-nél két fázis (α+f) 40⁴³C **5**0 $C_f = C_{likvidusz} = 32\% \text{ Ni}$ C_{α} = $C_{szolidusz}$ =43%Ni tömeg % Ni Kristályosodás, ötvözetek. 27/38


ÁLLAPOTÁBRA HASZNÁLATA 3. Adott hőmérsékleten és az ötvözet adott koncentrációjánál meghatározható ez egyensúlyt tartó fázisok mennyisége. C_o= 35% Ni Cu-Ni rendszer T_A – nál csak folyadék T(°C) 100 % folyadék, 0% α T_A T_D -nél csak α szilárd oldat **130**0 100 % α, 0% folyadék T_R-nél két fázis α+folyadék $\frac{a}{a+b} = \frac{43-35}{43-32} = 73\%$ **120**0 D 40⁴³_{C_a} $y(foly.) = \frac{b}{a+b} = \frac{35-32}{43-32}$ 20 **5**0 tömeg % Ni

28




29

A likvidusz és a szolidusz a teljes koncentrációs tartományban görbült, ezért folyékony és szilárd állapotban egyaránt korlátlanul oldja egymást a két alkotó (izomorf rendszer). Cu-Ni rendszer **160**0 f (folyadék) 1500 1400 1300 1200 oldat) **110**0 A(1100,60) 1000 **20 4**0 **6**0 **8**0 **10**0 tömeg % Ni Cu Kristályosodás, ötvözetek. 30/38



31




32

AZ EUTEKTUKIS ÁLLAPOTÁBRA JELLEMZŐI

- A két alkotó folyékony állapotban korlátlanul oldja egymást, a likvidusz görbe szakaszokat tartalmaz.
- A két alkotó szilárd állapotban korlátolt oldódású fázisokat (α,β) alkot, a szolidusz két görbe és egy egyenes szakaszból áll
 - Az egyenes szakaszú tartományban nincs oldódás és az α , β fázisok elegyéből álló eutektikum keletkezik.

Kristályosodás, ötvözetek...




34

A PERITEKTIKUS ÁLLAPOTÁBRA JELLEMZŐI

- A két alkotó folyékony állapotban korlátlanul oldja egymást. Szilárd állapotban a két alkotó korlátolt szilárd oldatot alkot (α,β) . Meghatározott összetételnél peritektikus reakció játszódik le.
- A szilárd oldatok oldóképessége a hőmérséklettel változik.

Kristályosodás, ötvözetek....

35



AZ IMC-S ÁLLAPOTÁBRA JELLEMZŐI A két alkotó folyékony állapotban korlátlanul oldja egymást. A folyadékból három szilárd fázis kristályosodik (α,β A_mB_n) A két alkotó egy jelentős koncentráció tartományban nem oldja egymást. Meghatározott koncentrációnál A_mB_n fémes vegyület keletkezik. Az ötvözetrendszerben két eltérő összetételű eutektikum is keletkezik.

Kristálvosodás ötvözetek

37/38

37

KÉTALKOTÓS ÁLLAPOTÁBRÁK TÖRVÉNYSZERŰSÉGEI

- Folyékony állapotban

 Az oldhatóságra a likvidusz alakja a jellemző.
- Korlátlan oldás: teljes tartományban a likvidusz görbült alakú. Korlátolt oldás: a likvidusznak egyenes szakaszai is vannak.
- A folyadékból kristályosodó fázisok száma: a likvidusz görbe ágainak a száma.

- szairia. Szilárd állapotban Az oldhatóságra a szolídusz alakja a jellemző. Korlátlan oldás: teljes tartományban a szolídusz görbe alakú. Korlátott oldás: a szolídusznak egyenes szakaszai is vannak.
- Szilárd oldatok száma : a szolidusz görbe ágainak a száma
- Az egyensúlyi diagramban bármely irányban vonalat metszve, a fázisok száma eggyel változik.
- szalna egyér valuzík. Fémes vegyület függöleges egyenese végtelen kis koncentrációközű $(\Delta C \to 0)$ egyfázisú homogén mezőt jelent. Három fázisú reakciók vízszintes egyenese kis hőfokközű $(\Delta T \to 0)$ heterogén mezőt jelent.

Kristályosodás, ötvözetek...