

1

### **FORRASZTÁS**

A forrasztott kötést az <mark>összekötendő elemeknél alacsonyabb olvadáspontú, azoktól különböző hozaganyag (forraszanyag, röviden forrasz) hozza létre. A forrasztott (adhéziós-dífúziós) kötés egy felmelegítési ciklusban alakul ki. A forrasz megőmlik, nedvesíti az elemek felületét, létrejön a forrasz folyékony állapotában a kötés, ami azután lehűléskor megdermed és mechanikailag szilárddá válik.</mark>

### Forraszötvözetek:

ólomtartalmú forraszötvözetek:

Sn63/Pb37 – eutektikus – 183 °C Sn60/Pb40 – 183–188 °C Sn60/Pb38/Ag2 – 176–189 °C

ólommentes forraszötvözetek:

Sn95,5/Ag3,8/Cu0,7 - 217-218 °C Sn96,5/Ag3/Cu0,5 - 217-221 °C Sn42/Bi58 - 139-141 °C

### Folyasztószer

- tisztítja, oxidmentesíti a felületeket
- elősegítik a forrasz terülését
   Oldószer: alkohol, víz

Szilárd fázis: fenyőgyanta, szintetikus gyanta

Aktivátor: halogénezett, halogénmentes No-clean flux: nem kell forrasztás után a szerelőlemezt tisztítani VOC-free (Volatile Organic Compound):


szerves illékony vegyűletektől mentes

🏖 BME**ETT** 


Szereléstechnológiák - forrasztás


2


# KÉTALKOTÓS ÖTVÖZET EGYENSÚLYI DIAGRAMJA (FÁZISDIAGRAM) Eutektikus rendszer egymásban szilárd állapotban korlátoltan oldódó komponensekkel Olv Likvidusz α + β Szolidusz A c₁ c₀ c₂ c₂ c₂ ∂₀ B BMEETT Szereléstechnológiák - forrasztás



4








7





### A FORRASZOK MEGJELENÉSI FORMÁI

- 1. Forraszpaszta (solder paste):
- folyasztószer és forrasz szemcsék szuszpenziója, a szemcsék tipikus átmérője 20...45 µm.
- a paszta fémtartalma 85...91 súly %
- 2. Előformázott forrasz (solder preforms)
- az alakjuk illeszkedik a forrasztandó alkatrészekhez (pl. tokok zárófedeleihez, sokkivezetéses csatlakozók kivezetéseihez stb)
- egyszerűsíti a forraszpaszta adagolását
- 3. Forraszhuzal folyasztószer töltettel (flux core
- kézi forrasztásnál (kötések javításakor)
- alkalmazzák
- a huzal átmérője tipikusan 0,3...1,8 mm
- 4. Forraszrudak
- hullámforrasztáshoz alkalmazzák







**३** BME**ETT** 


10


# **FURATSZERELT ALKATRÉSZEK AUTOMATIZÁLT BEÜLTETÉSE** egyoldalas hevederezés kétoldalas hevederezés **३** BME**ETT** 11/48






13










16










19










22










25









28










31

















37









40






# LÉPCSŐS STENCILEK Additív technológia galvanizálással, vagy szubtraktív kialakítás kémiai maratással. Tervezési szabályok: • A lépcső magassága legfeljebb 75 μm legyen. • K1: távolság a lépcső éle és a legközelebbi felületszerelt alkatrész között legyen minimum a lépcsőmagasság 36 szorosa. • K2: legyen minimum 0,65 mm.

43







46



47

### **TARTALOMJEGYZÉK**

- · Forrasztás definíciója
- Ötvözetek egyensúlyi diagramja (fázisdiagram)
  - Eutektikus rendszer egymásban szilárd állapotban korlátoltan oldódó komponensekkel
  - Háromalkotós állapotábra
- · Hullámforrasztási technológia
  - alkatrészek beültetése, mechanikai rögzítése
  - folyasztószer felviteli eljárások
  - hullámforrasztás folyamata, hőprofilja
- · Újraömlesztéses forrasztási technológia
  - stencilnyomtatás
  - alkatrészbeültetés

•	forrasztási	to	lyan	nat

·.	B١	ЛE	E٦	Т

Szereléstechnológiák - forrasztás

