## 02/2015

# Rep news



März/March 2015

Modifikationen

GasMultiBloc®

MB-...405 ... B...

MB-...407 ... B...

Die MB-B Baugrößen 405 & 407 wurden überarbeitet. Daraus ergeben sich folgende Änderungen:

Modification

GasMultiBloc®

MB-...405 ... B...

MB-...407 ... B...

The MB-B sizes 405 & 407 were reworked. The outcome of this are the following changes:

#### Bitte informieren Sie Ihre Kunden!

#### Please inform your customer!

Betroffene Typen Affected types	[1] Flansch ohne Ver- schlußstopfen	[2] Kein Filterdeckel rechts & links	[3] Endkontakt nicht mehr anbaubar	[4] P <sub>Br</sub> Druckabgriff entfällt.
	Flange without sealing plug	No filter cover (right & left side)	Closed position indicator no more mountable	No P <sub>Br</sub> test point
			O	

Keine Änderungen der Funktion • No change of any technical features

Keine Änderung des Regelverhaltens • No change of regulator behaviour

Keine Änderung der Artikelnummern • Article numbers remain the same

MB-D... 405 B0x Sxx
MB-Z... 405 B0x Sxx
MB-VEF 405 B0x Sxx
MB-D... 407 B0x Sxx
MB-Z... 407 B0x Sxx
MB-VEF 405 B0x Sxx

gültig ab Mai 2015 effective from May 2014

### Fragen • Questions



#### Karl Dungs GmbH & Co. KG


Siemensstraße 6-10 D-73660 Urbach, Germany Telefon +49 (0) 7181-804-105 Telefax +49 (0) 7181-804-283 e-mail k.frenz@dungs.com Internet http://www.dungs.com 3 ...5

## 02/2015

# Rep news



März/March 2015



### Fragen • Questions



#### Karl Dungs GmbH & Co. KG

Siemensstraße 6-10 D-73660 Urbach, Germany Telefon +49 (0) 7181-804-105 Telefax +49 (0) 7181-804-283 e-mail k.frenz@dungs.com Internet http://www.dungs.com