

	Audit technique – Poste de relèvement															
	Poste de relèvement	De Salomon (Ussac)														
	Date visite	10 février 2020														
	Contrôle établi par	BEEE – Henri MILLET														
	En présence de	CABB : Mr Dominique BAUSSIAN (06 24 34 59 07)														
Caractéristiques principales du poste																
Capacité du poste	50,1 m ³ /h (24,8 m ³ /h et 25,3 m ³ /h)	Mise en route 2000														
  																
Situation	Localisation	Poste de relevage en bordure d'un chemin carrossable en tout temps et situé en plein champ. Coordonnées GPS :														
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Désignation</th><th>Commune</th><th colspan="2">GPS</th><th>Lambert 93 X</th><th>Lambert 93 Y</th><th>Lambert II étendue X</th><th>Lambert II étendue Y</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PR de Salomon</td><td>Ussac</td><td>45°10'22" N</td><td>1°29'14" E</td><td>581169</td><td>6453746</td><td>533217</td><td>2019497</td></tr> </tbody> </table>	Désignation	Commune	GPS		Lambert 93 X	Lambert 93 Y	Lambert II étendue X	Lambert II étendue Y	PR de Salomon	Ussac	45°10'22" N	1°29'14" E	581169	6453746
Désignation	Commune	GPS		Lambert 93 X	Lambert 93 Y	Lambert II étendue X	Lambert II étendue Y									
PR de Salomon	Ussac	45°10'22" N	1°29'14" E	581169	6453746	533217	2019497									
Facilité d'accès																
Oui sur le domaine public, avec clôture et portail 2 vantaux fermé à clé.																
Technique	Zone inondable	Non														
	Présence d'un bâtiment	Non														
	Nature de la cuve	En béton avec capotage en aluminium sur la cuve de relevage et la chambre de vannes fermées par un cadenas. Le PR n'est pas équipé de barres anti-chute.														
	Dégrillage	Oui, panier dégrilleur en aluminium														
	Pompage	1+1 - Marque : XYLEM (ex Flygt)														
	Variation de fréquence	Non														
	Mesure de niveau	Poires de niveau (3).														
	Ballon anti bâlier	Oui														
	Mesure de débit	Sans objet														
	Temps fonctionnement	Horo-compteur sur chacune des pompes														
	Chambre à vannes	Clapet (2) et vanne (2) dans la chambre de vannes située à l'extérieur du poste et fermée par un capot aluminium fermé à clé par un cadenas.														
	Désodorisation /ventilation	Sans objet														
	TraITEMENT H2S	Sans objet														
	Isolement du poste	Sans objet														
Installation de commandes	Présence d'un trop plein	Oui et rejet au fossé														
	Equipement du trop plein	Sans objet														
	Armoire électrique	Oui														
	Automatisme	Non														
Sécurité	Télésurveillance	Oui, SOFREL S50RTC														
	Groupe électrogène	Non														
	Clôture / Portail	Oui														
	Accès aux ouvrages	Sans difficulté le PR est très accessible. Le PR n'est pas équipé de barres anti-chute														
Etat général	Accès équipements	Sans difficulté														
	Eau potable	Oui avec compteur d'eau														
	Génie Civil	Bon état apparent														
	Equipements	Bon état apparent.														
Contrôles réglementaires																
Moyens de levage	Sans objet	Rail de guidage et potence fixe														
Installations électriques	Ne sait pas															
Dispositif d'auto-surveillance	Sans objet															
Exploitation																
	Fréquence passage	1 fois par mois														

	Audit technique – Poste de relèvement	
	Poste de relèvement	De Salomon (Ussac)
	Date visite	10 février 2020
	Contrôle établi par	BEEE – Henri MILLET
	En présence de	CABB : Mr Dominique BAUSSIAN (06 24 34 59 07)
Suivi du poste Documentation	Cahier de relevé site	Oui dans l'armoire électrique
	Fréquence de curage	Le curage du PR est réalisé 1 fois par trimestre.
	Schéma électrique	Oui dans l'armoire électrique
Entretien ouvrage	Espace vert	Sans objet
	Locaux d'exploitation	Sans objet
	Equipement	Conforme aux attentes

Conclusions

Créé en 2000, le PR de Salomon est en bon état apparent.
 Sur les 3 poires de niveau, 2 sont en service, la troisième étant à l'arrêt.
 Un seul écart entre l'inventaire des équipements « assainissement » transmis et la réalité du terrain qui concerne l'absence dans l'inventaire du ballon anti-bélier. Il conviendrait également de rajouter dans l'inventaire :

- Le nombre de vannes (2) et de clapets (2) de la chambre de vannes déportée,
- L'absence de barraudage anti-chute.



PR de Salomon : clôture et portail, et plaques aluminium de capotage du panier dégrilleur (supprimé), du PR et da la chambre de vannes



PR de Salomon : barres de guidage et chaînes de relevage, poires de niveau (2) en service et poire de niveau à l'arrêt

Audit technique – Poste de relèvement


Poste de relèvement	De Salomon (Ussac)
Date visite	10 février 2020
Contrôle établi par	BEEE – Henri MILLET
En présence de	CABB : Mr Dominique BAUSSIAN (06 24 34 59 07)



PR de Salomon : Chambre de vannes avec vannes (2), clapets (2) et ballon anti-bélier



PR de Salomon : robinet eau potable et potence fixe



PR de Salomon : armoire électrique, télésurveillance SOFREL S50 et sa batterie, schéma électrique et cahier de relève