



	WALT	II VEDIICAVAN	WAKTU PELAKSANAAN PERBAIKAN			RINCIAN KERUSAKAN					RINCL	AN SPARE PAF	RT				
KODE	WAKTU KERUSAKAN			KI				RINCIAN KERUSAKAN	Б. 1	Consumable	Parts	Spareparts			TEKNIS PERBAIKAN	KETERA	
ALAT	Tanggal Mulai	Tanggal Selesai	Jumlah Jam	Tanggal Mulai	Tanggal Selesai	Jumlah Jam	Jenis Kerusakan	Section	Analisa Kerusakan	Frekuensi Kerusakan	Details	Qty	Details	Part Number	Qty		NGAN
TT 01	13/02/2022 23:00	14/02/2022 01:00	2:00:00	14/02/2022 01:00	14/02/2022 01:30	0:30:00	Radio Mati	Head Truck	Ditemukan Radio pada Head Truck Mati setelah dilakukan pengecekean terdapat Converter Radio Tidak Bekerja	1	-	1	-	-	-	Dilakukan Perbaikan pada Converter Radio yang Mati	-
mm 0.2	Total Ke	rusakan	2:00:00	Total Pe	rbaikan	0:30:00				1		0			0		
TT 02	- Total Ke	rucakan	0:00:00	- Total Pe	- urhaikan	0:00:00	-	-	-	- 0	-	0	-	-	0	-	-
TT 03	- Total Ke	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total Ke	rusakan	0:00:00	Total Pe	rbaikan	0:00:00				0		0			0		
TT 04	13/02/2022 00:15	13/02/2022 00:15	0:00:00	13/02/2022 00:15	13/02/2022 01:00	0:45:00	Radio Mati	Head Truck	Ditemukan Radio pada Head Truck Mati setelah dilakukan pengecekean terdapat Converter Radio Tidak Bekerja	1	-	-	-	-	-	Dilakukan Perbaikan pada Converter Radio yang Mati	-
	Total Ke	rusakan	0:00:00	Total Pe	rbaikan	0:45:00	- 411			1		0			0		
TT 05	10/02/2022 15:00	10/02/2022 15:00	0:00:00	10/02/2022 15:00	10/02/2022 15:30	0:30:00	Indikator Tekanan Angin	Head Truck	Indikator Tekanan Angin Berkurang, Hasil Pemeriksaan ditemukan Selang Hose Flexible Patah	1			Hose Flexible (Kuning)		1	Perbaikan dilakukan dengan mengganti Hose Flexible yang patah dengan yang Baru	
TT 05	04/02/2022 01:40	04/02/2022 01:45	0:05:00	04/02/2022 01:45	04/02/2022 02:15	0:30:00	Ban Bocor	Head Truck	Ban Head Bagian belakang sebelah Kiri sisi dalam ditemukan bocor, Pengecekan lebih lanjut akan dilakukan diluar dengan kemungkinan akan ada pergantian ban dalam	1			Ban Spare milik PTP		1	Perbaikan dilakukan dengan mengganti ban yang bocor dengan ban spare yang tersedia	
	Total Ke	rusakan	0:05:00	Total Pe	rbaikan	1:00:00				2		0			1		
TT 06	13/02/2022 00:00	13/02/2022 01:00	1:00:00	13/02/2022 01:00	13/02/2022 01:30	0:30:00	Radio Mati	Head Truck	Ditemukan Radio pada Head Truck Mati setelah dilakukan pengecekean terdapat Converter Radio Tidak Bekerja	1	-	-	-	-	-	Dilakukan Perbaikan pada Converter Radio yang Mati	-
TT 07	Total Ke	rusakan	1:00:00	Total Pe	rbaikan	0:30:00	_	_	_	1	-	0	_		-	_	
1107	Total Ke	rusakan	0:00:00	Total Pe	rbaikan	0:00:00	-	-	-	0	-	0	-		0	-	
TT 08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TT 00	Total Ke	rusakan	0:00:00	Total Pe	rbaikan	0:00:00				0		0			0		
TT 09	- Total Ke	rusakan	0:00:00	- Total Pe	- erbaikan	0:00:00	-	-	-	- 0	-	0	-	-	0	-	-
TT 10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
	Total Ke	rusakan	0:00:00	Total Pe	rbaikan	0:00:00			D 17 10 : 111 111 1117 :::	0					0		
TT 11	13/02/2022 08:15	13/02/2022 08:30	0:15:00	13/02/2022 08:30	13/02/2022 09:30	1:00:00	Ban Bocor	Head Truck	Ban Head Bagian belakang sebelah Kanan sisi luar ditemukan bocor, Pengecekan lebih lanjut akan dilakukan diluar dengan kemungkinan akan ada pergantian ban dalam	1			Ban Spare milik PTP		1	Perbaikan dilakukan dengan mengganti ban yang bocor dengan ban spare yang tersedia	
	Total Ke	rusakan	0:15:00	Total Pe	rbaikan	1:00:00				1		0			1		
TT 12	- Total Ke	-	0:00:00	- Total Da	- erbaikan	0:00:00	-	-	-	- 0	-	- 0	-	-	0	-	-
TT 13	27/02/2022 17:15			27/02/2022 17:15	27/02/2022 18:00	0:45:00	Ban Bocor	Head Truck	Ban Head Bagian Depan sebelah Kiri ditemukan bocor, Pengecekan lebih lanjut akan dilakukan diluar dengan kemungkinan akan ada pergantian ban dalam	1		U	Ban Spare milik PTP		1	Perbaikan dilakukan dengan mengganti ban yang bocor dengan ban spare yang tersedia	
	Total Ke	rusakan	0:00:00	Total Pe	rbaikan	0:45:00			our dulin	1		0			1		
TT 14	18/02/2022 16:45	18/02/2022 16:45	0:00:00	18/02/2022 16:45	18/02/2022 17:15	0:30:00	Indikator Tekanan Angin Berkurang	Head Truck	Info dari Operator Tekanan Angin Berkurang, Hasil Pemeriksaan ditemukan Selang Hose Flexible Patah	1			Hose Flexible (Kuning)		1	Perbaikan dilakukan dengan mengganti Hose Flexible yang patah dengan yang Baru	-
mm : -	Total Ke	rusakan	0:00:00	Total Pe	rbaikan	0:30:00				1		0			1		
TT 15	- Total Ke	- rusakan	0:00:00	- Total Da	- erbaikan	0:00:00	-	-	-	- 0	-	- 0	-	-	- 0	-	-
TT 16	- Total Ke	-	0:00:00	-	rbaikan rbaikan	0:00:00	-	-	-	- 0	-	- 0	-	-	- 0	-	-
TT 17	- Total Ka	rusakan	0:00:00	- Total Pe	- erhaikan	0:00:00	-	-	-	- 0	-	- 0	-	-	- 0	-	
TT 18	27/02/2022 17:50				27/02/2022 18:10		Indikator Tekanan Angin Berkurang	Head Truck	Indikator Tekanan Angin Berkurang, Hasil Pemeriksaan ditemukan Selang Hose Flexible Patah	1		U	Hose Flexible (Kuning)		1	Perbaikan dilakukan dengan mengganti Hose Flexible yang patah dengan yang Baru	
	Total Ke	rusakan		Total Pe	rbaikan		ي ا			1		0			1		
TT 19	13/02/2022 00:30	13/02/2022 01:00	0:30:00	13/02/2022 01:00	13/02/2022 01:30	0:30:00	Radio Mati	Head Truck	Ditemukan Radio pada Head Truck Mati setelah dilakukan pengecekean terdapat Converter Radio Tidak Bekerja	1	-	-	-	-	-	Dilakukan Perbaikan pada Converter Radio yang Mati	-
TT 19	22/02/2022 10:00	22/02/2022 10:00	0:00:00	22/02/2022 10:00	22/02/2022 10:15	0:15:00	Pemasangan Hose Flexible Baru	Head Truck	Pemasangan Hose Flexible Baru (kuning) dimana Part sebelumnya tersebut telah diswap ke TT 03	1	-	-	Hose Flexible (Kuning)	-	1	Pemasangan Hose Flexible (kuning) dimana Part sebelumnya tersebut telah diswap ke TT 03 dikarenakan Operasional	-





_				WALTH DELA	TIZANI					RINCIAN SPARE PART					T		
KODE ALAT	WAKTU KERUSAKAN			WAKTU PELAKSANAAN PERBAIKAN KERUSAKAN			RINCIAN KERUSAKAN						Spareparts		1	KETERA	
	Tanggal Mulai	Tanggal Selesai	Jumlah Jam	Tanggal Mulai	Tanggal Selesai	Jumlah Jam	Jenis Kerusakan	Section	Analisa Kerusakan	Frekuensi Kerusakan	Details	Qty	Details	Part Number	Qty	TEKNIS PERBAIKAN	NGAN
TT 19	15/02/2022 13:00	15/02/2022 13:00	0:00:00	15/02/2022 13:00	15/02/2022 15:00	2:00:00	Compresor AC Berisik	Head Truck	Saat dilakukan pengecekan ditemukan suara AC Compresor Berisik. Kemudian disimpulkan bahwa Compresor Rusak	1	-	-	Compresor AC	-	1	Perbaikan dilakukan dengan mengganti Compresor AC yang rusak yang dilakukan oleh teknisi luar	-
	Total Kerusakan 0:30:00		Total Perbaikan 2		2:45:00				3		0			2			
TT 20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TT 20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	i	-			-	-	-	-
,	Total Ke	rusakan	0:00:00	Total P	erbaikan	0:00:00				0		0			0		