



ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

1. По окончании работы становщик обязан:
выключить станок и околостаночное оборудование;
привести в порядок рабочее место. Опилки и стружки следует убирать только при помощи кисти, щетки или метелки;
убрать рабочий инструмент и приспособления в специально отведенное для хранения место или сдать в кладовую.
2. Уходя с рабочего места, необходимо сообщить сменщику или в случае его отсутствия непосредственному руководителю об имевших место неполадках в работе оборудования и о мерах, принятых к их устранению.
3. По завершении всех работ необходимо выполнить требования правил личной гигиены.



БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ 24/7
@PRO101

VISION ZERO

