



ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

1. При окончании работы работающий обязан:

- очистить пилу от опилок и грязи, осуществить профилактический осмотр пилы;
- смазать пилу в соответствии с инструкцией по эксплуатации и положить на хранение в отведенное для этих целей место.

очистить специальную одежду и другие средства индивидуальной защиты от остатков опилок, грязи, пыли и убрать их в специально отведенные для хранения места;

сообщить непосредственному руководителю или иному уполномоченному должностному лицу работодателя обо всех неполадках оборудования, возникших во время работы, и принятых мерах по их устранению.



БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ 24/7
@PRO101

VISION ZERO

