

تقرير خبرة فنية / مركبات
خبير المركبات الفني غازي ابو عاصي الشعلان - هاتف : 079/6200677
خبير معتمد من قبل وزارة العدل لكافة المحاكم

لدى دائرة تنفيذ محكمة بداية عمان الموقر -
هيئة سعادة القاضي امجد بيك الزعبي الاكرم
القضية التنفيذية رقم 2025/21221 م
رقم التقرير : 2025/2009/T
التاريخ : 2025/9/28
عدد الصفحات : (7)

بناءً على قرار محكماتكم الموقرة المتخذ بتاريخ 2025/9/22 بانتخابي خبيراً فنياً لاجراء الخبرة الفنية في القضية التنفيذية رقم 2025/21221 وذلك لتقدير قيمة المركبة رقم 22-59117 نوع تويوتا - بريس موديل 2013 المحجوزه لدى ادارة التنفيذ القضائي ساحة حجز الموقر الكائنة في الموقر بالقرب من مدينة الملك عبدالله التدريبية ، حيث تحلفت القسم القانوني لاداء المهمة الموكوله الي بكل امانة واخلاص وصرحت بعدم ما يثير الشك حول حيادي واستقلالي باجراء الخبرة ثم تسلمت البيانات التالية من وكيل المحكوم له :

- قرار الانتخاب بتاريخ 2025/9/22 المتضمن تقدير قيمة المركبة
- محضر استلام المركبة من قبل ادارة ساحة حجز الموقر

بعد ذلك وبتاريخ 2025/9/25 انتقلت الى مكان حجز المركبة في ساحة حجز الموقر وقمت بمعاينة المركبة من حيث رقم المركبة ورقم الشاصي والتحقق من بياناتها وكافة مواصفاتها ومطابقتها مع بيانات الدعوى وكتاب واقع حال ادارة الترخيص المستخرج رسمياً فوجدت مطابقة (عدا رقم المحرك لم اتمكن من شفه) . ثم باشربت بالكشف على المركبة حسب ظاهر الحال في موقعها ، مبيناً الملاحظات الاولى التالية :

- المفتاح موجود بادارة الساحة
- الرخصة غير موجودة بادارة الساحة
- المركبة مفتوحة ولا تعمل (لا تشتغل)
- بطارية الامبير منخفضة الفولتية او تالفه
- المركبة قريبة جدا من مستوى سطح الارض واسفل المركبة ترابي
- تراكم الاتربة على جسم المركبة بكثافة
- الاطار الخلفي الشمال مفرغ من الهواء
- لم اتمكن من شف رقم المحرك لدنو المركبة من سطح الارض وتصعب المشاهده من اعلى ومن اسفل (بحاجة الى رفع بمركز متخصص لشف رقم المحرك والتأكد من رقمه وسعته)
- مقدماً تقريراً مفصلاً لهيئة المحكمه الموقره على النحو التالي :

اولا : بيانات ومعلومات المركبة

- نوع المركبة : تويوتا
- صنف المركبة : بريوس
- رقم اللوحة : 22-59117
- سنة الصنع : 2019
- صفة التسجيل : خصوصي
- صفة الاستعمال : ركوب
- فئة المركبة : ركوب صغير
- اللون : لؤلؤي
- نوع الوقود : بنزين + كهرباء
- سعة المحرك : CC 1800 (كما ورد بكتاب ادارة الترخيص)
- رقم المحرك : 2ZR6299404 (كما ورد بكتاب ادارة الترخيص)
- رقم الشاسي : (JTDEKN3DU1D5539924)

ثانيا : مواصفات واطافات المركبة حسب المشاهدة

- جير اوتوماتيك
- كاميرا خلفيه
- جنط المنيوم مع طاسات
- مرايا كهرباء
- شبابيك كهرباء
- سنتر لوك
- تحكم طارة
- شاشة
- بصمة تشغيل
- ايرباك
- بانوراما
- مقعد سائق كهرباء
- مكيف

ثالثا: الحالة العامة الراهنة للمركبة حسب ظاهر الحال (الكشف ظاهري فقط)

من خلال الكشف على المركبة فان ظاهر الحال يتلخص بالملاحظات التالية :

الكابينة الداخلية

- المقاعد ممزقة
- شبر الابواب ممزق
- جيبة تابلو الوسط مكسورة
- كفر المقعد الامامي الشمال الجانبي مكسور
- صيانه عامه وتنظيف

الاطارات والجنطات

- الاطارات متشققة
- الجنطات والطاسات / صيانه

الشبابيك واولواح الزجاج

- الزجاج الامامي جيد
- الزجاج الخلفي جيد
- الشبابيك جيدة

الهيكل الخارجي

- تراكم الاتربة بكثافة على جسم المركبة
- المرآه اليمين مكسورة
- المرش اليمين مضروب
- الطمبون الخلفي مكسور ومثبت ببراغي
- سماكه بالمعجون ببعض اجزاء المركبة
- المرش الشمال مضروب
- المرآه الشمال مكسورة
- الطمبون الامامي مكسور

- شبك الطمبون الامامي السفلي مكسور
- حاضنة لوحة الارقام الاماميه مكسورة
- سبويلر الطمبون الامامي مكسور
- الكشاف الامامي الشمال مفقود
- مكملة شبك المساحات اليمنى واليسرى مفقوده
- شخوط ونقور وكشوط وكحطات وضربات متعددة مؤثرة على كافة انحاء جسم المركبة

الاجزاء والقطع الميكانيكية والكهروميكانيكية

- قطع غرفة المحرك الميكانيكية والكهربائية والكهروميكانيك لم تفحص (المركبة لا تعمل)
- المحرك والجير لم يفحص (المركبة لا تعمل)
- قطع ميكانيك المركبة بشكل عام لم تفحص (المركبة لا تعمل)

القطع الكهربائي والجدلات

- القطع والاجزاء الكهربائي لم تفحص (المركبة لا تعمل)
- الجدلات والتوصيلات ولوحة البيانات وازرار التحكم لم تفحص (المركبة لا تعمل)
- بطارية الامبير منخفضة الفولتية او تالفه
- بطارية ونظام الهايبرد لم يفحص (المركبة لا تعمل)

رابعا : مجمل الاضرار والملاحظات الظاهرة والمشاهدة حسب ظاهر الحال

- المقاعد ممزقة
- شبر الابواب ممزق
- جيبة تابلو الوسط مكسورة
- كفر المقعد الامامي الشمال الجانبي مكسور
- صيانه عامه وتنظيف الغرفه
- الاطارات متشققة
- الجنطات والطاسات / صيانه
- تراكم الاتربة بكثافة على جسم المركبة
- المرآه اليمنى مكسورة
- المرش اليمنى مضروب
- الطمبون الخلفي مكسور ومثبت ببراعي
- سماكه بالمعجون ببعض اجزاء المركبة

- المرش الشمال مضروب
- المرآه الشمال مكسورة
- الطمبون الامامي مكسور
- شبك الطمبون الامامي السفلي مكسور
- حاضنة لوحة الارقام الاماميه مكسورة
- سبويلر الطمبون الامامي مكسور
- الكشاف الامامي الشمال مفقود
- مكملة شبك المساحات اليمنى واليسرى مفقوده
- شخوط ونقور وكشوط وكحتات وضربات متعدده مؤثرة على كافة انحاء جسم المركبة
- بطارية الامبير منخفضة الفولتية او تالفه
- بطارية ونظام الهايبرد لم يفحص (المركبة لا تعمل)
- صيانته عامه (هيكليه وكهربائية وميكانيكيه ونظام وبطارية الهايبرد) وتنظيف شامل للمركبة

خامسا : تقدير قيمة المركبة حسب المشاهدة وحسب ظاهر الحال

يقدر ثمن المركبة السوقية استناداً الى الاسس التاليه :

- العرض والطلب على المركبة بالسوق المحلي
- نوع المركبة
- صنف المركبة
- موديل المركبة
- فئة المركبة
- صفة الاستعمال
- اضافات المركبة
- مواصفات المركبة
- الاستهلاك الزمني التشغيلي
- حاله العامه الراهنه للمركبة بتاريخ الكشف
- خضوع المركبة لرسوم الجمارك او اعفائها

وبناءً على كل ما تقدم فانني اقدر ثمن المركبة السوقية بمبلغ :

رقمنا : (4500) دینار

كتابة بالتفقيط : اربعة الاف وخمسمائة دينار

ملاحظات عامة :

- مرفق كتاب واقع حال المركبة / ادارة الترخيص
- مرفق صور ملونه للمركبة عدد 35 صوره بساحة الحجز
- انتهاء الترخيص بتاريخ 2024/9/2
- لم اتمكن من فحص الاجزاء الثابتة للمركبة كاملة والشاصيات وهيكل القالب الرئيسي الاساسي الثابت (عدا ما ذكر) لدنو المركبة من مستوى سطح الارض واسفل المركبة ترابي والاطار الخلفي الشمال مفرغ من الهواء ولكون المركبة لا تعمل ويصعب تحريكها وتصعب المشاهده من اسفل لضيق الحيز ولتعذر الفك والفرط ولا يوجد عدد اودوات او جكات رفع او اجهزه فحص ولا يوجد مكان مخصص للفحص ولكون ساحة الحجز غير مؤهلة وغير مهيئة للفحص وهذا الفحص ظاهري فقط ويقتصر على تقدير قيمة المركبة فقط حسب ظاهر الحال والمشاهده في موقعها وعلى حالها .
- المركبة بحاجة الى رفع للاعلى بواسطة جك كهربائي وفحصها بمركز فحص متخصص للتأكد من حالتها العامة بدقة (الهيكلية والكهربائية والميكانيكية والبودي) والتأكد من رقم المحرك وسعته فور اخراجها من ساحة الحجز
- يتحمل المزاد اية اضرار اخرى (مهما كان نوعها وشكلها ومهما بلغت) او عيوب هيكلية او ميكانيكية او كهربائية او كهروميكانيكية او في البودي او الغرفه او سعة المحرك او رقم المحرك او رقم الشاصي تظهر خلافاً لما ورد بالتقرير دون تحمل اية مسؤوليه من قبل الخبير بعد تاريخ الكشف والتصوير مباشرة الحاصل في 2025/6/21 صباحاً .
- على المزاد مشاهدة المركبة قبل المزاد بعد الحصول على الموافقات اللازمة
- نصت الفقرة (12) من الشروط والاحكام الخاصه بموقع المزاد الالكتروني لوزارة العدل على ما يلي :
(تباع جميع الاموال المعروضه للبيع بالمزاد العلني على حالتها كما هي في موقعها ولا تضمن وزارة العدل او دائرة التنفيذ اي من المواصفات و/او المعلومات و/او التفاصيل الموجوده في تقرير الخبره والمزاد هو المسؤول عن مراجعة البيانات والاعلانات والمعلومات المتعلقة بحال المال المعروض للبيع والاطلاع عليه قبل قيامه بالمزاد) .

انتهى ،،،،

الخبير الفني

غازي ابو عاصي الشعلان

079/6200677

(6)

خبير التقييمات الفني
غازي ابو عاصي الشعلان
خبير محلف ومعتمد لدى كافة المحاكم
0796200677

بسم الله الرحمن الرحيم



ادارة ترخيص السواقين و المركبات
قسم ترخيص ماركا

الرقم : 7/48 / ترخيص ماركا ٣٥٢٥
التاريخ : 2025/09/25

الساده دائرة تنفيذ عمان


الموضوع : واقع حال

الإشارة : لكتابكم رقم 2122/2025 تاريخ الكتاب 23/9/2025

- 1- أبين بأدناه واقع حال المركبة المنوه عنها بالإشارة اعلاه وذلك حسب بيانات النظام المروري لدينا لغاية تاريخه .
- 2- تسجيل المركبة باسم المزود الأخير يتطلب الحصول على موافقة دائرة الجمارك الاردنية .
- 3- لاجراءاتكم لطفأ .

واقبلوا الاحترام ...

العميد المهندس
مدير ادارة ترخيص السواقين و المركبات
معاذ احمد الجيوسي



المعلومات الاساسية للمركبة

رقم التسجيل	رقم اللوحة	النوع	الصف	نوع الوقود	فئة المركبة	اللون	موديل	انتهاء الترخيص	رقم المحرك	رقم الشاسي
1330520619	22-59117	تويوتا	بريوس	بنزين + كهرباء	ركوب مقير	الابيض	2013	02/09/2024	22R6299404	JTDKN3DULD5539924

صفة التسجيل	بلد الصانع	عدد الابواب	نوع مبدل السرعة	تاريخ التسجيل	مركز الترخيص	سعة المحرك	المظلة	صفة الاستعمال
شخصي	اليابان	4	اوتوماتيك	AM 10:55:42 9/3/2016	شمال عمان	1800		ركوب

معلومات المالك و الشركاء ان وجد

الرقم الوطني	العنوان	الاسم
9871055580	العاصمة - عمان - 775718886-	يوسف حسن احمد الحاج محمد

الرهونات الحالية على المركبة

اسم المالك	المرهون اليه	رقم سند الرهن	تاريخ الرهن	قيمة سند الرهن	مركز الرهن
يوسف حسن احمد الحاج محمد	بنك الامكان للتجارة والتمويل	40208	19/05/2024	6300	عمان (الادارة)

الحجوزات الحالية على المركبة

رقم التسجيل	رقم اللوحة	جهة الحجز	تاريخ الحجز	رقم كتيب الحجز	نوع الحجز	تاريخ كتيب الحجز	سبب الحجز
1330520619	22-59117	دائرة تنفيذ الزرقاء	PM 2:57:02 2/25/2025	(2025-1000)/10-11	تنفيذي	AM 12:00:00 2/25/2025	قضيه محكمة
1330520619	22-59117	وزارة العدل	AM 12:00:00 2/13/2025	435/2025 تنفيذ بدايه عمان	تنفيذي	AM 12:00:00 2/13/2025	قضيه محكمة
1330520619	22-59117	وزارة العدل	AM 12:00:00 7/10/2025	21221/2025 تنفيذ بدايه عمان	تنفيذي	AM 12:00:00 7/10/2025	قضيه محكمة

لا يوجد حجوزات على رخصة المركبة

التعاصيم على المركبة

رقم التسجيل	جهة التصميم	تاريخ التصميم
1330520619	التنفيذ القضائي	PM 4:43:43 8/12/2025
1330520619	التنفيذ القضائي	PM 12:43:50 9/17/2025

لا يوجد ملاحظات على المركبة

المملكة الاردنية الهاشمية - عمان