

بسم الله الرحمن الرحيم

تقرير خبرة

لدى محكمة تنفيذ اريد المؤقرة

الدعوى التنفيذية رقم (2026/8140)

بناءً على القرار المتخذ في الدعوى التنفيذية رقم (2026/8140) والمتضمن انتخابي خبيراً فنياً، فأنتني أفصح عن عدم وجود أي ظروف أو أسباب من شأنها إثارة شكوك حول حياديّتي واستقلاليّتي عن أي من أطراف الدعوى أو وكلائهم أو هيئة المحكمة، وفقاً لأحكام المادة (3/83) من قانون أصول المحاكمات المدنية.

وبناءً على تكليفي وانتخابي خبيراً فنياً في الدعوى المشار إليها أعلاه من قبل قاضي محكمة تنفيذ اريد الأكرم علاء بيك العزام، والمتضمنة إجراء الكشف الحسي والفني وتقدير القيمة السوقية للمركبة الخصوصية رقم (40-56355).

وبعد الانتقال إلى ساحة حجز المركبات الكائنة في الشوكة الشمالية حيث توجد المركبة موضوع الخبرة، وإجراء الكشف الحسي الظاهري عليها بتاريخ (2026-9-2)، وبعد الاطلاع على بيانات المركبة الظاهرة ومطابقتها مع واقع الحال قدر الإمكان، تبين ما يلي:

أولاً: المواصفات الأساسية للمركبة:

نوع المركبة	صنف المركبة	موديل المركبة	لون المركبة
مرسيدس	115 MIX	2005	سيفر ميتالك
نوع الوقود	صنف الاستعمال	سعة للمحرك	ثقل العربة
ديزل	ثان	2200 cc	اوتوماتيك
رقم اللوحة	رقم الشاسي	قبة المركبة	صنف الاستعمال
40-56355	WDF63960113121329	نقل مشترك	خصوصي

خبير المركبات
المهندس أحمد حديدي
0776439453

SCANNED

ثانياً: حالة المركبة وفقاً لواقع الكشف

1- حالة الهيكل الخارجي (اليودي)

من خلال الكشف الظاهري تبين أن هيكل المركبة بحاجة إلى أعمال حفاة ودهان نتيجة وجود أضرار من اثر الاستعمال و الهريان و شخوط على كامل المركبة تقريبا

غطاء الديزل غير موجود

يوجد كسر بالطبوق الامامي

2- الحالة الميكانيكية والشاصي

فحص المحرك :- يوجد تبخيرة و دخان اسود و تهريب زيوت ، بحاجة إلى صيانه.

فحص ناقل الحركة (الجير) :- لم يتم الفحص بسبب تعليمات الأمن العام .

فحص الشاصي :- تعدل إجراء الفحص التفصيلي لعدم توفر رافعة أو جورة فحص إضافة إلى وجود بطائن أسفل المركبة تمنع المعاينة الكاملة.

ثالثاً: المواصفات والإضافات الظاهرة

1- ناقل حركة أوتوماتيك

2- جنوط المنيوم

3- زجاج كهربائي

4- مسجل (مزود بشاشة صغيرة و مكسورة)

5- مكيف (لا يعمل)

6- بور ستيرنج

رابعاً: الملاحظات

1- إطارات المركبة بحالة جيدة

2- ترخيص المركبة منتهي بتاريخ 4-7-2026

3- قرائنه العداد :- 668382 كم

4- عدد تشغيل المركبة لوحظ وجود تنبيهات تخص نظام الكبح و وضوء تنبيهية البطارية اولى الدينامو .

خبير المركبات
المهندس أحمد حديدي
0776439453

5- بطاين باب الصندوق الخلفي غير موجوده + لا يوجد قاطع بفصل الكراسي الخلفية عن الصندوق الخلفي .

6- تعتبر مطفئة رقم المحرك بسبب وجود تهريب زيوت ، وبحاجه إلى شغل للتأكد منه .

خامساً: إخلاء المسؤولية الفنية

إن الكشف الذي تم إجراؤه هو كشف حسي ظاهري فقط ضمن الظروف المتاحة في موقع الحجز، وبناءً على التعليمات الصادرة عن مديرية الأمن العام.

وعليه فبني أختي مسؤوليتي من وجود أي أعطال ميكانيكية خلفية أو قص في الهيكل أو عيوب غير ظاهرة لا يمكن اكتشافها إلا من خلال الفحص الفني الكامل باستخدام الأجهزة الفنية قيادة المركبة وفي ظروف فحص مناسبة.

كما أن التقدير الوارد في هذا التقرير هو تقدير مهني على الحالة الظاهرة للمركبة وقت الكشف فقط.

سادساً: التقدير

وبناءً على ما تقدم من معاينة حسية للمركبة ومواصفاتها الظاهرة وحالتها العامة، وبالإستناد إلى خبرتي الفنية ومعايير السوق المحلي للمركبات المعاملة من حيث الموديل والحالة الفنية، فبني أقدر القيمة التقريبية للمركبة بتاريخ الكشف بمبلغ وقدره (4000) أربع آلاف دينار أردني.

التاريخ :- 2026/9/4

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

الخبير :- م. احمد حديدي

خبير المركبات
المهندس احمد حديدي
01736126453