

سائلا : حال واصافات المركبه (وصف كامل) :

الاخذ بعين الاعتبار الواضح لى من خارج المركبه

الغرفه الداخليه / بحاجه لصيانه كامله

دهان المركبه / بحاجه لدهان كامل

الكاشوك / بحاجه لكاشوك

الجنطات / بحاله متوسطه

كراسي كهرباء / لا يوجـــــد

حساسات / لا يوجـــــد

مفتاح المركبه / لا يوجـــــد

بريك ABS / لا يوجـــــد

الاصافات - شاشه (لا يوجـــــد) تحكم طارة (لا يوجـــــد) فتحه بالسقف (لا يوجـــــد) فرش جلد

(يوجـــــد) هوك سجب (لا يوجـــــد) زجاج كهرباء (يوجـــــد)

سائعا : التقديرات

وبناء على ماء ورد اعلاه وعليه وحسب خبرتي واقع حال المركبه فالتني اقتر قيمه المركبه موضوع القضييه بمبلغ وقدره = ثلاثة الاف وخمسمائة لىنار اردني (٣٥٠٠) د

تم الكشف على المركبه ظاهريا وان المزاولد هو المسؤول عن اي اختلافات تظهر على المركبه من حيث فحص الشاصيات وفحص الميكانيك والبودي والقص في حال تم المزاولده عليها وذلك لعدم توفر اجهزه فحص في ساحه الحجز .

ثامنا : ملاحظه

تمة تعبئة بليات المركبه من ملف المركبه موضوع القضييه المكلف بالمحكمه

وهذه خبرتي وعلى فرض الثبوت اضعتها بين ايدي عدالتكم

مع الاحترام

الخبير الفني

: خالد صالح محمد بنى عامر

خبير فني... فاحص مركبات عضو لجنة فنيه بنقابه اصحاب المهن الميكانيكيه

معتمد لدى كليه البنوك بالمحضر وتقدير قيمه المركبات ... صاحب مركز تاجر لفحص السيارات في العقبه/ ت

0795227613

البريد الالكتروني: center.tamer.ca@gmail.com

تقرير خبرة لتقدير قيمة مركبه

القضية التنفيذيه رقم : ٤٢ / ٢٠٢٤ دائرة تنفيذ : العقبه

بناء على القرار المتخذ من قبل القاضي التنفيذ : الديك/ فهد النهار الاكرم بالتخايب خبيرا فنيا في القضية التنفيذيه رقم (٢٠٢٤/٤٢) بتاريخ ٢٠٢٤/١٠/٢٤ لتقدير قيمة المركبه رقم (٤٢-٤٩٥٦٨) موضوع الدعوى وبعد توجهي الى موقع المركبه الموجوده في كراج دائرة تنفيذ العقبه وبعد الاطلاع على المركبه واجراء الخبرة

بتاريخ ٢٠٢٤/١١/٧ تبين التالي :-

اولا : بيانات المركبه

نوع السيارة	هونداي	نوع الوقود	ديزل	سعة المحرك	غير معروف
رقم اللوحة	42-49568	سنة الصنع	2012	رقم المحرك/11430	من ملف القضية
نوع الناقل	عادي	صفة الاستعمال	خصوصي/شحن	رقم الشاسي	
الصف	بورتر	اللون	ازرق	800291	

ثانيا : تم الاخذ بعين الاعتبار

- ١- المركبه منتهيه الترخيص وبحاجه لترخيص واعادة تسجيل
- ٢- عدم تشغيل المركبه بسبب ضعف في الكهرباء والبطاريه

ثالثا : الشاسي وفقا لواقع الحال .

الشاسي الامامي يمين	لم يتم فحص الشاسيات لعدم وجود مكان مهني لفحص الشاسيات وتم فحص المركبه على واقع الحال حسب الامكانيات المتاحة وهي متوقفه مكانها ولعدم تشغيلها بسبب ضعف في الكهرباء والبطاريه.
الشاسي الامامي شمال	
الشاسي الخلفي يمين	
الشاسي الخلفي شمال	



رابعا : فحص البودي وفقا لواقع الحال.

تم فحص المركبه الهيكل الخارج مع كامل اجزاء السيارة الخارجيه فقط على واقع الحال في كراج دائرة تنفيذ العقبه / وتبين التالي :- ضربات بودي مع اماميه و كحطات وبحاجه لدهان كامل مع اصلاح الضربات + كسر ضو امامي كسر ضو خلفي كسر الزجاج الامامي والصور المرفقه توضح ذلك

خامسا : فحص الميكانيك وفقا لواقع الحال .

فحص المحرك %	فحص الجير /
	لم اتمكن من اخذ اي اجري لعدم تشغيل المركبه وعمل الازم بسبب ضعف في الكهرباء والبطاريه

خاتمه التقرير



خادمه بنی کاظم
[Signature]