

رابعاً: ملاحظات المركبة:

- الوضع العام بحاجة الى صيانه عامه
- الاطارات (بحاجة الى غيار كوشوك عدد (4)

ملاحظه:

- حيث أن ساحات الحجز غير مهينة لفحص أسفل المركبه ولا يوجد جورة أو جك ويمنع تحريك المركبة من قبل مسئول ساحة الحجز فقد تُعذر فحص أسفل المركبه ويمنع فك أي جزء من أجزاء المركبة في ساحة الحجز وانما تم فحص الشصي حسب المشاهدة من الخارج
- أما بالنسبة للأضرار الموجودة في المركبة المذكورة سابقاً والكوشوك والفرش وصيانة الدهان مع كل ما يلزم من صيانة للمركبة مخصومه من قيمة المركبة وأن المبلغ المذكور هو اجمالي قيمة المركبة
- لم يتم تشغيل المركبه لفحص المحرك و الجير كونه بطارية المركبه تالفه
- وعلى المزاول الذهاب الى ساحة الحجز ومشاهدة المركبه ومراجعة دائرة السير للتأكد من معلومات المركبه حسب تقرير الكارسير قبل المزاوله

خامساً تقدير قيمة المركبة وعلية فأنني اقدر قيمة المركبة: 500 دينار على وضعها الحالي.

وهذه خبرتي أضعها بين أيديكم بكل أمانة وإخلاص

الخبير الفني

نضال الصنات ال خطاب



تقرير خبر

لدى دائرة تنفيذ معان الموقرة

الخبير الفني : نضال محمد هارون الصنات ال خطاب القضية رقم : 1569/2023

اولا : معلومات المركبة موضوع الخبرة و اوصافها:

نوع المركبة	سامسونج
لون المركبة	سلفر بلو
موديل المركبة	2000
سعة المحرك	2000
فئة المركبة	ركوب صغير
نوع الوقود	بنزين
رقم المحرك	Sr20-059807b
رقم اللوحة	12-36210
رقم الشاصي	1amyp007528
الترخيص	25/2/2021

ثالثا: مواصفات المركبة :

المرايا	كهرياء/ المرايه اليسار مكسوره
الجير	عادي
نظام التوجيه	بور
فتحة السقف	لا يوجد
الزجاج	كهرياء
الجنط	المنيوم
المسجن	موجود
التكييف	يوجد
البريك	ABS
وضع الدهان	بحاجة الى دهان
التابلو	جيد يوجد كسور
بطانات الابواب	بطانة الابواب جيد وبحاجة الى صيانة فرش و
+ الفرش	تنجيد الغرفه مع السقف
الشاصيه	ضربات
الاضويه و	الاتوار الخلفيه اليمين مكسوره
المصابيح	
الزجاج	الزجاج الامي مكسور

السماح بملاحظة التغيرات

