

الخبير : بسام صبحي العايد
خبير معتمد لدى شؤون الخبرة في وزارة العدل الاردنية في مجال الميكانيك و هياكل المركبات.
- صاحب شركة : بسام العايد لقطع غيار المركبات و صيانتها / عمان / القويسمة .
- مستورد لقطع السيارات الامريكية من امريكا .
- مستورد لقطع غيار المركبات من كوريا الجنوبية .
- صاحب مركز البسام لصيانة المركبات بنزين و هابريد .
- عضو في نقابة المهن الميكانيكية رقم نقابي (80004) .

بسم الله الرحمن الرحيم

تقرير خبرة بالدعوى التنفيذية رقم

5640/2026

بناءً على القرار الصادر من قبل سعادة قاضي محكمة تنفيذ غرب عمان الموقرة بانتخابي خبيراً بالدعوى التنفيذية رقم اعلاه , حيث توجهت لأجراء الكشف الحسي على المركبة رقم 40-82949 - خصوصي في كراج - الموقر- لحجز السيارات في موقعها.

وبعد افهامي المهمة الموكولة الي وهي اثبات الحالة الراهنة للمركبة ذات الرقم اعلاه.

تحلفت القسم القانوني من قبل هيئة المحكمة بأن اقوم بمهمتي بكل امانة واخلاص , وبالكشف الحسي على المركبة , موضوع الطلب في موقعها تبين التالي:

اولاً: وصف حالة المركبة:

نوع المركبة	تويوتا
صنف المركبة	راف فور
لون المركبة	خمرى ميتالك
موديل المركبة	2019
لوحة الأرقام	40-82949- خصوصي
رقم الشاصي	JTMDWRFVXKD511878
رقم المحرك	A25AR157107

سعة المحرك	2500 CC
نوع الوقود	بنزين + كهرباء
نوع الناقل	اوتوماتيك

ثانياً: بعد الكشف على المركبة تبين الأضرار التالية:

• بحاجة الى طقم كوشوك.
• بحاجة الى دهان بعض اجزاء من المركبة .
• كحطات و رصعات على بعض اجزاء المركبة .
• الغرفة بحاجة الى عمل صيانة + المقاعد.
• ضربة امامية من اسفل المقدمة و مشغولة .
• بحاجة الى طمبون امامي + عيار طمبون خلفي .
• غبار كثيف و اتربة على كامل هيكل المركبة من اثر الوقوف.
• تنظيف اضوية امامية .
• ضربات في البودي و مشغولة .
• ضربة خلفية في اسفل الارضية و مشغولة.

- المركبة مغلقة بالكامل.
- علماً انني لم اتمكن من فحص المركبة لضيق المكان الموجودة به وانخفاض المركبة على الارض ولم اتمكن من الفحص الدقيق لما ذكر سابقاً .
- وايضاً عدم التمكن من فحص الاجزاء الثابتة للمركبة والشاصيات ورقم المحرك والاجزاء المتحركة الميكانيكية لعدم تشغيلها وذلك لما ذكر سابقاً و وجود واقيات بلاستيكية من الامام و الخلف، ولكون ساحة الحجز غير مؤهلة لعملية الفحص , والفحص كان ظاهرياً فقط ويتحمل المزاود عكس ذلك.

- معلومات السيارة مأخوذة من كشف مشروحات دائرة السير و هي مرفقة مع التقرير .
- تعذر فحص منظومة الهايبريد و البطارية لما ذكر سابقاً .
- رقم الشاصي و المحرك منقول عن كشف واقع حال المركبة .

- اي خلل يطرأ على المركبة من ضربات او كسر او حريق للمركبة او اي جزء منها ثابتاً كان او متحركاً لا يتحمل الخبير ادنى مسؤولية بعد الكشف عليها في موقعها و قد تم الكشف على المركبة يوم الاثنين الموافق 3/8/2026 الساعة 4:00 عصراً .
- اصرح بأنه لا يوجد اي ظرف او اي سبب او محاولة تأثير علي كوني حيادياً مستقلاً من اي طرف من الخصوم او وكلائهم او هيئة المحكمة الموقرة في اعداد تقرير الخبرة هذا.
- يحق للمزاود الذهاب الى ساحة الحجز و تفقد المركبة و هو المسؤول عن اي عيب خفي في المركبة من محرك او شاصي او غرق او قص او ان كانت تعمل عمومي او تطبيقات او ان كان عليها حوادث سابقة و ذلك لتعذر الفك و الفرط للفحص الدقيق كون المركبة تعد اموال محجوزة ولا يحق لنا الفرط في المركبة او تشغيلها و ذلك بناءً على قرار مسؤول الساحة المناوب .
- وعلى ضوء ذلك يكون تخمين سعر السيارة على وضعها الحالي (17500) سبعة عشر الف و خمسمائة دينار.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.....

