

مواصفات المركبة

المرايا	عادي
الجير	عادي
نظام التوجيه	بور
فتحة السقف	يوجد
الزجاج	كهرباء
الطارة	عادي
الجنط	الامينيوم
المسجل	موجود
التكييف	مكيف حامي بارد
البريك	ABC
الابواب	وسط
وضع الدهان	بحاجة الى صيانه عامه ودهان
التابلوا	وسط
بطانات الابواب + الفرش	بحاجة الى تنجيد

- الوضع العام (بحاجة الى صيانة عامة ودهان وتنجيد)
- الاطارات (بحاجة الى غيار عدد 4)
- المحرك لم يتم فحص المحرك و الجير والمركبة غير شغاله لعدم وجود كهرباء والبطارية مفقودة و لتوقف المركبة فترة طويلة من الزمن .لم يتم فحص اسفل المركبة كون ساحات الحجز غير موهينة لفحص المركبات ولا يوجد جك او جورة فحص. وتم التقدير حسب المشاهدة من الخارج
- ملاحظه :ضوء امامي يمين + غماز مكسور + سماعة تابلو مفقودة + تابلو خلفي مفقود + غماز امامي شمال مكسور + سحب غطاء المحرك مكسور + صدا في الجناح الخلفي الشمال + ضربات وشخوط في جميع اجزاء المركبة والمركبة بحاجة الى دهان عام وصيانة عامة "
- ملاحظة بناء على الشروط الاحكام الخاصة بموقع المزاد يشير البند (12) ان رقم الشاصي والمحرك كما ورد في واقع حال المركبة المرفقة مع التقرير وهي مسئولية دائرة السير
- كما اخلي مسؤوليتي من اي قص او عيب مخفي في المركبة لتعذر الفك والفرط بدقة كون المركبة تعد اموال محجوزة ولا يجوز فك اي جزء منها لغايات الفحص وان المزاد هو المسئول عن مراجعة ساحة الحجز ودائرة السير وتكد من معلومات المركبة وفحصها وتكد من كار سير المركبة قبل المزادة عليها
- وعليه فبانني اقدر قيمة المركبة:

1400 دينار

- المجموع كتابة : الف واربع مائة دينار فقط لاغير

وهذه خبرتي اضعها بين ايديكم بكل امانة وإخلاص

تقرير هذا يقع على 2 صفحاتين

الخبير الفني المعتمد
محمد سالم المبيضين

