

الموضوع: - تقرير خبرة فنية لتقدير القيمة السوقية لمركبة محجوزة تنفيذاً قضائياً

سعادة رئيس التنفيذ القاضي أمجد بك طهوب الأكرم

بناءً على قرار محكماتكم الموقرة الصادر بتاريخ 2026/09/02 والقاضي بتكليف خبيراً فنياً في القضية التنفيذية المشار إليها أعلاه، وبعد اطلاعي على قرار التكليف وتفهمي للمهمة الموكلة إلي والمتمثلة في الكشف على المركبة موضوع الخبرة وإجراء الخبرة الفنية لها وتقدير قيمتها السوقية وفق حالتها الراهنة أثناء وجودها في ساحة الحجز، وبعد أدائي اليمين القانونية، وإفصاحي للمحكمة الموقرة عن عدم وجود أي مانع قانوني أو شخصي يحول دون قيامي بالمهمة بكل أمانة وحياد واستقلال مستنداً إلى الأصول الفنية المتعارف عليها في مجال تقدير المركبات، وإذ أرفع إلى محكماتكم الموقرة تقرير الخبرة التالي.

أولاً: الميزات المستلمة:-

- صورة عن قرار التكليف الصادر عن المحكمة الموقرة
- بيانات المركبة الرسمية الصادرة عن دائرة ترخيص السواقين والمركبات
- ساحة الحجز: ساحة البتراوي لحجز المركبات الزرقاء تاريخ حجز المركبة: 2026/04/09

ثانياً: البيانات التعريفية للمركبة موضوع الخبرة:

النوع: فورد	الصف: فيوجن	رقم اللوحة 37-89417	صفة التسجيل: خصوصي
سنة الصنع : 2020	اللون: أبيض	الفئة: ركوب صغير	ناقل الحركة: أوتوماتيك
الوقود : بنزين + كهرباء	سعة المحرك: 2000cc	انتهاء الترخيص: 2025/06/20	
رقم الشاصي : 3FA6P0RU6LA2061	رقم المحرك: LR206171	البلد المصنع: المكسيك	

ثالثاً: الأسس الفنية المعتمدة

1. المعاينة الظاهرية المباشرة للمركبة
2. مطابقة بيانات المركبة مع واقع الحال
3. الحالة العامة للمركبة وقت الكشف.
4. أسعار السوق المحلي للمركبات المماثلة

ثالثاً: المباشرة وإجراءات الكشف: بتاريخ 2026/09/05 توجهت إلى ساحة البتراوي لحجز المركبات الواقعة في مدينة الزرقاء حيث مكان تواجد المركبة موضوع الخبرة، حيث كانت المركبة مغلقة ولم يتم فتحها بسبب انخفاض شحن البطارية مما أدى إلى عدم عمل جهاز التحكم عن بُعد (الريموت)، وقد جرت مطابقة

بيانات المركبة على واقع الحال، بما في ذلك رقم اللوحة، لون ونوع المركبة ورقم الشاسي، وتبين أنها مطابقة تماماً للبيانات الرسمية، الصادرة عن دائرة الترخيص. وقد أسفر الكشف عن النتائج التالية:

1. الهيكل الخارجي للمركبة:

- وجود خشوط وسطوح ونقور على أجزاء متفرقة من الهيكل الخارجي
- لوحظ آثار معجون سطوح على غطاء المحرك
- الباب الخلفي الشمال مضروب كما لوحظ وجود أضرار وضربات على الطمبون الأمامي والخلفي.
- الجناح الأمامي الأيمن مضروب والجناح الخلفي الشمال قشر في الدهان
- لوحظ عدم انتظام الحرف والفاصل بين الباب الأمامي الأيمن والجناح الأمامي الأيمن
- المرشحة اليمين متضررة وشعار/إشارة فورد غير موجود، الكاوشوك/الإطارات مستهلك بنسبة 65 %

2. الحالة الميكانيكية والكهربائية للمركبة: تعذر فتح المركبة أو تشغيلها للتأكد من الكفاءة التشغيلية للمحرك وناقل الحركة والأنظمة الكهربائية والإلكترونية بسبب انخفاض شحن البطارية وبقيت المركبة في حالة إغلاق تام وعليه لا يمكن الجزم بالحالة الميكانيكية أو الكهربائية للمركبة.

3. الشاصيهات والأجزاء السفلية للمركبة: تعذر علي إجراء المشاهدة البصرية المباشرة وذلك بسبب دنو الجزء السفلي للمركبة من سطح الأرض وعليه، فأنتني لا أستطيع إبداء رأياً قنياً بالإثبات أو النفي بشأن وجود أية أضرار أو تشوهات ولهذا لم يكن بالإمكان التحقق من حالتها بصورة قنية مباشرة

4. حالة المركبة الداخلية: نظراً لعدم إمكانية فتح الأبواب فقد أقتصرت معاينة المقصورة الداخلية على المشاهدة من خلال زجاج النوافذ وبالمشاهدة تبين أن: المقصورة الداخلية بحاجة إلى تنظيف شامل (Dry Clean)

- لوحظ وجود ضرر في فرش المقعد الخلفي من الجهة اليمين مما يجعله بحاجة إلى تجديد.

رابعاً: الإضافات: وسائد هوائية حساسات خلفية وأمامية كاميرة خلفية وأمامية جنطات المنيوم نظام قفل مركزي مقاعد جلدية بصمة تشغيل فتحة سقف نظام تكييف أمامي وخلفي نظام مانع الانزلاق مرايا كهرباء تحكم طارة بصمة لفتح وإغلاق الأبواب كشافات زنون مثبت سرعة

خامساً: القيمة التقديرية: أقدر القيمة السوقية للمركبة بحالتها الراهنة وقت الكشف داخل ساحة الحجز بمبلغ وقدره **8500 (ثمانية آلاف وخمسمائة) دينار أردني** فقط لا غير مع الأخذ بعين الاعتبار أن التقدير مبني على المعاينة الظاهرية فقط.

وهذه خبرتي أضعها بين يدي عدالتكم الموقرة. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.

الخبير الفني المهندس علي عبد الرحمن عبيدات

خبير معتمد لدى وزارة العدل والمحاكم النظامية

موبايل: 079 2 806 402

تحريراً بتاريخ: 2026/09/06