SCANNED

تقرير خبره لتقدير قيمة المركبة

القضية التنفيذية رقم : ٢٠٢٦/٢٣٤ دائرة تنفيذ بني كنانة

بناء على القرار المتخذ من قبل رئيس تنفيذ بني كنانة الأكرم بانتخابي خبيرا فنيا في القضية التنفيذية رقم ٢٣٤/ ٢٠٢٦ ، لتقدير قيمة المركبة رقم ٣٦-٩٣٩١٣ موضوع الدعوى وبعد إفهامي المهمة الموكولة الي وهي وصف المركبة وصفا دقيقا وشاملا ومطابقة رقم الشاصي ورقم المحرك المثبت على رخصة الاقتناء على واقع حال المركبة وتحديد تاريخ انتهاء الترخيص وتقدير قيمتها في السوق المحلي تمهيدا لبيعها في المزاد العلني ، وبعد توجهي الى موقع المركبة الموجودة في ساحة حجز كراج الامن العام (الموقر) وبعد الكشف الحسي على المركبة وإجراء الفحص الفني بتاريخ : ٤ / ٨ /٢٠٢٦ تبين التالي :-

أولا : بيانات المركبة .

نوع المركبة	هونداي	الصنف	ايونك	سنة الصنع	٢٠١٩	اللون	خمري
رقم اللوحة	٣٦-٩٣٩١٣	رقم الشاصي	KMHC851CGKU124781 حسب واقع الحال	نوع الوقود	كهرباء + بنزين	سعة المحرك	١٦٠٠
نوع الناقل	اوتوماتيك	رقم المحرك	*****	صفة المركبة	ركوب		

وبعد مطابقة رقم اللوحة ورقم الشاصي على صورة رخصة الاقتناء وجدت مطابقة .

ثانيا : فحص الشاصي وفقا لواقع الحال .

لم اتمكن من فحص الشاصيات الخلفية والامامية وذلك بسبب تعرضهم لاتربة واوساخ وغبار عالق بها من حيث الاجواء المحيطة بها والبيئة التي تعيق رؤية الشاصيات وفحصها وعدم وجود جورة فحص وعدم توفر معدات والإمكانيات اللازمة في ساحة الحجز .

الشاصي الامامي اليمين	
الشاصي الامامي اليسار	
الشاصي الخلفي اليمين	
الشاصي الخلفي اليسار	

ثالثا : فحص جسم المركبة .

يوجد ضربة امامية وضربة خلفية ويوجد ضربات على الهيكل الخارجي و غير مصلحة ويوجد خدوش وتكسير في دهان الهيكل الخارجي والباب الامامي اليسار بحاجة الى تبديل ويد الباب الخارجية مكسورة وبدون غطاء ويوجد ضربة من الجهة الامامية اليمين غير مصلحة ومتضرر فيها الطبون الامامي والجناح الامامي اليمين وقاعدة الضوء الامامي اليمين والمركبة بحاجة الى حدادة ودهان والاضوية الامامية كالحة وبحاجة الى تبديل الاطارات الخلفية ولا تعمل لوجود ضعف في البطارية وبحاجة الى بطارية ويوجد ثقب على غطاء جيبة تابلو الجير وثقب بسيط على المقعد الامامي .

SCANNED

رابعا : فحص الميكانيك وفقا لواقع الحال .

فحص المحرك	لا يعمل لوجود ضعف في البطارية	ملاحظات :-	

اسم الخبير وتوقيعه : جميل علي كريم الحموري
خامسا : حالة وإضافات المركبة (وصف كامل) .

- الغرفة الداخلية :- بحاجة الى تنضيف
- دهان المركبة :- بحاجة الى حدادة ودهان
- الكوشوك :- حالة الامامية جيدة والخلفية بحاجة الى تبديل
- الجنطات :- المنيوم
- مانع الانزلاق :- يوجد
- حساسات :- يوجد
- مفتاح المركبة :- يوجد
- الترخيص والتامين لغاية :- في ١٧/١٠/٢٠٢٦ .
- الإضافات - شاشة (حجم صغير) ، تحكم طاره (موجود) ، فتحة بالسقف (موجود) ، فرش جلد (غير موجود) ، البصمة (غير موجود)
- إضافات أخرى (*) .

وبناء على ما ورد أعلاه وعليه وحسب خبرتي وحسب واقع حال المركبة فإنني اقدر قيمة المركبة موضوع القضية بمبلغ وقدره سبعة الاف وخمسمائة دينارا .

وهذه خبرتي أضعها بين أيديكم بكل أمانة وإخلاص

اسم الخبير :- جميل علي كريم الحموري	الرقم الوطني :- ٩٦٥١٠٣٦٥٣٣

التوقيع :- التاريخ :- ٤/٨/٢٠٢٦ .

** ملاحظه :- مده فحص المركبة ٢٤ ساعة من تاريخ خروجها من الكراج .

١- يتم إحضار واقع حال للمركبة من دائرة ترخيص السواقين والمركبات تبين تفاصيل المركبة ويرفق مع التقرير .
٢- يتم اخذ صور للمركبة بشكل واضح تفصل وتبين حالة المركبة ولا يقل عن ١٠ صور واضحة ومفصلة للجوانب والغرفة الداخلية والإطارات ورقم المركبة وترسل لدائرة التنفيذ بواسطة الايميل المعتمد
٣- يتم وضع نسخة من التقرير على تابلو السيارة في الكراج او الإشارة الى وجود تقرير على موقع المزادات الالكترونية
٤- في حال عدم التمكن من تعبئة أي من البيانات أعلاه بين السبب .