

سلطان بن محمد القاسبي
رئيس المحكمة

بسم الله الرحمن الرحيم

لدى محكمة تنفيذ شرق عمان
الموضوع : تقرير خبره (تقدير قيمة المركبة ووصف حال)
رقم الدعوى : (2026/265)
الهيئة الحاكمة : فراس بيك الفوارسه

على ضوء انتخابي خبيراً في القضية التنفيذية ذات الرقم (2026/265) وتكليفني من قبل سعادة قاضي تنفيذ محكمة شرق عمان لإجراء الخبرة الفنية على المركبة موضوع القضية التنفيذية ذات الرقم اعلاه وبعد القسم و افهامي المهمة الموكلة لي والتي تتمثل ببيان قيمة المركبة وإجراء الفحص الفني لها ووصفها وصفاً دقيقاً وشاملاً، وأرفع لمحكمتكم الموقرة هذا التقرير المتضمن الإجراءات التي اتبعتها والنتائج التي توصلت إليها .

اولاً : بيانات المركبة

هونداي -النثرا	نوع المركبة والصنف
49 - 71548	رقم لوحة المركبة
2017 - كحلي	سنة الصنع - اللون
خصوصي - ركوب صغير	صفة التسجيل - فئة المركبة
بنزين	نوع الوقود
1600	سعة المحرك
KMHD741CBHU076707	رقم الشاصي

موقع الحجز	ساحة حجز البتراوي
تاريخ ضبط المركبة	13-3-2026
تاريخ انتهاء الترخيص	10-10-2024
مفتاح المركبة	غير موجود

ثانياً : الاسس العامة التي ستتم عليها كتابة هذا التقرير

- 1 - بيانات المركبة من نوع وموديل .
- 2 - الكشف الحسي على المركبة موضوع القضية التنفيذية .
- 3 - كشف عن واقع حال المركبة صادرة من دائره ترخيص المركبات .

ثالثاً : وقائع الكشف الفني للمركبة موضوع القضية التنفيذية بتاريخ 15-4-2026 وبعد الفحص الفني للمركبة المتواجده في ساحة حجز المركبات (البتراوي) و مطابقة رقم الشاصي للمركبة وفحص الاجزاء الداخليه والخارجيه للمركبة تبين أن المركبة متعرضة لعدة صدمات متفرقة في مختلف انحاء المركبة

- 1 - الأجزاء المتضررة من البودي :
- 1 - الطمبون الخلفي مع الجسر بحاجة الى تبديل
- 2 - ضربة في الصندوق الخلفي غير مشغولة
- 3 - الضوء الخلفي شمال مكسور بحاجة الى تبديل
- 4 - الباب الخلفي يمين مضروب غير مشغول
- 5 - ضربة بليغة في الجناح الخلفي يمين غير مشغولة
- 6 - ضربة في غطاء المحرك الامامي غير مشغولة
- 7 - الطمبون الامامي غير موجود

6 - فتحة السقف :

لا يوجد

7 - النوافذ :

المركبة مغلقة ولا يوجد مفتاح , لم يتم الفحص

8 - فحص المركبة :

- 1- المركبة متعرضة لعدة ضربات متفرقة ولا يوجد معدات لرفع المركبة وفحص الشاصي بدقة .
- 2 - ضربة في الواجهة الخلفية غير مشغولة
- 3 - ضربة في العظم الداخلي خلف الجناح يمين غير مشغولة

رابعاً : القیمة التقديرية للمركبة

وبناءً على ما ورد أعلاه وحسب خبرتي وواقع حال المركبة فأبني إقدر قيمة المركبة موضوع القضية بمبلغ وقدره (5600) خمسة آلاف وستمئة دينار .

خامساً : مرفقات تقرير الخبرة

- 1 - صور فوتوغرافية أثناء الكشف الفني على المركبة .
- 2 - نسخة عن كتاب واقع حال المركبة صادر عن دائره ترخيص المركبات .

ملاحظات :

1 - المركبة متعرضة الى عدة صدمات متفرقة وتم اجراء الكشف على المركبة من الداخل والخارج بالمعاينة البصرية فقط , دون استخدام اي اجهزة او ادوات فحص فني او الكتروني , وعليه فإن هذا التقرير يقتصر على الملاحظات الظاهرة للعين المجردة دون تحمل أي مسؤولية عن الأعطال أو الأضرار غير الظاهرة .

2 - المركبة بحاجة الى صيانة الهيكل الخارجي وإعادة طلائها

3 - ان جميع الاموال المعروضة في المزاد العلني تباع على حالتها وفي موقعها ولا تتضمن وزارة العدل اودوائر التنفيذ اي من المواصفات او المعلومات او التفاصيل الموجودة في تقرير الخبرة (والمزاود هو المسؤول) عن مراجعته البيانات والاعلانات والمعلومات المتعلقة بحالة المال المعروض للبيع والإطلاع عليه قبل قيامه بالمزاوده .

4 - اخلي مسؤوليتي من اي قص او عيب مخفي في المركبة لتعذر الفك وعدم توفر المكان المناسب للفحص بدقه ولعدم وجود معدات لرفع المركبة كون المركبة تعد اموال محجوزه ولا يجوز فكها لغايات الفحص .

وهذه خبرتي مع الاحترام

الإفصاح

على ضوء انتخابي خبيراً فنياً في القضية التنفيذية ذات الرقم
(2026/265) وفقاً لأحكام نص المادة (3/83) فأنتني أفصح عن
إعداد تقرير الخبرة من قبلي ودون تدخل أي طرف من أطراف
الدعوى أو وكلائهم أو هيئة المحكمة وعدم وجود أي ظرف أو
أسباب أو صعوبات من شأنها التأثير حول حيادتي أو استقلالي وإن
كتابة التقرير استغرق يوم عمل.

الخبير المهندس

سامر محمود الخصاونة

موبايل: 0775756680



8- كسر الطمبون الامامي مضروب

9 - كسر في الضوء الامامي شمال

10 - كسر في الضوء الامامي يمين

11 - ضربة في الجناح الخلفي شمال غير مشغولة

12 بحاجة الى واقبات وحل امامية + خلفية

12 - ضربة في المرشحة اسفل الابواب يمين غير مشغولة

2- الحالة الميكانيكية :

1 - نعدر الفحص الكامل لأن الساحة غير مؤهلة لمثل هذا الفحص

ويمنع ادخال اي اجهزه للفحص داخل ساحة الحجز ولا يتوفر جك داخل الساحة لرفع المركبة وفحصها بدقة .

2 - بحاجة الى ميزان لفحص اضرار الهيئة الامامية والخلفية بدقة

3- المقاعد والاجزاء الداخلية :

المركبة مغلقة بالكامل

4- المحرك والحالة الكهربائية :

لم يتمكن من الفحص لان الساحة غير مؤهلة لهذا الفحص ولا يوجد انوات واجهزة لفحص المحرك بالاضافة الى ان غطاء المحرك مقتل اثر الضربة

5- الاطارات :

1 - الاطارات الاربعة تالفة بحاجة الى تبديل

بسم الله الرحمن الرحيم



الدائرة لترخيص السائقين و المركبات
قسم ترخيص اربد

الرقم : 7/48 / ترخيص اربد
التاريخ : 2026/04/19

دائره تنفيذ اربد

الموضوع : واقع حال

الإشارة : لكتابكم رقم 265/2026 تاريخ الكتاب 14/4/2026

- 1- ابرهن بانناد واقع حال المركبة الممنوع عنها بالإشارة اعلاه وذلك حسب بيانات النظام المبروري لدينا لغاية تاريخه
- 2- تسجيل المركبة باسم المزاود الأخير يتطلب الحصول على موافقة دائرة الجمارك الاردنية .
- 3- لاجراء التكميم لظلم

واقبلوا الاحترام ...

ع/ السيد المهندس
مدير الدائرة لترخيص السائقين و المركبات
بسم الله الرحمن الرحيم
في هذه الايام



رقم التسجيل	رقم الترخيص	نوع الترخيص	نوع المركبة	نوع الترخيص	نوع المركبة	نوع الترخيص	نوع المركبة	نوع الترخيص	نوع المركبة
2335504025	24FG7U116483	10/10/2024	2017	شبابي	شبابي	شبابي	شبابي	شبابي	شبابي
صلة التسجيل	صلة الترخيص	صلة الترخيص	صلة الترخيص	صلة الترخيص	صلة الترخيص	صلة الترخيص	صلة الترخيص	صلة الترخيص	صلة الترخيص
1480	صان	صان	صان	صان	صان	صان	صان	صان	صان
AM 11:29:24 2/4/2016									

اسم السائق	اسم السائق	اسم السائق	اسم السائق	اسم السائق	اسم السائق
صان	صان	صان	صان	صان	صان

لا يوجد سجلات على المركبة

لا يوجد سجلات على المركبة

رقم التسجيل	رقم التسجيل	رقم التسجيل
2335504025	2335504025	2335504025

لا يوجد ملاحظات على المركبة

المعلقة الاردنية الهاشمية - صان