

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تقرير خبرة فنية لمركبة

الخبير الفني المعتمد: محمد خليل محمود الجوريشي

محكمة بداية عمان الموقرة / قسم تنفيذ غرب عمان رقم القضية (2026 / 6264)

الهيئة الحاكمة: صاحب العطفة بدران بيك الخوالدة الأكرم

مقدمة التقرير

بناءً على قرار محكماتكم الكريمة القاضي بانتخابي خبيراً فنياً في القضية التنفيذية رقم (2026/6264) والخاصة بتقدير قيمة المركبة موضوع الدعوى، فقد توجهت بتاريخ 2026/08/31 إلى موقع المركبة الكائن في كراج ساحة الحجز (الأمن العام - الموقر)، حيث أجريت الفحص الفني اللازم وفقاً للأصول المهنية المعتمدة، وأعدّ هذا التقرير استناداً لأحكام المادة (3/83) من قانون أصول المحاكمات المدنية.

وأصرّح لمحكماتكم الموقرة بأنه لا توجد لدي أي ظروف أو أسباب من شأنها التأثير على حياديتي أو استقلاليّتي تجاه أي من أطراف الدعوى أو وكلانهم أو الهيئة الحاكمة، وأنني أضع بين أيديكم هذا التقرير بكل أمانة ومهنية.

أولاً: بيانات المركبة

البيانات	التفاصيل
نوع المركبة	كيا
نوع الوقود	بنزين
فئة المركبة	ركوب صغير
الصف الميكانيكي	بيكانتو LX
اللون	اسود
سنة الصنع	2006
رقم المحرك	TFC&329465
رقم الشاسي	KNABA24326T332171
صفة التسجيل	ركوب
رقم اللوحة	12- 86347
اسم المالك	عالية علي داود القرعة
جهة الحجز	بنك لبنان والمهجر
سعة المحرك	1100
تاريخ انتهاء الترخيص	08 / 03 / 2024

ثانياً: الفحص الفني

1- الحالة الميكانيكية والتشغيلية
المحرك :- "تعذر إجراء الفحص الفني للمحرك لعدم توفر كهرباء في المركبة، علماً بأن المركبة كانت مفتوحة أثناء المعاينة."
ومجموعة نقل الحركة (الجير) "تعذر إجراء الفحص الفني الجير لعدم توفر كهرباء في المركبة، علماً بأن المركبة كانت مفتوحة أثناء المعاينة."
الأنظمة الكهربائية والإلكترونية: - "تعذر فحص الأنظمة الكهربائية لعدم توفر مصدر تشغيل، ولم يتم التحقق من عمل الإنارة أو باقي التجهيزات."

الخبير الفني للمركبات
محمد خليل محمود
0791118077 / 0779620591

2- حالة الهيكل الخارجي

يلاحظ وجود كحّتات ونقرات على جميع أجزاء جسم المركبة
الطمبون الأمامي:- وجود خدوش واحتكاكات سطحية متفرقة، مع كسر في قواعد التثبيت الجاقبية (الكليسات) أدى إلى ارتخائه
وفك فواصله عن الهيكل، بالإضافة إلى كسر في شبك الحماية البلاستيكي السفلي".
الغطاء الأمامي (المحرك): تلاحظ وجود انحراف وتفاوت غير منتظم (فراغ فني) بين غطاء المحرك والجنب الأيمن للمركبة؛
ونتيجة لانحشار آلية القفل والتواء القواعد الحاضنة جراء صدمة سابقة، تعذر فتح الغطاء بالوسائل العادية، مما حل دون المعاينة
الميكانيكية الداخلية للمحرك".
الجنب الأمامي الأيمن (الجنّاح): وجود انبعاجات واحتكاكات واضحة في الصاج فوق العجل الأمامي مباشرة.
لجهة اليسرى (الجنّاح الأمامي الأيسر): وجود فراغ وارتخاء فني واضح عند التقاء الرفرف مع الضوء والاصطدام (الطمبون)،
مما يعني تأثر الجانبين بالصدمة الأمامية
"الطمبون الخلفي:- والزجاج والمصابيح الخلفية سليمة من الصدمات، مع وجود خدوش واحتكاكات سطحية متفرقة وارتخاء
طفيف في الطمبون الخلفي جراء الاستخدام".

3- التجهيزات والإضافات

العنصر	الحالة
ناقل السرعة	أوتوماتيك
الزجاج	كهربائي
التكيف	موجود
الإطارات	بحاجة متوسط
طارة	بدون تحكم طاره
المقاعد	قماش
فتحة السقف	لا يوجد

4 - المقصورة الداخلية:

الغرفة الداخلية:- المقاعد من نوع قماش وبحاجة الى تجديد اضافة إلى حاجة المقصورة إلى تنظيف شامل (دراي كلين) لإعادة
المظهر المناسب

"الإطارات والجنّطات:- طقم الإطارات بحالة عامة (متوسطة)، مع ملاحظة وجود جنّطات إضافية (معدلة) مضافة على المركبة".

5 - الفحص:

تعذر إجراء فحص دقيق للشاسي نظراً لعدم توفر المعدات الفنية اللازمة في موقع الفحص (ساحة الحجز)
ملاحظات على البودي - ضربات بودي مشغولة + ضربة أمامية + ضربة خلفية + ضربة أسفل شمعها أمامية شمال + المرشات
ثالثاً: التقييم الفني العام

استناداً إلى المعاينة الميدانية، والفحص الفني، والخبرة المتخصصة، فإن المركبة لم يتم تشغيله وتؤكد من المحرك لعدم وجود
كهرباء في المركبة

الجبر لم يتم فحص لعدم وجود كهرباء للمركبة

الأنظمة الكهربائية لم يتم فحص من حيث الإنارة الخارجية والداخلية

تم وجود ملاحظات على الهيكل الخارجي من كحّتات ونقرات على جميع أنحاء جسم المركبة وبناء عليه، أقدر القيمة السوقية
للمركبة موضوع الدعوى بمبلغ:

(2800 ألفين وثمانمائة دينار)

رأبغاً: التصريح بالحيالية

أفصح لمحكمتكم الكريمة عن حياديّتي واستقلاليّتي التامة تجاه جميع أطراف الدعوى ووكلائهم وهيئة المحكمة، ولا توجد أي
ظروف أو أسباب من شأنها إثارة الشكوك حول نزاهتي أو استقلاليّتي. وهذه خبرتي أضعها بين أيديكم بكل أمانة وإخلاص، وفقاً
لما تم الاطلاع عليه ميدانياً وفقاً للأصول الفنية
والقانونية المعتمدة.

اسم الخبير: محمد خليل محمود الجوريشي

التوقيع:

التاريخ: 2026 /09 /01

بسم الله الرحمن الرحيم



ادارة ترخيص السواقين و المركبات
قسم ادارة ترخيص السواقين والمركبات

الرقم : 7/48 /ادارة ترخيص السواقين والمركبات
التاريخ : 2026/08/23

تنفيذ عمان

الموضوع : واقع حال

الإشارة : لكتابكم رقم 2026/6264 تاريخ الكتاب 23/8/2026

- 1- أبين بادنائه واقع حال المركبة المنوه عنها بالإشارة اعلاه وذلك حسب بيانات النظام المروري لدينا لغاية تاريخه .
- 2- تسجيل المركبة باسم المزاول الأخير يتطلب الحصول على موافقة دائرة الجمارك الاردنية .
- 3- لاجراءاتكم لطفاً .

واقبلوا الاحترام ...

المهندس المهندس
مدير ادارة ترخيص السواقين و المركبات
س. محمد زواجر



المعلومات الاساسية للمركبة

رقم التسجيل	رقم التوحة	التوع	المنفذ	نوع الوقود	قوة المركبة	لون	مواديل	انتهاء الترخيص	رقم المحرك	رقم الشاصي
1301386837	12-86347	كيا	بيتا 1.8	بنزين	ركوب صغير	اسود	2006	08/03/2024	TFC&329465	KNABA24326T332171
صلة التسجيل	بند التصنيع	عدد الابواب	نوع ميل السرعة	تاريخ التسجيل	مركز الترخيص	سعة المحرك	المظلة	صلة الاستعمال	رغوب	رغوب
شخصي	كوريا ج	4		AM 12:00:00 5/19/2007	عمان	1100				

معلومات المالك و شركائه ان وجد

الرقم الوطني	الجنس	الاسم
9882022796	معلمه - عمان -	عليه علي داود القرعه

الرهونك الحالية على المركبة

اسم المالك	المرهون اليه	رقم سند الرهن	تاريخ الرهن	قيمة سند الرهن	مركز الرهن
عليه علي داود القرعه	بنك لبنان والمهجرش م ل	48073	29/11/2022	5351	حرب عمان

لا يوجد حجوزات على المركبة

لا يوجد حجوزات على رخصة المركبة

التعليق على المركبة

رقم التسجيل	جهة التصيم	تاريخ التصيم
1301386837	التعليق الفني	PM 9:01:46 8/9/2026

لا يوجد ملاحظات على المركبة

المملكة الاردنية الهاشمية - عمان

عمان - الاردن - ص ب (946) هاتف 4891634 - فاكس 4896535 - 4892285 المواقع الالكترونية www.dvld.gov.jo