

جواد الحمدان
Jawad Al-Hamdan
0782486474



خبير فني ميكانيك بودي ودهان
لدى المحكمة الأردنية
خبرة 10 سنوات

لدى دائرة تنفيذ محكمة بداية الزرقاء

- رقم القضية: 2026/2162 هيئة القاضي: قاسم الشطناوي
- بناءً على قرار محكمتكم الموقرة بانتخابي خبيراً فنياً وتكليفني بإجراء الخبرة الفنية في القضية التنفيذية، رقم 2026/2162، على المركبة خصوصي رقم (49/72907)، نوع (هونداي ايونك)، موديل (2019)، بتاريخ 2026-8-6 وبعد أن تليت على المهمة الموكولة من قبل المحكمة الموقرة ولتفهم مضمونها تسلمت مبررات الطلب التالية من وكيل المدعي.
- أولاً :- تم استلام البيانات المحفوظة في ملف الطلب والمبنية أدناه وتم الكشف على المركبة :
1. لا يوجد رخصة مركبة.
 2. بعد ذلك وبتاريخ 2026-8-9 انتقلت الى مكان تواجد المركبة في منطقة ساحة (الموقر)
 3. و تم قمت بمعاينة المركبة وقمت بالتحقق من رقم المركبة ورقم الشاسي وكافة مواصفات المركبة موضوع الدعوى اعلاه ومطابقتها مع بيانات عدم وجود رخصة المركبة فوجدت جميعها مطابقة ثم باشرت بالكشف الحسي على المركبة والتدقيق على اضرارها وبالمشاهدة المباشرة مقدماً تقرير على النحو التالي:
 4. لا يوجد اي ظروف او اسباب من شأنها التأثير حول حيائتي او استقلالي عن اي من اطراف الدعوى ووكلائهم وهيئة المحكمة لدى أعداد تقرير خبرة
 5. الصعوبات ومحاولة التأثير على الخبير من اي طرف من الخصوم في أعداد التقرير لا يوجد
 6. الاشخاص المشاركين في أعداد التقرير الخبرة الخبير المكلف .
- ثانياً: بيانات المركبة ومعلومات المركبة موضوع الدعوى (حسب مشروحات دائرة السير):

نوع المركبة	الصف	رقم اللوحة	سنة التص	صفة شخص	انتهاء التأمين	رقم الشاسي
هونداي	ايونك	49-72907	2019	خصوصي	2026/10/11	KMHIC051HFKU032696
صعة الاشتغال	صعة	نوع الوقود	سعة المحرك	النوع	مواصفات المركبة	مالك المركبة
ركوب	ركوب	كهرباء	***	ايض	فر كامل عا	محمد عبد الرحيم محمود
	صغير				الفتحة	الحلايقه

الخبير جواد الحمدان
رقم العضوية 900055

جواد الحمدان
Jawad Al-Hamdan
0782486474



خبير فني ميكانيك بودي ودهان
لدى المحاكم الأرمينية
خبرة 10 سنوات

ثالثاً: اصلاحات المركبه :-

- 1- المركبة بحاجة الى دراكلين الداخل.
- 2- واقية الوحل الامامية الشمال غير موجودة وسفن المحرك غير موجودة
- 3- حسب ضاهر الحال فان المركبه بحاله حيدة
- 4- ضربات بودي وشخوط في جميع جسم المركبة
- 5- الكوشوك بحاجة الى غيار عدد(4)
- 6- الطمبون الخلفي مضروب من الوسط والامامي مضروب ويوجد فيه كسر ويوجد ضربة امامية

رابعاً :- فحص الشاصيات + الميكانيك :-

- لم يتم فحص الشاصيات بسبب وجود المركبه بساحة الحجز وتعذر رفعها .
- لم يتم فحص المحرك كون المركبه في ساحة الحجز .
- لم يتم فحص الجير كون المركبه في ساحة الحجز .
- لا يوجد رخصه .
- مفتاح المركبة موجود.

لا يمكن فحص بسبب ضعف الكهرباء (البطارية 12 فولت / او عطل كهربائي) .

خامساً :- قيمة المركبة

قيمة المركبة حسب صنفها واضافاتها هي مبلغ (8000) ثمانية الاف دينار.

تم تنظيم هذا التقرير بناءا على المهمة الموكية اني بكل امانة واخلاص وحيادية تامة على أساس


واقع حال المركبه والكشف الحسي على المركبة.

هذه خبرتي

وتفضلوا بقبول الاحترام

المهندس الخبير الفني

المهندس جواد الحمدان
النقابة العامة لأصحاب المهن الميكانيكية
الخبير جواد الحمدان
رقم العضوية 00055



الملكة الأردنية الهاشمية	
الثقافة العامة	
لأصحاب المهن الميكانيكية	
	
الاسم: جواد طلال عبد الحميدان	
المهنة: مجلس ودهان للسيارات	
الرقم الوطني: 9901055940	
رقم العضوية: 900055	
نقيب الثقافة	
جميل أبو رحمة	