

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

لدى دائرة تنفيذ محكمة بداية عمان المؤقرة

هيئة القاضي هدى بيك بيدس

٨٤ / ٨٣ / ٩٤

تقرير خبرة فنية مقدم في الدعوى رقم 2024-122384

بناءً على قرار انتخابي بالدعوى للتنفيذ ذات الرقم أعلاه بقرار رئاسة التنفيذ الصادر بتاريخ 2026/8/19 م ولدى هيئة القاضي هدى بيك بيدس بتاريخ 2026/8/20 م تم المهني للمهمة الموكلة لي وهي الكشف الحسي ومعاينة المركبة موضوع الدعوى نوع فورد فيوجن والتي تحمل لوحة رقم (76252 - 22) وبيان واقع حالها ووصفها وصفاً شاملاً ودقيقاً حيث تم تحليلي اليمين القانونية لقيامي بالمهمة الموكلة الي بكل صدق و امانة و اخلاص.

الحيادية :

ووفقاً لأحكام قانون أصول المحاكمات المدنية فأنني أفصح لمحكمة المؤقرة بأنه
أ - لا توجد أية ظروف أو أسباب من شأنها للتأثير حول حياديتي واستقلالي عن أي من أطراف الدعوى لو وكلانهم او هيئة المحكمة لدى إعدادي لتقرير الخبرة.
ب- كما ابدي لمحكمة المؤقرة وجود المقدرة والمؤهل العلمي والعملية والفني لدي كخبير في إعداد تقرير الخبرة وبتجرد و بصدق وأمانة.

بيانات المركبة :

(تاريخ ضبط وحجز المركبة : 2025/7/27 م بموقع ساحة حجز المؤقر)

رقم المركبة	22- 76252
رقم التسجيل	1330639793
نوع المركبة	فورد
الصف	فيوجن
بلد الصنع	المكسيك
الموديل (سنة الصنع)	2013
اللون	ابيض لؤلؤي
نوع الوقود	بنزين+كهرباء
نوع صندوق التروس (الناقل) الجير	اتوماتيك
تاريخ انتهاء للترخيص	2020/1/12
رقم الشاسي	3FA6P0LU5DR232612

رقم المحرك	لم اتمكن من استخراج الرقم كونه لا يوجد مفتاح والمركبة مغلقة بالكامل.
سعة المحرك	2000
صفة الاستعمال	ركوب
صفة التسجيل	خصوصي
فئة المركبة	ركوب صغير
عدد الابواب	4
مركز الترخيص	شمال عمان

• هذه المعلومات حسب نموذج واقع الحال المستخرج من ادارة ترخيص المركبات

تنفيذ المهمة :

بتاريخ 2026/8/25م توجهت لموقع حجز المركبة الكائن في ساحة حجز الموفر وبعد مطابقة رقم الشاسي واللوحات على الواقع (مطابقة) قمت بمعاينة المركبة والتقاط الصور اللازمة وحسب الاصول فكانت النتيجة كما يلي :

اولاً - الملاحظات :

1. المركبة مغلقة بالكامل ولا يوجد لها مفتاح بموقع الحجز ما يعني عدم تمكني من فتح اي نم ابوابها وكذلك غطاء المحرك ويا ب الصندوق الخلفي.
2. انعكاس الشمس وتراكم الغبار الكثيف على المركبة تسبب بعدم التمكن من التقاط صور واضحة للمغرفة من الداخل لوصف التابلو والفرش وبطانات الابواب وطارة للتحكم وباقي الاجزاء بشكل دقيق وكذلك وجود اغراض كثيرة داخلها في المقاعد الخلفية.
3. لم اتمكن من فحص الاجزاء الثابتة مثل الشاصيات والشمعات والسقوية والهيكل بسبب دنو المركبة من سطح الارض وضيق الحيز المتاح ولتعدد الفك والتركيب والفرط وعدم وجود جكات وعدة وعدم وجود مكان مخصص للفحص.

ثانياً - نتائج الكشف على المركبة :

- المركبة من الخارج :
- الطمبون الامامي : ضربات وكسور بالمنطقة المحاذية للضوء الامامي الايسر وكسور بالفلز , الوضع العام دون الوسط ويحتاج الى تهديل.
- الطمبون الخلفي : وجود شخوط وكحطات بسيطة ويحتاج الى تثبيت من جهة الجناح الخلفي اليمين الوضع العام جيد.
- الابواب: جيدة مع شخوط بسيطة.

- ايادي الابواب : جيدة باستثناء وجود نقص غطاء كبسة باب السائق.
- المرشحات : ضربات ومخوط في المرشة اليمين وضربات وتكسير دهان في المرشة اليسار.
- الاجنحة :
- امامي يمين : مخوط وكحطات بجانب العجل.
- خلفي يمين : مخوط بسيطة.
- امامي يسار : مخوط بسيطة.
- خلفي يسار : مخوط وكحطات بجانب العجل.
- المرايا الخارجية : كسر في زجاج الغماز للمرأة الامامية اليمين اضافة الى وجود كسر في اطار قاعدة التثبيت.
- غطاء المحرك : جيد بدون ملاحظات.
- غطاء الصندوق الخلفي : جيد بدون ملاحظات.
- الزجاج الامامي : جيدة بدون ملاحظات.
- الزجاج الخلفي : جيد بدون ملاحظات.
- الدهان : لا تحتاج للدهان باستثناء للملاحظات الواردة بالطمبونات.
- الاضوية الامامية والخلفية : جيدة بدون ملاحظات باستثناء وجود كحطات في الاضوية الامامية تحتاج الى بوليش.
- كوشوك العجلات : قياس الكوشوك 215/55/17 جميعها بحالة متوسطة وتحتاج الى نفخ ومعايرة بسبب فقدان كمية من الهواء او وجود بداثر.
- الجنطاط : الملبوم واصنية بحالة متوسطة بحاجة الى صيانة بسبب وجود مخوط وكحطات عليها جميعاً.
- بطانات العجلات : يوجد اهتراءات في البطانات الامامية والخلفية غير موجودة.

• المركبة من الداخل :

- بسبب عدم وجود امكانية لفتح الابواب اقتصر بايراد الملاحظات كما شاهدتها (بصوية) بالنظر وبعض الصور التي استطعت التقاطها على النحو التالي:
- الفرش : اهتراء في مقعد السائق (يحتاج الى تجديد) والمقعد الامامي اليمين بحالة متوسطة , والمقاعد الخلفية ومساندها مغطاة بسبب وجود اشراض كثيرة تحجب رؤيتها.
- التابلو : بحالة متوسطة.
- جسر التابلو (الركاية بين المقاعد الامامية) يوجد اهتراء وبحاجة الى صيانة او تبديل.
- يد الخيارات (عصا للجير) يوجد اهتراء في رأس العصا وعدم وجود الليبل المثبت عليها.
- طارة الاستيرنغ : وجود غطاء طارة يحتاج الى تبديل.
- بطانات الابواب مع جميع ملحقاتها : جيدة بدون ملاحظات مرئية.
- الارضية : بحالة متوسطة.
- السقفة : بحالة جيدة.

- التابلو الخلقي : مغطى باغراض في المقاعد الخلفية مما يشكل صعوبة في الرؤية والتقييم.
- تحتاج الغرفة بشكل عام الى دراي كلين.

- المحرك والجير وباقي الاجزاء الميكانيكية والكهربائية والبطاريات :
لم يتمكن من اجراء اية فحوصات او ايراد ملاحظات وللأسباب الوارد سابقاً.
- لم يتمكن من فحص الاجزاء الثابتة مثل الشاصيات والشمعات والسقفة والهيكل بسبب دنو المركبة من سطح الارض وضيق الحيز المتاح ولتعدد الفك والتركيب والقرط وعدم وجود جكات وعدة وعدم وجود مكان مخصص للفحص مثل جورة الفحص والانارة الكافية أسفل المركبة وتراكم والأتربة بالاضافة لكون ساحة الحجز منطقة غير مهيئة للفحص وتفرغ الاطارات من الهواء يزيد من صعوبة نقل المركبة ويضيق المسافات أسفل المركبة ويعتبر هذا الفحص ظاهري حسب ظاهر مظهر المركبة ويتحمل المزاد اية اضرار اخرى مهما كان نوعها او عيوب خفية او هيكلية ميكانيكية ام الكترونية وكهربائية او يودي او شاصي تثبت لاحقاً خلافا لما في التقرير دون ان اتحمل انا الخبير الفني اية مسؤولية لاحقاً بعد تاريخ الكشف
- يتحتم على المزاد مشاهدة المركبة قبل المزادة عليها وكوله لا يوجد مفتاح للمركبة يصعب تحديد وجود نواقص وخاصة الاجزاء الميكانيكية والكهربائية بسبب عدم التمكن من فتح غطاء المحرك وعطاء صندوق الحمولة.
- نصت الفقرة رقم (12) من شروط واحكام المزادات على انه : تباع جميع الاموال المعروضة للبيع بالمزاد العلني على حالتها كما هي في موقعها ولا تضمن وزارة العدل او دائرة للتنفيذ اي من المواصفات او المعلومات او التفصيلات الموجودة في تقرير الخبرة والمزاد هو المسؤول عن جميع البيانات والاعلانات المتعلقة بحال المال المعروض للبيع والاطلاع عليه قبل قيامه بالمزادة
- الاضافات (حسب مواصفات الشركة الصانعة المثبتة لهذا النوع) :

أكياس مرآئية
تحكم مقود
زجاج كهربائي
مفتولوك
AUX / USB مدخل
مكيف
نظام إنذار
جنطات المنيوم
حساسات خلفية
مرآة كهربائية
إطار احتياطي

بلوتوث
حساس ضغط الاطراف
شاشة وسائط
مانع انزلاق

وبناءً على ما ورد باعلاء وحسب خبرتي وقياساً على سعر المتل بالسوق المحلي فأنني اقدر قيمة المركبة
حسب واقع حالها ب (7000 دينار اردني) سبعة آلاف دينار اردني
وهذه هي حدود خبرتي اقدمها لعدالة محكمتكم الموقرة.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام


الخبير المهنس
باسم عايش المهيترات
٠٧٧٧٤١٨٤١٩

الملحقات :

1. واقع الحال المستخرج من ادارة ترخيص المركبات

بسم الله الرحمن الرحيم

الهيئة العامة للغمرات والرسوم
إدارة الجمارك والضرائب

الرقم : 77/44 بتاريخ 2026/08/20
 التاريخ :

تفليذ عمان

الموضوع : واقع حد

الإشارة : لفتحكم رقم 2024/12384 تاريخ للكتاب 2026/8/20

1- أمين الخلاء واقع حد الممرية المتوه عنها بالإشارة أعلاه وذلك حسب بيلت النظام المروى لدينا لملية تاريخية .

2- تسجيل الممرية باسم المزاود الأخير يتطلب الحصول على موافقة دائرة الجمرك الأردنية .

3- لإجراء التكميم المطلوب .

والله اعلم
الموافق

المهندس
مدير إدارة الجمارك والضرائب
طراس مياحندو لايدو

رقم الترخيص	رقم الترخيص	رقم الترخيص	رقم الترخيص	رقم الترخيص	رقم الترخيص	رقم الترخيص	رقم الترخيص	رقم الترخيص	رقم الترخيص
2026/08/20	2026/08/20	2026/08/20	2026/08/20	2026/08/20	2026/08/20	2026/08/20	2026/08/20	2026/08/20	2026/08/20

رقم الترخيص	رقم الترخيص	رقم الترخيص	رقم الترخيص	رقم الترخيص	رقم الترخيص	رقم الترخيص	رقم الترخيص	رقم الترخيص	رقم الترخيص
2026/08/20	2026/08/20	2026/08/20	2026/08/20	2026/08/20	2026/08/20	2026/08/20	2026/08/20	2026/08/20	2026/08/20

لا يوجد دخل جلي

2. الصور من موقع الحجز