

مساعدة قاضي التنفيذ أمجد بيك ظهيبوب الأكرم

الموضوع: - تقرير خبرة فنية لتقدير القيمة السوقية لمركبة محجوزة تنفيذاً قضائياً

بناءً على قرار المحكمة المؤقرة الصادر بتاريخ 2026/06/21 والقاضي بانتخابي خبيراً فنياً لتقدير القيمة السوقية للمركبة رقم 42-73136 المحجوزة تنفيذاً قضائياً في ساحة التنفيذ القضائي في الموقر وبعد تفهمي المهمة الموكلة إليّ، وأدائي اليمين القانونية بأن أقوم بالمهمة بكل أمانة وإخلاص، الفصح للمحكمة المؤقرة بأنه لا يوجد لدي أي متع قانوني أو شخصي يحول دون أداء المهمة المكلف بها بكل حيادية واستقلال.

أولاً: المبررات المستلزمة:-

- صورة عن قرار التكاليف الصادر عن محكمتكم المؤقرة
- بيانات المركبة الرسمية الصادرة عن دائرة ترخيص السواقين والمركبات
- ساحة الحجز: ساحة التنفيذ القضائي لحجز المركبات - الموقر تاريخ الحجز: 2026/02/09

ثانياً: البيانات التعريفية للمركبة موضوع الخبرة

النوع: ثشأتجان	الصنف: EADO	رقم اللوحة 42-73136	صفة التسجيل: خصوصي
سنة الصنع : 2024	اللون: لؤلؤي	الغلة: ركوب صغيرة	صفة الاستعمال: ركوب
ناقل الحركة: أوتوماتيك	الوقود : كهربا	نهاية 2025/02/25	
رقم الشاصي : LS6A2E0F2RA960145	المسافة المقطوعة: 128166 كم	المنشاء: الصين الشعبية	

ثالثاً: المباشرة وإجراءات الكشف: تمت المباشرة بتاريخ 2026/06/25 حيث انتقلت إلى ساحة حجز المركبات التابعة للتنفيذ القضائي في الموقر حيث تواجد المركبة وكان المفتاح متوفر وتم البدء بمطابقة بيانات المركبة المستخرجة من دائرة ترخيص السواقين والمركبات على واقع الحال في ساحة الحجز من حيث (رقم اللوحة، رقم الشاصي، لون ونوع المركبة) وتبين أنها مطابقة لنفس المركبة موضوع الخبرة. بعد ذلك أجريت الكشف الحسي والفني على المركبة وكانت كالتالي:

1. الهيكل الخارجي للمركبة (البودي):

- الطميون الأمامي متضرر ويوجد به طيق.
- الشل البلاستيكي السفلي أسفل لوحة الأرقام مكسور.
- وجود صدأ في الجناح الأمامي الأيسر عند نقطة الالتقاء مع الطميون الأمامي

١٧. رصد صداد في مقدمة غطاء المحرك
٧. الطمبون الخلفي متضرر بشكل خفيف مع تقشر في الدهان وظهور الطبقة البلاستيكية السوداء أسفل الدهان.
٧١. الإطارات (الكاشوك): الإطارات الأربعة بحالة فنية وتشغيلية جيدة وصالحة للإستخدام
٧٧. الجنوط: جنوط المركبة بحالة فنية جيدة وخالية تماماً من أي كسور أو شروخ
٧٨. الزجاج والنوافذ: الزجاج الأمامي والخلفي ونوافذ الأبواب سليمة بالكامل وخالية من أي كسور أو شروخ.

2. حالة المركبة الداخلية:

١. المقصورة الداخلية: المقصورة الداخلية بحالة جيدة
 ٢. حالة المقاعد: المركبة مكسوة بمقاعد جلدية وبحالة جيدة.
 ٣. أنظمة التحكم: مقبض ناقل الحركة ونوطة العدادات تظهر بحالة سليمة وخالية من الكسور الظاهرة.
 ٤. أزرار القفل المركزي والتحكم في النوافذ الجانبية تظهر بحالة سليمة وخالية من الكسور والتلف.
 ٥. التابلوه وبطانات الأبواب وبطانة السقف بوضع سليم ظاهرياً.
 ٦. لا يوجد نظام دخول أو تشغيل ذكي (فتح وتشغيل المركبة يتم بواسطة المفتاح).
3. الحالة الميكانيكية والكهربائية: الحالة الميكانيكية والكهربائية: تبين من خلال المشاهدة الحسية وأثناء تشغيل المركبة أن المحرك الكهربائي يعمل بصورة جيدة وقت إجراء الكشف ولم يلاحظ وجود أعطال ميكانيكية أو كهربائية ظاهرة وذلك في حدود الفحص الحسي والفني ودون إجراء فحص إلكتروني لأنظمة البطارية.
4. الشاصيهات: بالكشف الحسي والمعاينة البصرية للشواصي الخلفية تبين أنها بحالة ظاهرية جيدة وخالية من آثار انقاص واللحام أو التشويه الهيكلي، لم يتسنى لي فحص الشواصي الأمامية بسبب الغطاء البلاستيكي الممتد على كامل الجزء السفلي للمركبة وخاصة من الأمام الذي حال دون إجراء معاينة بصرية مباشرة
- خامساً: الإضافات والمواصفات: مقاعد جلدية شاشة معلومات مكيف هواء أوتوماتيكي طرارة تحكم مثبت سرعة نوافذ كهربائية كاميرا خلفية حساسات إصطفاف أمامية وخلفية نظام الفرامل abs وساند هوائية مرايا كهرباء المركبة غير مجهزة بفتحة سقف

سادساً: القيمة التقديرية في ساحة الحجز:

بناءً على الكشف الحسي والخبرة الفنية والأسعار السائدة في السوق المحلي الأردني أقدر القيمة السوقية للمركبة موضوع الخبرة بحالتها الراهنة في ساحة الحجز بمبلغ وقدره 9200 (تسعة آلاف ومئتان) ديناراً. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير.

الخبير الفني المهندس علي عبدالرحمن عبيدات

خبير معتمد لدى وزارة العدل والمحاكم النظامية

خلوي 079 2 806 402

تحريراً بتاريخ 2026/06/28



