




- ٤- للكارتشوك بحالة مقبولة + جنطات الملبوس
 - ٥- كسر في الشل الامامي
 - ٦- كسر في مسطره العاكس المضبوطة على الفطاء الخلفي
 - ٧- كسر في زجاجة الضوء الخلفي اليمين
 - ٨- شخوط على الطمبون الامامي + الطمبون الخلفي
 - ٩- مرش البلاستيك أسفل الباب الخلفي اليسار غير موجود
 - ١٠- شخوط على للباب الخلفي اليسار
 - ١١- ضربه على الجناح الخلفي اليسار
 - ١٢- المرش الجانبي لليمين بحاجة الى تثبيت
 - ١٣- يوجد على المركبة عدة نقور وشخوط على اجزاء مختلفه في الهيكل الخارجي
 - ١٤- لم اتمكن من فحص الشاصيات لذيق المكان ودور المركبه من الارض ووجود البطانات السفليه مما يجعل عائقا لفحص الشاصيات
- ان المعلومات الوارده في تقرير الخبرة هي حسب واقع الحال الظاهر وحسب مشروعات دائرة الترخيص وعليه فان للمركبة موجوده في ساحة حجز الامن العام/الموقر وعلى للمزاود الحضور والمعاينه واذا خلاف اخر قد يظهر في فحص المركبة بعد احالتها للمزاود واستلامها مهما كانت نتيجة الفحص من حيث المحرك والشاصيات والميكانيك والكهرباء يتحمل مسؤوليتها المزاود
- بنامه على ماورد اعلاه وعليه وحسب خبرتي وحسب واقع المركبة فلنني أقرر قيمة للمركبة موضوع الدعوى بمبلغ (19500) تسعة عشر الف وخمسمائة دينار

هذه خبرتي لكمها بكل امانة
 الخبير الفني / خالد عيسى الهرش
 خبير ميكانيك ودياكل مركبات
 مسؤول لدى وزارة العدل
 Tel: 079 527 44 35

مرفقا بطلبية :-

مجموعة صور ومجلة توضيح للمركبة تقع على صليحتان
 واقع حال للمركبة صادر عن دائرة الترخيص

