

ساحه ريفي
مستشفى - شرق عمان
2026

لصيانة وتجهيز ولحصى المركبات - بودي - ميكانيك - كهرباء
GMAIL: abuobaid1234@gmail.com



مركز ابو عبيد الشامل
0796900119

تقرير خبرة لتقدير قيمة البكب

القضية التنفيذية رقم: 3-11-1930-2024
دائرة تنفيذ: شرق عمان
بناءً على القرار المتخذ من قبل عطوفة القاضي فراس الفوارسة رئيس تنفيذ محكمة بداية (شرق عمان) الاكبر
بانتخابي خبيراً فنياً للقضية التنفيذية رقم (2024/1930) بتاريخ 2026/1/21.

وتحلفت اليمين القانوني على ان اتوم بالمهمة الموكلة لي بكل امانة واخلاص وهي تقدير قيمة البكب رقم (42-377728) موضوع
الدعوى وانه لا يوجد ما يمنعنا من اتمام المهمة المطلوبة وانه لا علاقة لنا باطراف الدعوى ووكيل المدعين تمنعنا من اتمام هذه
المهمة بحيادية واستقلال وذلك علماً لنص المادة (3/83) من قانون أصول المحاكمات المدنية وبعد توجهي الى موقع البكب الموجودة
في ساحة حجز الأمن العام (الموقف) وبعد الاطلاع على البكب واجراء الفحص الذي بتاريخ 2026/1/19 والمضبوطة لديهم بتاريخ
2025/12/18.

تمين التالي:

- اولاً: بيانات البكب: يوجد كتاب مشروحات واقع حال من دائرة السير تفصيلي عن البكب مع التقرير
بناءً على الشروط والاحكام الخاصة بموقع العزاد العلني يشير البند (12) الى رقم الشاسي و المحرك
كما ورد في المشروحات دائره السير المرفقة في التقرير هي مسؤولية ادارة السير.
- ثانياً: لم تشاهد رقم محرك البكب كونه في منطقة ضيقة بحاجة الى لوط للإطلاع عليه بشكل صحيح.
- ثالثاً: ملاحظة: لا يوجد محرك داخل البكب بحاجة الى محرك كامل.

اولاً: بيانات البكب:

نوع البكب	ليسان	الصفحة	CABSTAR	سنة الصنع	2011
رقم اللوحة	42-377728	رقم الشاسي	VWA5FTF24B2124997	رقم المحرك	ZD30282262K
نوع الناقل	عادي	نوع الوقود	ديزل	صقة البكب	نقل
اللون	ابيض	متعة المحرك	2953CC	صناعة البكب	اسبانيا

ثانياً: فحص الشاسي:

- تم فحص الشاسيات من النظر من اسفل المركبه ومن غرفة المحرك والصندوق الخلفي قدر الامكان .
- فحص الشصيات المذكورة في التقرير هي غير دقيقة لعدم السماح لنا في ساحة الحجز .
- بفرض بطانات السفلية الامامية والخلفية لتأكد من أي ضرر في الشصيات غير ظاهرة لدينا .
- أي ضرر في الشصع والشصيات والواجهة الامامية والخلفية تكون ظاهرة لدينا نقوم بذكرها في تقرير المرفق .
- لا يوجد عدة فحص وجورة فحص في ساحة الحجز يخولنا من رفع البكب لفك البطانات السفلية
- لتأكد من فحص الشصيات من الأسفل ويحاجة الى غسل الشصيات لتأكيد من أي ضرر مخفية .

الامامي يمين	جـ
الامامي شمال	جـ
خلفي يمين	جـ
خلفي شمال	جـ

ثالثاً: فحص البودي:

- ضرر امامية مع الطنبون الامامي + ضرر خلفي + ضرر بودي ومصلح .
- يوجد ضرر وشقوق في بعض اجزاء البكب بحاجة الى دهان .
- البكب بحاجة الى صندوق خلفي .

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

رابعاً: فحص الميكانيك:

فحص المحرك	لم تفحص	ملاحظات	لعدم وجود محرك داخل البكب
فحص الجير	لم تفحص	ملاحظات	لعدم وجود محرك داخل البكب
فحص البكس - الأكسات	لم تفحص	ملاحظات	لعدم وجود محرك داخل البكب

خامساً: حالة وإضافات البكب:

الغرفة الداخلية: غرفة قماش لون اسود بحاجة الى دراي كلين.

الكوشوك: جيد.

الجنطات: الأصلي.

المسجل: ****.

زجاج كهرباء: موجود.

المكيف: موجود.

مفتاح البكب: موجود.

الترخيص: انتهاء الترخيص في 2024 / 2 / 26.

رخصة التناؤ: ****.

البطارية: ****.

ABS: ****.

AIR BAG: ****.

فدحة: ****.

١٠ ان جميع الاموال المعروضة في المزاد العلني تباع على حالتها في موقعها لا تضمن وزارة العدل ودائرة التنفيذ اي من المواصفات والمعلومات او التفاصيل الموجودة في تقرير الخبرة والمزاد هو المسؤول عن مراجعة البيانات والاعلانات والمعلومات المتعلقة في البكب المعروضة ولاطلاع عليها في ساحة الحجز قبل المزادة.

١١ اخلي مسؤوليتي من وجود اي قص او عيب مخلي للمركبة للعلم ان هذا الفحص غير دقيق لا يوجد معدات او حفرة لغرض ذلك البطانات السفلية وعدم توفر المكان المناسب للفحص بدقة كون البكب تعد اموال محجوزة ولا يجوز العبث بها لغايات الفحص.

وبناء على ما ورد اعلاه وعليه وحسب خبرتي وحسب واقع حال والسوق المحلي البكب فإنني أقدر قيمة البكب موضوع القضية بمبلغ وقدره (3,500) ثلاثة الاف وخمسمائة دينار أردني

وهذه خبرتي اضعها بين ايديكم بكل امانة واخلاص.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام .





