

بسم الله الرحمن الرحيم

تقرير خبرة فنية لمركبة

الخبير الفني المعتمد محمد خليل محمود الجوريشي

محكمة بداية عمان الموقرة / قسم تنفيذ شرق عمان رقم القضية (2022 / 2374)

الهيئة الحاكمة: صاحب العتقولة فرانس بيك الفوارسه الأكرم

مقدمة التقرير

بسم الله الرحمن الرحيم، محضرتكم الكريمة القاضي بتكليفي خبراً فنياً في القضية التنفيذية رقم (2022/2374) والخاصة بتقدير قيمة المركبة موضوع الدعوى، فقد توجهت بتاريخ 2026/07/27 إلى مواقع المركبة الفقدان في كراج سلعة للحجل (الأمن قلمم - التجنون)، حيث أجريت الفحص الفحص المأمور والمأمور المأمور، وأعد هذا التقرير استناداً لأحكام المادة (83/3) من قانون أصول المحاكمات المدنية.

ولم أجد للمركبة الموقرة أية أضرار أو أسباب من شأنها التأثير على حركتها أو استقلاليتها تجاه أي من أطراف الدعوى أو ولايتهم أو هيئة العدالة، وأتني لأضع بين أيديكم هذا التقرير بكل أمانة ومهنية.

أولاً: بيانات المركبة

البيانات	التفاصيل
نوع المركبة	كيا
نوع الوقود	بنزين
فئة المركبة	ركوب صغير
المنفذ المركبة	اوبنغا
اللون	أخضر
سنة الصنع	2016
رقم المحرك	G4KEFH175497
رقم الشاسي	KNAGK4112BG5651499
صفة التسجيل	ركوب
رقم للوحة	44 - 45511
اسم المالك	معد وحي محمد عجل
جهة الحجز	شركة بنك الاتحاد
سعة المحرك	2400
تاريخ انتهاء الترخيص	06 / 07 / 2026

ثانياً: الفحص الفني

1- الحالة الميكانيكية والتشغيلية

حالة المحرك: المحرك في وضعية للتشغيل، الفحص الإلكتروني (الكمبيوتر) لا يظهر أي رموز أعطال مخزنة، إلا أن الفحص الميكانيكي الظاهري يشير إلى حاجة المحرك للصيانة والمتابعة الفنية.
الجير :- نقل الحركة (الجير) تم فحص واختبار الأداء الفعلي نظراً لعدم السماح بتحريك المركبة ميدانياً من قبل مسؤول سلطة الحجز، وعليه يُخلى طرف الفحص من أي أعطال مخفية في الجير.
الأنظمة الكهربائية والإلكترونية :- تم إجراء فحص مبدئي شمل قراءة لوحة العدادات، والتحقق الظاهري من كفاءة توصيلات الهوائية (الأبراج) والشماعات. ونظراً لمحدودية الفحص المبدئي، لم أر تشخيص كامل للأنظمة الكهربائية بدقة، ولوجب إخضاع المركبة لفحص إلكتروني متعمق بواسطة أجهزة تشخيص متخصصة.

الخبير الفني للمركبات
محمد خليل محمود
0791118077 / 0779520591

2- حالة الهيكل الخارجي

يلاحظ وجود كحلت ونقرات على جميع أجزاء جسم المركبة للطمبون الأساسي: وجدت كحلت ونقرات سطحية، دون تسجيل أي ضربات أو انبعاجات، مما يؤكد سلامة البنية العامة مع أكثر احتكاك محبوة. الطمبون الخلفي: كحلتات ونقرات سطحية فقط " مع وجود كسر في لسان الطمبون المركبة بحجة إلى عملية إعادة (دهان) بالكامل؛ حيث تبين بالمعينة وجود عيوب سطحية متفرقة تشمل (خدوش، كحلت، ونقرات)، بالإضافة إلى تفاوت واختلاف ملحوظ في درجات ألوان قطع الهيكل الخارجي. ونظراً لكثافة الأتربة والغبار عليها بساحة الحجز) يلصق بإعادة غسل المركبة لمعالجة الطلاء بشكل أدق

3- التجهيزات والإضافات

الحالة	التخصص
ارتوماتيك	ناقل السرعة
كهربائي	الزجاج
موجود	التكييف
بحاله متوسط	الإطارات
موجود	طهرة
جيد	المقاعد
لا يوجد	فتحة المتف

4 - المقصورة الداخلية:

الغرفة الداخلية: المقاعد من نوع جلد بحاله متوسط مع التوصية بالحاجة إلى إجراء عمل "دراي كلين" الإطارات: طم 17 إطارات مقاس 17 (متوسطة) مع وجود تغريغ جزئي للهواء وتصلب سطحي نتيجة للوقوف الطويل بمساحة

5 - التشخيص:

تعتبر إجراء فحص دقيق للتشخيص نظراً لعدم توفر المعدات الفنية اللازمة في موقع للفحص (مساحة الحجز) ملاحظت على البرادي - ضربات بردي مشغولة + ضربة لمامية + ضربة خلفية + قصعات في تنده + المرشات ثالثاً: التقييم الفني للمعلم استناداً إلى المعايير المهنية، والفحص الفني، والخبرة المتخصصة، فإن المركبة تم تشغيله وتؤكد من المحرك لجير لم يتم فحص لعدم سماح بتحريك المركبة الأنظمة الكهربائية: تم فحص من حيث الإلثة الخارجية والداخلية تم وجود ملاحظات على الهيكل الخارجي من كحلت ونقرات على جميع أنحاء جسم للمركبة وبناؤه عليه، أكثر القيمة السوقية للمركبة موضوع الدعوى يبلغ:

(6700 ستة آلاف و سبعمائة دينار)

رأياً: التصريح بالحقيقة

أصبح لمحكمةكم الكريمة عن حيدتي واستقلاتي التامة تجاه جميع أطراف الدعوى ووكلائهم وهيئة المحكمة، ولا توجد أي ظروف أو أسباب من شأنها إثارة للشكوك حول نزاهتي أو استقلالتي. وهذه خبرتي أضعها بين أيديكم بكل أمانة وإخلاص ورفاً لما تم الاطلاع عليه ميدانياً ووفقاً للأصول الفنية والقانونية المعممة.

اسم الخبير: محمد خليل محمود الجوريشي

التوقيع:

التاريخ: 2026 / 07 / 29

المدير الفني للمركبات
محمد خليل محمود
0791118077 / 0779620591

