

سعادة رئيس التنفيذ القاضي قاسم بيك الشطناوي الأكرم

الموضوع: - تقرير خبرة فنية لتقدير القيمة السوقية لمركبة محجوزة تنفيذاً قضائياً

بناءً على قرار محكمتكم الموقرة الصادر بتاريخ 2026/08/06 والقاضي بتكليف خبيراً فنياً في القضية التنفيذية المشار إليها أعلاه، وبعد اطلاعي على قرار التكليف وتفهمي للمهمة الموكلة إلي والمتمثلة في الكشف على المركبة موضوع الخبرة وإجراء الخبرة الفنية لها وتقدير قيمتها السوقية وفق حالتها الراهنة في ساحة الحجز، وبعد أدائي اليمين القانونية، وإفصاحي للمحكمة الموقرة عن عدم وجود أي مانع قانوني أو شخصي يحول دون قيامي بالمهمة بكل أمانة وحياد واستقلال مستنداً إلى الأصول الفنية المتعارف عليها في مجال تقدير المركبات.

أولاً: المبررات المستلزمة:-

- صورة عن قرار التكليف الصادر عن المحكمة الموقرة
- بيانات المركبة الرسمية الصادرة عن دائرة ترخيص السواقين والمركبات
- ساحة الحجز: ساحة البتراوي لحجز المركبات الواقعة بجانب ترخيص المركبات - الزرقاء
- تاريخ ضبط المركبة: 2026 / 07 / 11 تاريخ حجز المركبة: 2026/07/16

ثانياً: البيانات التعريفية للمركبة موضوع الخبرة:

النوع: فورد	الصف: فيوجن	رقم اللوحة 49-87049	صفة التسجيل: خصوصي
سنة الصنع : 2019	اللون: خمري ميتالك	الفئة: نقل مشترك	
ناقل الحركة: أوتوماتيك	الوقود : هايبرد	سعة المحرك: 2000cc	انتهاء الترخيص 2024/10/30
رقم الشاصي : 3FA6POLU7KR143671	رقم المحرك: KR143671	البلد المصنع: المكسيك	

ثالثاً: المباشرة وإجراءات الكشف: بتاريخ 2026/08/12 انتقلت إلى ساحة الحجز التي تتواجد فيها المركبة موضوع الخبرة في الزرقاء ساحة البتراوي، حيث كان مفتاح المركبة موجوداً، وقد جرت مطابقة بيانات المركبة، بما في ذلك رقم اللوحة، لون ونوع المركبة ورقم الشاصي مع واقع الحال، وتبين أنها مطابقة تماماً للبيانات الرسمية. وقد أسفر الكشف عن النتائج التالية:

1. الهيكل الخارجي للمركبة (البودي):

أ. وجود كحطات سطحية على الطمبون الأمامي والشفة الأمامية الواقعة أسفل الطمبون الأمامي مكسورة.

- II. غطاء زرقيل الباب الأمامي الشمال مفقود
- III. الباب الأمامي الشمال والخلفي الشمال مطبوقان أثر ضربة وكذلك المرشحة الجانبية متضررة نتيجة الضربة.
- IV. يوجد كسر بسيط في طرف زجاج الضوء الأمامي الشمال
- V. الإطارات (الكاوتشوك): الإطارات ثلاثة بحالة فنية وتشغيلية مقبولة إلى جيدة والرابع بحاجة إلى استبدال
- VI. الزجاج الأمامي والخلفي والنوافذ الجانبية سليمة وخالية من أي كسور أو شروخ.

2. حالة المركبة الداخلية:

- I. المقصورة الداخلية: المقصورة الداخلية بالكامل بحاجة إلى تنظيف شامل.
- II. بطانة السقف ممزقة ومتضررة
3. الحالة الميكانيكية والكهربائية: بسبب انخفاض شحن البطارية لم يتسنى تشغيل المركبة وإجراء الفحص التشغيلي للمحرك والأنظمة الميكانيكية والكهربائية وبالمشاهدة العينية لحجرة المحرك، لم يلاحظ وجود كسور ظاهرة أو آثار لتسريب الزيوت.
4. الشاسسيات: بالكشف الحسي والمعاينة البصرية للشاسسيات الخلفية لم يلاحظ وجود التواءات أو آثار للقص أو التشويه الهيكلي وذلك ضمن الأجزاء التي تم معاينتها.
- الشاسسيات الأمامية: تعدر تقييم الحالة الإنشائية للجهة الأمامية بشكل كامل بسبب وجود الغطاء الواقعي الأمر الذي حال دون إجراء معاينة بصرية مباشرة.
- رابعاً: الإضافات: نظام كبح تلقائي شاشة تعمل باللمس جنطات المنيوم نظام قفل مركزي رفع النوافذ الجانبية كهربائياً كاميرا خلفية مع حساسات اصطفاف نظام دخول بدون مفتاح بصمة تشغيل مقاعد كهربائية أمامية مع نظام تدفئة أضويه أمامية زنون الجير قرص دائري مقاعد قماش لا يوجد فتحة سقف عجلة قيادة مزودة بأزرار تحكم نظام تكييف أمامي وخلفي
- خامساً: القيمة التقديرية: أقدر القيمة السوقية للمركبة بحالتها الراهنة وقت الكشف داخل ساحة الحجز بمبلغ وقدره **7000 (سبعة آلاف)** دينار أردني فقط لا غير، مع الأخذ بعين الاعتبار أن التقدير مبني على المعاينة الظاهرية فقط.

وهذه خبرتي أضعها بين يدي عدالتكم الموقرة. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.

الخبير الفني المهندس علي عبد الرحمن عبيدات

خبير معتمد لدى وزارة العدل والمحاكم النظامية

موبايل: 079 2 806 402

تحريراً بتاريخ: 2026/08/16